CarOnSale

Hyundai Tucson Trend 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 51*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



06/2016	167.727km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tucson Trend 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi DPF EU6, Trend 4WD, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJ381ACHJ210247	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 167.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.830km	LETZTER SERVICE AM 07/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach fährt manchmal nicht richtig zu.Rückfahrkamera Bild verschwommen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Positionsleuchten LED
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Hochtöner
- Abbiegelicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Türverriegelung (Dead Lock)
- Außenspiegel lackiert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: MICRON/PEPPER GREY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Unterfahrschutz (Motor)
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Dachreling
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CRDi 16V







HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O.
MODEL Tucson
TYPE Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM Z3G TRY
2250 kg
4450 kg
1-1280 kg
2-1150 kg

CarOnSale

CarOnSale





10:40
RADIO
MEDIA
MAP


AUTO
A/C
SYNC
22.0°C
22.0°C












Steinschlag USS
Schiebedach schließt langsam
Kratzer Türleiste Hfe
Mehrere Dellen Dachrahmen und
Seitenwände
Kotflügel VR einhalter Lackrest
Klimakondensator hängt durch
Service 08/2025 bei 146 270
Bremse HA 20% + heißgelaufen
Kratzer Stoßstange hinten
Steinschlag Scheibe
Dellen Motorhaube
Dellen + Kratze Türleiste Fahrer


Außerbetriebsetzung
Reserviert bis:
TBDT5290
Rheinisch-Bergischer-Kreis




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)