Automotive360
Sachverständige für Kraftfahrzeuge



BMW
2 Active Tourer (U06)

VIN	**WBA21BX0307U40712**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**100 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**136 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**10/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DHF**	Laufleistung	**20.360 km**
Lackierung	**SPARKLING KUPFERGRAU METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**27.10.2025**
Innenraum	**schwarz / Teilleder/Stoff**	Nächste HU	**10/2028**
Vorbesitzer	**1**		

Leasingnehmer	Name	
	Vorsteuerabzug	Ja
Besichtigung	Datum	30.10.2026
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Länder-AV Deutschland
- LM-Felgen
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Aktivsitz vorn links
- Aktivsitze vorn
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Professional
- Comfort-Paket
- Dachhimmel Anthrazit
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten M Aluminium Hexacube hell
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket
- Instrumententafel Luxury
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- LM-Felgen 7,5x18 (Doppelspeiche 838 M, Bicolor)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Steuer-AV Befestigung Kindersitz
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge
- Travel-Paket

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/50R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/50R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/50R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/50R18
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Maxxis
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	205/65R16	GoodYear	Winter	8 mm
1	Rechts	205/65R16	GoodYear	Winter	8 mm
2	Links	205/65R16	GoodYear	Winter	8 mm
2	Rechts	205/65R16	GoodYear	Winter	8 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Stoßstange vorne	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren
2	Tür vorne rechts	Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Smart Repair

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5




Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Stoßstange vorne**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Lackieren




2 **Tür vorne rechts**

Art der Beschädigung: Verschrammung, Art der Reparatur: Smart Repair