CarOnSale

Opel Agila Comfort

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



01/2002	199.934km	LEISTUNG 58 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Agila Comfort	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0HAF681G144805	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.934km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 58 PS (43 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 973 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 144.665km	LETZTER SERVICE AM 02/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2002	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Gänge nur schwer einlegbar;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut TÜV Bericht: Längslenker 2. Achse links korrosionsgeschwächt Schalldämpfer hinten Ummantelung beschädigt Staubmanschette (Antriebswelle) vorn links außen eingerissen Umweltbelastung: Motor undicht - Olverlust mit AbtropfenLängslenker 2. Achse rechts durchgerostet!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 44 Ah
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 43 kW 12V KAT (Z 10 XE / LW3)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Triple-Info-System
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachantenne
- Kopfstützen hinten
- Reifen 155/65 R14 ..T
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Trommelbremse hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Koenigsblau
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Getriebe 5-Gang
- Laderaumabdeckung
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio mit Cassettenteil
- Generator 70 A

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















40
60
80
100
120
140
160
180
200
km/h





WOL0HAF681G144805

CarOnSale


CarOnSale





Ölwechsel
OEST Motorenöle
OEST Leichtlauföl LS 0W-40
OEST Gigant LS Plus 5W-30
OEST Longlife III 5W-30
OEST ETA HCS 5W-40
OEST ETA 10W-40
OEST Gigant Turbo Top 15W-40
Sonstige Sorte:
Nächster Ölwechsel bei km:
spätestens am:





7. Serviceprüfung
8. Serviceprüfung
9. Serviceprüfung






(8) Nachprüfung
Prüfplakette nicht zugeteilt







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden): Plastikabdeckung fehlt



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden): Plastikabdeckung fehlt



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden): Plastikabdeckung fehlt



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Anderer Schaden): Plastikabdeckung fehlt



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)