Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugidentnummer	WBA61EE0605V99869

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X1 xDrive23i
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 DHZ 00009
Fahrzeugidentnummer	WBA61EE0605V99869
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	10.01.2023 / 10.01.2023
Nächste HU	01/2028 (Bericht lag nicht vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	73.549 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	A96 Mineral-weiß
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E
Hubraum / Zylinder	1.998 ccm
Leistung	150 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.220
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz

Anzahl Schlüssel	3 von 3 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	700 km
Durchgeführte Wartungen	07.08.2025 bei 48.161 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R20 99Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3
#2 245/40 R20 99Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Reifen vorn - beschädigt - erneuern
5	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Schweller links	Verkleidung - Kratzer - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächen) - Steinschlag - kein Abzug
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (in 700 km) - fällig - durchführen

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	Unterlagen - HU Bescheinigung

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 18.10.2023
2	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 03.07.2024
3	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 18.10.2023
4	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 16.06.2024
5	Unterboden, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden, vom 24.01.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Elektrische Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hatte 5 Vorschäden

Reparaturrechnungen von BMW liegen vor

Wertminderung in Höhe von 2000 Euro für alle Front - und Heckschäden bereits bei der BMW Bank eingegangen

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 19 Beschädigungsfotos, 4 Vorschadenfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Laufleistung




Abbildung 12: Montierte Bereifung




Abbildung 13: Montierte Bereifung




Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: FIN

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung 1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht… verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Reifen vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren




Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - lackieren



Gebrauchsspur 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Schweller links: Verkleidung - Kratzer - kein Abzug


Vorschadenfotos



Vorschaden 5: Unterboden



Vorschaden 5: Unterboden



Vorschaden 5: Unterboden



Vorschaden 5: Unterboden