Datum: 03.11.2026

Gutachten

Betreff

Besichtigungsdatum / Ort

Fahrzeugidentnummer	WBA11DZ090FN00972

Datum: 03.11.2026

Gutachten

Betreff	Leasingbewertung
Auftrag durch	
Besichtigungsdatum / Ort	
Fahrzeugart	PKW Kombilimousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	320d
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CZD 00059
Fahrzeugidentnummer	WBA11DZ090FN00972
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	31.08.2022 / 31.08.2022
Nächste HU	09/2027 (Bericht lag nicht vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	110.643 / abgelesen
Farbe / Farbcode	B39 Mineral-grau
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Zylinder	1.995 ccm
Leistung	140 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.225
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik

Datum: 03.11.2026

Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	8 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	07.07.2026 bei 100.177 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 95Y	Kleber	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/40 R18 99Y	Kleber	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (oberflächlich) - Steinschlag - kein Abzug
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
6	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit (in 07.27) - fällig - erneuern
7	Sonstiges	Hauptuntersuchung (in 09.27) - fällig - durchführen

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung vorhanden, vom 22.10.2026
2	Front, Seite rechts, augenscheinlich nicht erkennbar, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 28.02.2026

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Alle elektronischen Verbraucher wurden geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fzg steht auf Sommerräder

Fzg hat zwei Vorschäden

1.

Stoßfänger V ern.
Radaufhängung VR komplett ern.
Lenkung ern.
Diverse Kleinteile ern.

Fzg wurde bei BMW in Lübeck repariert
Reparaturrechnung liegt nicht vor
Kosten sind dem Alphabet Schadenreport entnommen

Datum: 03.11.2026

Stoßfänger V ern.
LED-Scheinwerfer R ern.
Diverse Kleinteile ern.

Reparaturrechnung liegt vor

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos, 6 Vorschadenfotos

Datum: 03.11.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne




Abbildung 6: Innenraum vorne

Datum: 03.11.2026



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Innenraum vorne



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum vorne



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Laufleistung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: FIN

Datum: 03.11.2026




Abbildung 19: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Gebrauchsspur 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Gebrauchsspur 2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren

Datum: 03.11.2026


Vorschadenfotos



Vorschaden 1: Front



Vorschaden 1: Front



Vorschaden 2: Front, Seite rechts



Vorschaden 2: Front, Seite rechts



Vorschaden 2: Front, Seite rechts



Vorschaden 2: Front, Seite rechts