CarOnSale

Toyota Auris Edition-S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



12/2016	210.678km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Auris Edition-S [DE - Kb5 1.2 Turbo EU6, Edition-S Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN SB1ZA3JE10E032124	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 210.678km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 191.897km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Bei der Servolenkung: eingeschränkte Funktion;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Comfort-Paket Plus
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V Turbo KAT
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprechanlage Bluetooth
- Bluetooth-Schnittstelle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Original Fahrzeug Farbe: Blue Metallic

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















FM
107.90 MHz

MODEL MRE10SL-DWFNZW
W059


CarOnSale

CarOnSale

VOL
SETUP
CAR
Prüfen Sie die Umgebung



L R
MIRROR












TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


Stadtverwaltung


7.12.2016 5013 AJU000150
AC
B1ZA3JE10E032124 1
OYOTA
15UT(a)
RE185(W)
RE185L-DWFNZW(2W)
OYOTA AURIS
OYOTA EUROPE (B)
z.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
ombillimousine
15/2007*2016/427W
URO6;W;PI/CI; M, N1 I
enzin
001 36W0 1197
.4:5200-5600*
85/5600 195
4595-4595 1760-1760
1485-1485 1280-1475
65
112 1850 1850
1020 1010
1020 1010
74 3750 71
1300 450 5
205/55R16 91V
205/55R16 91V
Blau 5
e11*2001/116*0305*20
17.06.2016 K ET105784


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Anderer Schaden): Chrom



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Anderer Schaden): Chrom



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)