CarOnSale

Toyota Yaris Sol

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



01/2008	163.607km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Sol [DE - LimS5 1.0 VVT-i EU4, Sol, 2006 - 2008]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKG96360A121269	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.607km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 152.149km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2008	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	95 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Einparkhilfe ohne Funktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Bordmappe fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung getönt
- 6 Lautsprecher
- Original Fahrzeug Farbe: BLUE
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Audiobedienung am Lenkrad
- Seitenairbag vorn

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL KSP90L-CHMGKW 3 662

CarOnSale


CarOnSale













TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
THE MANUFACTURER DESCRIBED IN PAR. 0.5 IS NOT RESPONSIBLE FOR THE INFORMATION PROVIDED IN THIS BOX




11.01.2008 5013 AAB000337
M1 AF
VNKKG96360A121269 1
TOYOTA
XP9F(a)
KSP90(H)
KSP90L-CHMGKW(1B)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
D001 D462 D0998
WW.AHK lt.EGTG*
02 01 0051/06000 155
5750-3858 1695
1530 1070-1100
00050
127 001440 001440
00825 00825
00825 00825
080 04500 070
00750 0550 005
185/60R15 84H
185/60R15 84H
Blau 5
e11*2001/116*0249*01
26.03.2007 K WM234476


DEKRA
nächste HU
20
Das Fahrzeug wurde am 05.10.2025
außer Betrieb gesetzt.
AKZ DA AL 7293
Der Landrat
des Landkreises Darmstadt-Dieburg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)