CarOnSale

Mercedes-Benz Sprinter

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2024	108.997km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sprinter	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V3KDFZ2SP711996	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.997km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 253g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Kindersicherung
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Markierungsleuchten seitlich
- Partikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geräuschmaßnahme außen
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Überhang
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radiovorbereitung
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zweiwege Lautsprecher vorn
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Keyless-Start
- Laderaumtrennwand durchgehend
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Radstand 4325 mm
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Akustik-Paket
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängersteckdose 13-polig
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Blinkleuchten vorn seitlich
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Allwetter
- Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klappdeckel für Ablagefach
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Laderaum-Paket 2
- Leitungskanal an Seitenwand
- Lenkrad mit Multifunktion
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schienensystem Lastenverankerung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Trittstufe Hecktür
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Vorderachse verstärkt
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
- Laderaumleuchte LED
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Leitungskanal an Heckportal
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale



Suchen
Navigation
Telefon
Radio






CANCEL







22.05.2024	2222	BOW44206 1	2	1	125/3800	160
N1	BB		7367		2020	
W1V3KDFZ28P711996		X	2613		2330	
MERCEDES-BENZ			-	100	-	
906BB35			253	3500	3500	
L2U51350BIX			1860	2250	-	
SE3A73A3BECX			1860	2250	-	
-			83	2850	72	
SPRINTER			2000	750	3	-
MERCEDES-BENZ			235/65R 16C 115/113 R			
FZ.Z.GO.BEF. B. 3,5 T			235/65R 16C 115/113 R			
VAN			-			
715/2007*2023/443EA			weiß		0	
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;N, N1			E1*2007/46*0301*29			
DIESEL			01.03.2024	X	HB956576	
0002	36EA	1950	Selbstf-Vermietfzg			
ZU 20: MAX.2944*AHK LT. EG7G*8.1:MAX.*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden, Brandloch)