CarOnSale

Abarth 500 595 esseesse

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	55.631km	179 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Abarth	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 595 esseesse [DE - LimS3 1.4 T-Jet 16V EU6d-T, 595 esseesse, (Facelift) 2020 - 2021]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA3120000JB93816	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.631km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.172km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**115 µm**
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Griff zum umklappen des Sitzes ist gebrochen an dem Beifahrersitz;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Dämpfersystem an der Vorderachse (Frequenzy Selective Damping)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kneiairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 132 kW
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: GRIGIO CENERE/ABARTH/CAMPOVOLO
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage: Brembo
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, Navigationssystem und DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Kit ESTETICO Abarth (Design Set)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Luftfilter: Sportluftfilter
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay
- Rennsportsitze Kunstleder / Carbonblende
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sport-Auspuffanlage Edelstahl (Akrapovic) Endrohre Carbon
- Verglasung getönt
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremssättel Rot lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Einlagen Armaturenbrett, Schwarz Matt
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder/Alcantara, mit Carbon-Einsatz)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

Sonderausstattung



- Antenne in Seitenfenster integriert
- Sound-System Beats Audio
- Einparkhilfe elektronisch
- Einparkhilfe hinten
- Urban-Paket
- Sicherheitsgurte, Farbe nach Wahl
- Regen-/Lichtsensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















12:29
AM
FM
DAB
106.70 MHz
bigFM
bigFM - Deutschlands biggste Beats
Durchsuchen
Audio
SPORT

FCA ITALY S.P.A.
MOTORE-ENGINE 312A3000
VERSION 312AXE1A 16MM
S.P.A.

CarOnSale



AUTO
OFF







AKRAPOVIC


ABARTH & C.
70
595


595
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT
65.000
59.192
53.180
05.11.2025
MV AUTOCENTER OHG



ABARTH


FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITA' CE
Jeep




MODELL 500
MODELL 500
KAROSSERIE UND LACKZENTRUM
HALLERTAU




Zulassungsbescheinigung Teil I
CS17735
Abarth 595
ABARTH 500
FCA ITALY (I)
EURO6;WLTP;BG;PUCC;M;N1
Benzin
Grau
205/40R17 84W XL
205/40R17 84W XL
08.2027
12.12.2025


FF781 863

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Griff zum umklappen des Sitzes ist gebrochen an dem Beifahrersitz