CarOnSale

Mercedes-Benz Vito

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2014	341.513km	224 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vito	KATEGORIE Van
FIN WDF63970313899481	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 341.513km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 304.989km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 228g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Generator 180 A
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Komfort-Fahrwerk
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: FLINTGRAU
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrerseite
- Auflastung auf 3,05 t
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Dachverkleidung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: lang
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 3,0 Ltr. - 165 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- Reifen 225/60 R16C 101/99 H
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- ECO Lenkhelfpumpe
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Handschuhfach abschließbar
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Kindersicherung
- Leseleuchten im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter
- Rückspiegel innen
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Armlehnen Fahrgastraum
- Audio-Navigationssystem: COMAND mit TMC-Schnittstelle und Sprachsteuerung Linguatronic
- Audiosystem Audio 20 (Radio mit CD-Player)
- Auflastung auf 3,05 t
- Auflastung auf 3,05 t
- Ausstattungs-Paket: Cabin Comfort
- Ausstattungs-Paket: Dynamic Exterieur
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 100 Ah
- Batterie 100 Ah
- Batterie zusätzlich (verstärkt)
- Beifahrerairbag (doppel Airbag)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegsleuchten
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebelgriff in Leder
- Metallic-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad mit Wagenheber
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Ablagetasche an Rückenlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Doppelsitzbank Komfort, Beifahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Sprachbediensystem (Linguatronic)
- Stoßfänger und Stoßleisten seitlich lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF63970313899481
3050 kg
5300 kg
1550 kg
1550 kg

CarOnSale

CarOnSale






zurück





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)