

BMW
2 Active Tourer (U06)

VIN	**WBA21BX0607S27382**	Anzahl der Türen	**5**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**5**
Leistung	**100 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**136 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**01/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DHF**	Laufleistung	**42.142 km**
Lackierung	**ALPINWEISS III Uni (2-Schicht)**	Erstzulassung	**15.01.2025**
Innenraum	**Schwarz / M Alcantara / Veganza Kombination**	Nächste HU	**01/2028**
Vorbesitzer	**1**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Besichtigung	Datum	13.07.2026 - 14:54 Uhr
	Besichtigung bei	
	Ort	
	Anwesende	

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon dunkel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Länder-AV Deutschland
- LM-Felgen
- M Sport
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkassistent-Paket
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Vlies-Batterie 70 Ah (AGM)
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Widescreen Display
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Aktivsitz vorn links
- Aktivsitze vorn
- Comfort-Paket
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Mesheffect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumententafel Luxury
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Premium-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz mit blau Kontraststeppung)
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sound-System Harman-Kardon
- Spiegel-Paket
- Steuer-AV Befestigung Kindersitz
- Steuer-AV M Sport Exterieurumfänge
- Steuer-AV M Sport Interieurumfänge

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Dennis Ditsch vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	205/60R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	205/60R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	205/60R17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	205/60R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	205/65R16	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
1	Rechts	205/65R16	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Links	205/65R16	Goodyear	Ganzjahr	7 mm
2	Rechts	205/65R16	Goodyear	Ganzjahr	7 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden:		
1	Stossfänger vorne unten drunter	Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern
2	Tür VL	Art der Beschädigung: Kratzer, Art der Reparatur: Lackieren
Gebrauchsspuren:		
3	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
4	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
5	A Säule rechts	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
6	Dach vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge , Art der Reparatur: Gebrauchsspur
7	Einstieg VL	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur
8	Ladekante	Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer, Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22




Fahrzeugstatus

Foto 23



Servicebedarf

#	**Position** (inkl. MwSt.)
	Vorhandene Schäden:
1	**Stossfänger vorne unten drunter** Art der Beschädigung: Verschrammung Art der Reparatur: Erneuern






2 **Tür VL**

Art der Beschädigung: Kratzer,
Art der Reparatur: Lackieren







Gebrauchsspuren:

3 **Motorhaube**


Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge ,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur



4 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge ,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




5 **A Säule rechts**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge ,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




6 **Dach vorne**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge ,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur







7 **Einstieg VL**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur




8 **Ladekante**

Art der Beschädigung: Oberflächlicher Kratzer,
Art der Reparatur: Gebrauchsspur