24.02.2026

Kundenreferenz:

Sachverständiger:



Kennzeichen	
Marke	**MAZDA**
Modell	**CX-60 e-Skyactiv**
FIN	**JMZKH0HB901101343**
Erstzulassung	**30.09.2022**
Kilometerstand	**54745**
HU fällig	**09 2025**

Zusammenfassung

Fehlerspeicher: Fehlerspeicherstatus	
Lackschichtdickenmessung	i.O.

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Fehlerspeicher (On-Board-Diagnose)

Fehlerspeicherstatus

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☒ Scheckheft lückenhaft
- ☒ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt
Es sind **2** Ladekabel beigelegt.

Service

Serviceheft:	**das Serviceheft ist digital**
Serviceintervall	**nach Anzeige**
Letzter Service	bei

Bereifung

Reifenart
Sommerreifen

4 Vorne links	**4** Vorne rechts
3,5 Hinten links	**1,6** Hinten rechts


Sommerreifen vorne

Hersteller / Größe	Bridgestone 235/50R20 100W	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Sommerreifen hinten

Hersteller / Größe	Bridgestone 235/50R20 100W	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR



Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Fahrgestellnummer



Bild von des Fahrzeugscheins




Bild von der Serviceanzeige



Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)




Bild der Bremse (vorne)




Bild Unterholm (links)




Bild Unterholm (rechts)



Zustand (Schäden)

Feststell



Serviceintervall überzogen Herstellergarantie erloschen (Vorgabe Leasinggeber)



Zündschlüssel beschädigt



Türe hinten links Türkante Lackbeschädigung

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen



Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Stoßfänger vorne rechts leichte Lackbeschädigung



Reifen Hinterachse außen abgefahren



Stoßfänger hinten Ladekante Lackbeschädigung



Türe vorne links Türkante Lackbeschädigung



Reifen Vorderachse nahe Verschleißgrenze

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.