DEKRA

DEKRA-Nr: 0317 / 060034 / 2026 / B092556000014 vom 10.11.2026

Duplikat

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Auftragsgemäß werden nur die wesentlichen Mängel am Fzg.zustand beschrieben, die im Rahmen der Besichtigung ohne Demontagearbeiten festgestellt wurden. Gebrauchsschäden werden nicht beschrieben. Schäden an der Antriebseinheit werden nur beschrieben, sofern diese im Rahmen der Bes. auffällig waren oder vom Auftraggeber mitgeteilt wurden (Probefahrt wurde nicht durchgeführt).

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.12.2016	Letzte Zulassung	20.12.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Polo 1.0 Blue Motion Technology Allstar	Aufbauart	Limousine
Türen	3	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ6RZHY078978	HSN / TSN	0603 / BNS
Schlüssel-Nr.	10023921	Km-Stand abgelesen	120011
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	55
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Black / Uni / 2-Schicht / 041
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	185 / 60 R 15 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
	rechts	185 / 60 R 15 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
2	links	185 / 60 R 15 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
	rechts	185 / 60 R 15 84 H	Hankook / Ventus Prime3 K125	S /O	5 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;


Duplikat

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lenkrad verschlissen, smart repair (Bild 5)
2. Beifahrersitz verschmutzt, reinigen (Bild 6)
3. Scheinwerfer vorne rechts undicht, erneuern (Bild 7)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur

Duplikat




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Lenkrad verschlissen



Bild 6 : Beifahrersitz verschmutzt

Duplikat



Bild 7 : Scheinwerfer vorne rechts undicht