CarOnSale

BMW 218D ACTIVE TOURER

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	151.116km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218D ACTIVE TOURER	KATEGORIE Van
FIN WBA2C11000V485650	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.537km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Design- und Ausstattungslinie Basis
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- CD-Laufwerk
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Außenspiegel-Paket
- Dachreling schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sportsitze vorn
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Business-Paket
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















CarOnSale


CarOnSale















Service Historie
OK 22.10.2024 BMW
132637 km 32141
OK 21.03.2024 BMW
124663 km 32141
OK 24.05.2023 BMW
111070 km 32141
OK 15.12.2022 BMW
104506 km 32141


OK 07.07.2021 BMW
82918 km 32141
OK 15.12.2020 BMW
70086 km 32141
OK 04.07.2019 BMW
54316 km 32141
OK 20.11.2018 BMW




06.06.2016
WBA2C11000V485650
BMW
218D ACTIVE TOURER
BAYER.MOT.WERKE-BMW
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
DIESEL
1995
205/60 R16 92V
205/60 R16 92V
e1*2007/46*0371*20
27.07.2015
HU226698

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)