DEKRA-Nr: vom 04.11.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing







Kennzeichen **FIN** **JKBZXT02PPA000676**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.02.2023	Letzte Zulassung	15.02.2023
Fahrzeugart	Motorrad	Hersteller	KAWASAKI
Typ / Verkaufsbez.	Ninja H2 SX	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JKBZXT02PPA000676
HSN / TSN	2299 / AAW	Schlüssel-Nr.	37315358
Km-Stand abgelesen	19380	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO5+;L3e-A1-A3;PI/CI/Hybr
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grün

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Metzeler / Roadtec 01 SE Front	S /O	5 mm
2 hinten	190 / 55 ZR 17 75 W	Metzeler / Roadtec 01 SE Rear	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System), Antriebs-Schlupf-Regelung, Rad, Guss, Stoßdämpfer verstellbar, Tempomat, Verkleidung (Vollverkleidung)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 25.09.2025 bei Kilometerstand 15.553
nächste Wartung:	am 09 / 2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service seit 09/26 Fällig, erneuern
2. Koffer hinten mehrfach verkratzt, polieren (Bild 5, 7, 8)
3. Kamera Halterungen entfernen (Bild 4, 6)

Gesamt

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenspiegel links Kratzer

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: vom 04.11.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber

Besichtigung

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.02.2023	Letzte Zulassung	15.02.2023
Fahrzeugart	Motorrad	Hersteller	KAWASAKI
Typ / Verkaufsbez.	Ninja H2 SX	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JKBZXT02PPA000676
HSN / TSN	2299 / AAW	Schlüssel-Nr.	37315358
Km-Stand abgelesen	19380	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO5+;L3e-A1-A3;PI/CI/Hybr
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grün

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Metzeler / Roadtec 01 SE Front	S /O	5 mm
2 hinten	190 / 55 ZR 17 75 W	Metzeler / Roadtec 01 SE Rear	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Anti-Blockier-System), Antriebs-Schlupf-Regelung, Rad, Guss, Stoßdämpfer verstellbar, Tempomat, Verkleidung (Vollverkleidung)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 25.09.2025 bei Kilometerstand 15.553
nächste Wartung:	am 09 / 2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service seit 09/26 Fällig, erneuern
2. Koffer hinten mehrfach verkratzt, polieren (Bild 5, 7, 8)
3. Kamera Halterungen entfernen (Bild 4, 6)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenspiegel links Kratzer



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Kamera Halterungen entfernen



Bild 5 : Koffer hinten mehrfach verkratzt



Bild 6 : Kamera Halterungen entfernen



Bild 7 : Koffer hinten mehrfach verkratzt



Bild 8 : Koffer hinten mehrfach verkratzt