CarOnSale

BMW 218 i Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	110.972km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 i Luxury Line [DE - Van5 218i EU6, Luxury Line (11.2015->), 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2A31020V415231	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.972km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.904km	LETZTER SERVICE AM 12/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Luxury Line
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINSILBER

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Business-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW











CarOnSale


1LIVE
15:36
100 km







15:35
1LIVE
OK 14.12.2017 BMW
19984 km 00074

DER BMW 2er
ACTIVE TOURER.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Klebereste



- Innenraum (Verschleiß)