CarOnSale

Toyota Yaris Edition-S Hybrid

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	244.930km	73 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris Edition-S Hybrid [DE - LimS5 1.5 VVT-i (Hybrid) EU6, Edition S, 2016 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN VNKKD3D3X0A293832	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 244.930km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 232.772km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 75g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 45 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium / Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V Hybrid
- Nebelscheinwerfer
- Projektor-Scheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Tagfahrlicht
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Hybrid 74 kW (Motor 1,5 Ltr. - 55 kW 16V)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Original Fahrzeug Farbe: GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2007/46*0152
VNKKD3D3X0A293832
1565 kg
1565 kg
895 kg
825 kg
MODEL NHP130L-CHXNBW 5 564
TA1G2/FL21
TM:04A/P510


CarOnSale



CarOnSale














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)