CarOnSale

BMW 330E

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



03/2020	191.547km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330E	KATEGORIE Limousine
FIN WBA5X71060FJ74528	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.547km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.545km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 37g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: eDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Bedienelemente galvanisiert
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sportsitze vorn
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA5X71060FJ74528



Service Historie
Motoröl
Fahrzeuguntersuchung
Bremsflüssigkeit
Fahrzeug-Check






RESUME
CANCEL
SET
LIM

AUTO

BC

OFF











Service Historie
OK Service:
Am 09.04.2024, bei 126545 km
Service Partner: BMW 00863
OK Service:
Am 28.07.2023, bei 110812 km
Service Partner: BMW 00263
OK Service:
Am 17.11.2022, bei 102066 km
Service Partner: BMW 00263
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt
OK Zündkerzen


Service Historie
OK Service:
Am 26.10.2021, bei 66920 km
Service Partner: BMW 02224
OK Service:
Am 14.01.2021, bei 23661 km
Service Partner: BMW 02224
OK Service:
Am 13.03.2020, bei 5 km,
Service Partner: BMW 02224
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt


BETRIEBSANLEITUNG
DER BMW 3er PLUG-IN-HYBRID




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


16.03.2020 0005 CVQ000173
WBA5X71060FJ74528
BMW
G3L
5X71
DAW50000
330E
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Bybr.B/E ext.aufl.
0025 36DG 1998
7.2/8.2: +110 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.RGTG *ZU P2/P4: 55
KW/30MIN; NENNLEISTUNG 83KW *BATTERIEKAPAZITÄT: 12KWH *
225/50 R17 98 Y
225/50 R17 98 Y
GRAU
e1*2007/46*1947*04
14.02.2020
FU237687



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)