

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **Fahrgestellnummer** **WAUZZZF20PN020284**

Vorgang

Auftragserteilung Auftrag erteilt durch Leasingrückgabe

Besichtigung

Bemerkungen

Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Sommerreifen am Fahrzeug angebracht.

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Bedienungsanleitung vorhanden.

Bordwerkzeug vorhanden.

Wagenheber vorhanden.

Warndreieck vorhanden.

Verbandskasten vorhanden.

Kofferraumabdeckung vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I	gesehen

Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nicht gereinigt	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Audi	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	A6 50 3.0 TDI quattro Avant sport (EURO 6d)
Aufbau	Kombi	Erstzulassung	12.07.2023
FIN	WAUZZZF20PN020284	Laufleistung	121.813 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	6	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Schwarz / Mythosschwarz Metallic
Hubraum	2.967 / cm³	Polster / Polsterfarbe	Stoff Sequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung / Schwarz-schwarz-felsgrau
Leistung	210 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	07/2026
KBA-Nummer	0588 / BNH		

Bereifung

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	255/40 R 20 101 Y	Continental SportContact 6	S / O	7 mm	4825
Vorne rechts	255/40 R 20 101 Y	Continental SportContact 6	S / O	7 mm	4825
Hinten links	255/40 R 20 101 Y	Continental SportContact 6	S / O	6 mm	4825
Hinten rechts	255/40 R 20 101 Y	Continental SportContact 6	S / O	6 mm	4825
Tirefit	Haltbar bis: 12/2027				

Felgen: Leichtmetall

Bereifung 2

	Reifenbezeichnung	*Hersteller / Typ*	*Reifenart*	*Profiltiefe*	*DOT*
Vorne links	245/45 R 19 102 V	Pirelli Sottozero 3	W / O	4 mm	4021
Vorne rechts	245/45 R 19 102 V	Pirelli Sottozero 3	W / O	4 mm	4021
Hinten links	245/45 R 19 102 V	Pirelli Sottozero 3	W / O	5 mm	4021
Hinten rechts	245/45 R 19 102 V	Pirelli Sottozero 3	W / O	5 mm	4021

Legende: S=Sommer W=Winter / O=Original

Felgen: Leichtmetall

Zustand / Erhaltung

Zustand / Erhaltung

Nächste Wartung:	am 11/2026
Bis Wartung verbleiben:	1.200 km
Wartungsnachweis:	digital

Ausstattung


Serienausstattung

1. Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
3. Anti-Blockier-System (ABS)
4. Antriebsart: Allradantrieb
5. Audi Drive Select
6. Audi connect (Internetbasierende Dienste)
7. Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
8. Außenspiegel Wagenfarbe
9. Außenspiegel asphärisch, links
10. Außenspiegel asphärisch, rechts
11. Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
12. Dachreling eloxiert
13. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
14. Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
15. Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
16. Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
17. Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
18. Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
19. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
20. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
21. Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
22. Heckklappenöffnung automatisch
23. Heckleuchten LED
24. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
25. Karosserie: 4-türig
26. Kopf-Airbag-System (Sideguard)
27. Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
28. Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
29. Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
30. Mild-Hybrid-Technologie
31. Mittelarmlehne vorn
32. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
33. Multi-Media-Interface MMI Navigation
34. Nichtraucher-Paket
35. Progressivlenkung
36. Radioempfang digital (DAB)
37. Reifen-Reparaturkit
38. Reifenkontroll-Anzeige
39. Rußpartikelfilter
40. Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
41. SCR-System (AdBlue-Technologie)
42. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
43. Scheibenwaschdüsen heizbar
44. Scheinwerfer LED
45. Schienensystem im Gepäckraum
46. Sitze vorn manuell einstellbar
47. Sportsitze vorn
48. Start/Stop-Anlage
49. Tagfahrlicht LED
50. Wagenheber
51. Wegfahrsperre (elektronisch)
52. Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

1. Ablage-Paket
2. Adaptive Scheibenwischer, beheizt
3. Akustikglas Türscheiben seitlich
4. Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
5. Assistenz-Paket Parken mit Remote Parklenkassistent
6. Assistenz-Paket Stadt
7. Assistenz-Paket Tour
8. Assistenz-Paket plus
9. Audi Smartphone Interface
10. Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
11. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
12. Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
13. Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter Aluminium-Optik
14. Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
15. Business-Paket
16. Dachhimmel Stoff, schwarz
17. Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
18. Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
19. Fahrassistenz-System: 360-Grad-Rundumschutz (Audi pre sense 360°)
20. Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
21. Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Di…
22. Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
23. Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
24. Fahrassistenz-System: Ausweich…
25. Fahrassistenz-System: …
26. Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
27. Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
28. Getränkehalter hinten
29. Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
30. Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
31. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
32. Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
33. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
34. Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
35. Kraftstofftank: 73 Ltr.
36. LM-Felgen 8,5x20 (5-V-Speichen-Stern-Design, Titanoptik matt, glanzgedreht)
37. Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion S-line
38. Metallic-Lackierung
39. Neuwagen-Reifengarantie
40. Optik-Paket schwarz
41. Pedale und Fußstütze in Edelstahl
42. Seitenairbag vorn und hinten
43. Sender für Garagentoröffner (integriert)
44. Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
45. Sitzheizung vorn und hinten
46. Sound-System Bang & Olufsen
47. Sport-Fahrwerk
48. Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas

Optischer Zustand



	Rep. Kosten in EUR	*Anrechnung*	*Minderwert Kunde in EUR*	
	brutto		*brutto*	*netto*
1.	Tür hinten rechts - Lackierung zerkratzt, Gebrauchsspur			
2.	Tür vorne links - Einstieg eingedellt/verschrammt, smart repair (Bild 25, 26)			
3.	Tür vorne rechts - Einstieg verschrammt, auslegen - polieren (Bild 23, 24)			
4.	Tür hinten links eingedellt/verschrammt, smart repair (Bild 27, 28)			
5.	Frontscheibe Oberflächensteinschläge, Gebrauchsspur			
6.	Motorhaube - Lackierung viele Steinschläge, Gebrauchsspur			
7.	Stoßfänger vorne mehrf. verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20, 21, 22)			
8.	Stoßfänger hinten Anfahrschaden hinten rechts, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)			
9.	Felge vorne links verschrammt, optische Wertminderung (Bild 15, 16)			
10.	Heckscheibe zerkratzt, erneuern (Bild 13, 14)			
Zwischensumme				

Innenraum

	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Sitz vorne rechts - Sitzkonsole - Kunststoffverkleidung verschrammt, smart repair (Bild 11, 12)				
2. Mittelkonsole - unten verschrammt, smart repair (Bild 9, 10)				
3. Verkleidung B-Säule - rechts zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8)				
4. Lenkrad zerkratzt, smart repair (Bild 5, 6)				
5. Verkleidung Heckklappe zerkratzt, Gebrauchsspur				
6. Verkleidung D-Säule - links zerkratzt, smart repair (Bild 3, 4)				
Zwischensumme				

Technischer Zustand

	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Bodengruppe - Unterbodenverkleidung vorne verschrammt/ zerkratzt, Gebrauchsspur				
2. Bremse vorne - Beläge Scheibenbremse verschlissen, erneuern (Bild 2)				
3. HU/AU überfällig, durchführen				
Zwischensumme				

Fehlteile

	Rep. Kosten in EUR	Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage fehlt, erneuern (Bild 1)				
Zwischensumme				

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand				
Innenraum				
Technischer Zustand				
Fehlteile				
Gesamtkosten				



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



FIN



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links



Bild 1:
Fehlteile, Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage, fehlt, erneuern



Bild 2:
Technik, Bremse vorne - Beläge Scheibenbremse, verschlissen, erneuern



Bild 3:
Innen, Verkleidung D-Säule - links, zerkratzt, smart repair



Bild 4:
Innen, Verkleidung D-Säule - links, zerkratzt, smart repair



Bild 5:
Innen, Lenkrad, zerkratzt, smart repair



Bild 6:
Innen, Lenkrad, zerkratzt, smart repair




Bild 7:
Innen, Verkleidung B-Säule - rechts, zerkratzt, smart repair




Bild 8:
Innen, Verkleidung B-Säule - rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 9:
Innen, Mittelkonsole - unten, verschrammt, smart repair




Bild 10:
Innen, Mittelkonsole - unten, verschrammt, smart repair



Bild 11:
Innen, Sitz vorne rechts - Sitzkonsole - Kunststoffverkleidung, verschrammt, smart repair




Bild 12:
Innen, Sitz vorne rechts - Sitzkonsole - Kunststoffverkleidung, verschrammt, smart repair



Bild 13:
Außen, Heckscheibe, zerkratzt, erneuern



Bild 14:
Außen, Heckscheibe, zerkratzt, erneuern



Bild 15:
Außen, Felge vorne links, verschrammt, optische Wertminderung




Bild 16:
Außen, Felge vorne links, verschrammt, optische Wertminderung




Bild 17:
Außen, Stoßfänger hinten, Anfahrschaden hinten rechts, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 18:
Außen, Stoßfänger hinten, Anfahrschaden hinten rechts, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19:
Außen, Stoßfänger vorne, mehrf. verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20:
Außen, Stoßfänger vorne, mehrf. verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21:
Außen, Stoßfänger vorne, mehrf. verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 22:
Außen, Stoßfänger vorne, mehrf. verschrammt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg, verschrammt, auslegen - polieren



Bild 24:
Außen, Tür vorne rechts - Einstieg, verschrammt, auslegen - polieren



Bild 25:
Außen, Tür vorne links - Einstieg, eingedellt/verschrammt, smart repair




Bild 26:
Außen, Tür vorne links - Einstieg, eingedellt/verschrammt, smart repair



Bild 27:
Außen, Tür hinten links, eingedellt/verschrammt, smart repair




Bild 28:
Außen, Tür hinten links, eingedellt/verschrammt, smart repair

Sonstige Bilder



1
Servicebedarf



2
Zusätzlicher Radsatz Winter

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.