CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sport & Style BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



10/2010	121.811km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sport & Style BMT [DE - SUV5 1.4 TSI BMT EU5, Sport & Style, 2009 - 2011]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZBW045226	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.811km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.725km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	320 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Schiebedach schwergängig,

ZUSATZINFORMATIONEN

Letzter Serviceeintrag passt nicht,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Chromleisten an Seitenfenstern

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Top-Paket
- Winter-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Nebelscheinwerfer integriert
- Einparkhilfe hinten
- Fußmatten Textil
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZBW045226


CarOnSale


CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TRAFFIC
SETUP
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
13:27
Adresse
Karte
Heimatadr.
NAV
TRAFFIC
SETUP



Serviceplan
CC, Eos, Golf, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat CC, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tigian, Touran





















(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette
angebracht
(8) nächste HU
Oktober 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Andreas Schabarow
E1283001
Das Abgasverhalten wurde am 07.10.2025 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-4-29-0827-03 überprüft
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Endsumme netto: 85,75 EUR 19% USt: 16,29 EUR
Endsumme: 102,00 EUR


11.10.2010 D603 AN000029 9
M1 AC
WVGZZZ5NZBW045226 6
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACCAVAXO
FM6FM6BB03NDSTVR27MG
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.-Pers.Bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
F.1/F.2:+30 U. 7.2/8.2:+65 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2000 BIS 8%
STEIG.*EUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX. 3880KG*FZ IST MITWERKSEITIG
MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP
.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.ADSN.VO.Z.STVO*WW.AHK L7.EVTG*
2 1 110/5800 197
4427-4550 1809
1665-1706 1510-
100
156 2080 2080
1080 1050 -
1080 1050 -
75 3750 71
1800 750 5 -
215/60 R17 96H
215/60 R17 96H
-
Schwarz 9
e1*2001/116*0450*10
13.07.2010 K GK294287



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)