CarOnSale

Toyota Corolla Hybrid Team D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



11/2020	253.300km	LEISTUNG 98 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla Hybrid Team D [DE - LimS5 1.8 Hybrid EU6d-T, Team D, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN SB1K93BE40E155330	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 253.300km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 249.211km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Riss/Bruch, Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 3
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill unten / oben Pianolack
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Sound-System JBL Premium (inkl. Subwoofer)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Technik-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- 8 Lautsprecher
- Einparkhilfe vorn
- Park-Assistent Intelligent Park Assist
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale


12:12




Menü
12:17
255
255

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL ZWE211L-DHXNBW
W257

CarOnSale

CarOnSale

Menü
12:17
Audio
Telefon
Info
Einrichtung

AUTO
255
255
DUAL









TEAM DEUTSCHLAND





ERWIN PHILIPP


ERWIN PHILIPP


COROLLA HYBRID
HATCHBACK
TOURING SPORTS


TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG-
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG


TÜV SÜD


10.11.2020 5013 ANU000073 2 01 K 72 /5200 180
N1 AB 4370-4380 1750
SB1K93BE40E155330 3 1460 1420-1485
TOYOTA 75
ZE1HE(EU,N) 111 1820 1820
2WE211(H) 1050 970
2WE211L-DHXN8W(3E) 1050 970
69 2500 67
TOYOTA COROLLA 750 450 5
TOYOTA EUROPE (B) 225/45R17 91W C C1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/45R17 91W C C1
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP WEI55 0/
EURO6;WLTP:AP;P1/C1;M; N1 1 e6*2007/46*0318*04
Hybr.Benzin/E 24.08.20 K FX082561
0008 36AP 1798
Datum zur Emissionsklasse: 10.11.2020*
Ilbronn


OKT 27


TOYOTA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Rost)



- Rad (Riss/Bruch, Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Parksensor eingedrückt



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)