Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11801715
vom: 05.11.2026

» Übersicht

Besichtigt am:	04.11.2026 09:45
Berichts-Nr:	11801715
FIN:	WAUZZZGA2RA026815



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11801715
vom: 05.11.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BJW
Erstzulassungsdatum:	21.12.2023
Laufleistung:	38.760 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pfeilgrau Perleffekt
Farbe Dach:	Pfeilgrau Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	87 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"after sales 1"

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q

5 Türen

Abgasendrohre

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket mit USB-Ladeschnittstellen im Fond

Abwicklung Serie

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket plus

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse schwarz matt mit Dekoreinleger selenitsilber

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höheneinstellbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dachspoiler

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen Lichtgrafik Format

Dekorfolie Audi Ringe

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe hinten

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Embleme

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-

Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe mit grauem Colorstreifen

Funktionspaket

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsregelanlage

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckleuchten

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Individualeinbau der Audi Sport GmbH

Infotainmentrechner

Innenspiegel abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line mit Sportsitzen in Stoff/Leder-Kombination schwarz/grau

Interieurapplikationen Aluminiumoptik

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen

Kältemittel R1234yf
Kein Selbstabholer
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger vorn
Kindersicherheits-Paket
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Klima- und Komfortpaket
Kofferraumbodenmatte
Komfortklimaautomatik
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortpaket Sitze
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
LED-Scheinwerfer
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modul Boden hinten Ausführung 7
Müdigkeitserkennung
Navigationspaket
Nebelschlussleuchten
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Audi drive select
Ohne Belederung
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-up-Display
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Nackengebläse
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Trennwand
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ohne Windschott
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Optikpaket schwarz
Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
Progressivlenkung
Q2 S line
Räder Audi Sport, 10-Y-Speichen, 8,0Jx19, Reifen 235/40 R19
Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 215/55 R17
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 235/40 R19 96Y xl
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sideblades in Schwarz matt mit abgeflachter Kontur

Sitzheizung vorn

Sondersteuerung

Sondersteuerung I/VP

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Spurverlassenswarnung

Stabilisator vorn

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung SWIN

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer Einparkhilfe hinten

Steuerungsnummer Lederlenkrad 3-Speichenmit Multifunktion plus

Steuerungsnummer Spurverlassenswarnung

Stoff Puls/Leder-Kombination

Stoßfänger S line in Kontrastlackierung

Stylepaket schwarz matt

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11801715
vom: 05.11.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11801715
vom: 05.11.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGA2RA026815 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11801715
vom: 05.11.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11801715
vom: 05.11.2026




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WAUZZZGA2RA026815

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11801715
vom: 05.11.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



