CarOnSale

SsangYong Rexton

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	124.051km	203 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SsangYong	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Rexton	KATEGORIE Geländewagen
FIN KPT40B1ESNP081606	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.051km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 203 PS (149 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.157 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.377km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DASDING vom SWR

SsangYong Motor Co., Ltd.
BODY PAINT COLOR ACM
DATE OF MANUFACTURE




DRIVE MODE
AUTO HOLD


RES+
SET-
NAVI

MUTE
MODE


OFF





















AUTO HOLD
2H
4H
4L
PART-TIME MANAGEMENT SYSTEM


Wartungsnachweis
Autohaus Sinemus e.K.
SSANGYONG



Wartungsnachweis
Autohaus Sinemus e.K.
SSANGYONG



REXTON


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
COMPLETE VEHICLES


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
for completed vehicles




09.06.2022
MIG
KPT40B1ESNF081606
Ssangyong
YKA
AE7L
BEA11(10)
Ssangyong REXTON
SSANGYONG TECHNIK
Geländefz.Pers/bef.
Kombilimousine
EURO6
Diesel
C002
BASIS-FZ:SSANGYONG,


ZBI



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)