

År	Startföremål	Precisera Startföremål	Brandorsak	Precisera Brandorsak	MSB Analyserad brandorsak	MSB kommentarer	Olycksorsak
2006	Annat	Telefonladdare	Tekniskt fel		Mobil/laddare	Vet ej om det är till mobiltelefon.	Troligen en telefonladdare som hade glömts i väggutaget som hade börjat att kola.
2006	Transformator		Tekniskt fel		Mobil/laddare	Vet ej om det är till mobiltelefon.	KANSKE NÅGON TYP AV LADDARE SOM ORSAKADE BRANDEN.
2006	Annat	Telefonladdare	Okänd		Mobil/laddare	Vet ej om det är till mobiltelefon.	Brand i kök Troligtvis telefonladdare
2006	Annat	Mobiltelefon	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Lägenhetsbrand Tekniskt fel i telefon
							Villabrand Troligtvis en telefonladdare. Telefonen ligger på laddning i en säng och ägaren sitter på nedervåningen och ser på TV, han hör att det knäpper från övervåningen och då han öppnar dörren till trapphuset från köket luktar det rök där han går uppför trap pen för att kontrollera men det är så pass mycket rök så han kommer inte upp på det övre planet. Han larmar SOS genom att bege sig till en granne.
2007	Annat	Mobiltelefon/laddare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		
2007	Andra elinstallationer	laddningsenheten till bärbar telefon	Tekniskt fel		Mobil/laddare	Vet ej om det är till mobiltelefon.	Bärbartelefon som satt i laddare
2007	Elcentral		Tekniskt fel		Mobil/laddare	Oklart om det är vanlig mobiltelefon.	Kortslutning i laddningsstation nödtelefon. Vet ej
						Troligen ej mobiltelefon.	
						Brandorsaken kan även vara levande ljus.	
2007	Annat	Telefon eller ljusstake	Annan	Telefon eller levande ljus	Mobil/laddare		Brand i bord Eventuellt kan det vara en uppladdningsbar telefon som orsakat branden.
2008	Andra elinstallationer		Tekniskt fel		Mobil/laddare		KORTSLUTNING I MOBILTELEFONS BATTERI, SOM STOD FÖR LADDNING GAMMALT BATTERI
2008	Annat	Trådlös telefon Brödrost eller laddare till trådlöstelef	Blixtnedslag		Mobil/laddare	Effekt av åska.	Brand i trådlös telefon Åska Blixtnedslag.
2008	Annat		Tekniskt fel		Mobil/laddare	Eventuellt laddaren. "Orsaken till branden och rökutvecklingen var en mobiltelefon som smält. Laddaren var OK."	Troligen elfel i brödrost eller laddare till trådlöstelefon.
2009	Annat	Mobiltelefon	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Något fel på en mobiltelefon.
							Brand i sängen Enligt lgh innehavaren så var det mobiltelefonen som startat branden. Lgh innehavaren hade kommit hem och lagt telefonen i sängen någon stund senare så upptäckte hon en brand i sängen. Vid undersökning av skadan så upptäcktes ett askfat intill sängen, enligt innehavaren så var det inte askfatet som var orsaken utan mobiltelefonen som startat branden.
2009	Annat	ev mobiltelefon	Annan	Mobiltelefonen inte orsaken troligen en	Mobil/laddare	Tveksamt om mobilen är brandorsaken.	Okänd anledning till antändning i ryggsäcken. Möjligen har antändning av deodorant i sprayflaska skett. Likaså kan antändning av tändargas skett. Tändkälla kan möjligen vara en mobiltelefon.
2010	Annat	Ryggsäck/Väska	Okänd		Mobil/laddare	Oklar brandorsak.	troligtvis antingen varm spisplatta eller laddare till mobil se ovan
2010	Spis		Tekniskt fel		Mobil/laddare	Oklar brandorsak.	rök ifrån ovanvåning, person utrymt okänt, möjligtvis laddare som antänt säng på ovanvåning.
2011	Säng		Okänd		Mobil/laddare	Vet ej typ av batteriladdare.	

2011	Annat	Laddare mobiltelefon	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Troligen elfel Troligen en laddare till mobiltelefon
2012	Annat	Mobiltelefon/laddare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Brand i mobiltelefon som var ansluten till en laddare. Laddaren var ansluten till vägguttaget. Okänt
2013	TV	Mobil/laddare?	Tekniskt fel		Mobil/laddare	Oklar brandorsak.	Branden ser ut att ha börjat i västra hörnet mot altanen där tv:n står. Där laddades även mobiltelefon över natten. Mobil/laddare eller tv ?
2013	Andra elinstallationer		Tekniskt fel		Mobil/laddare		Personerna som bodde i lägenheten kom hem efter midnatt, märkte då att det kom rök ur lägenheten. när de öppnade dörren var lägenheten rökfylld. // Den troliga orsaken till branden enligt en av de boende kunde vara den att han hade en mobiltelefon liggandes i en säng och att det då blivit något tekniskt fel. //
2013	Annat	Mobil/laddare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Mobiltelefonen hittades i sängen med laddaren i vägguttaget. I det rum som sängen var placerad har branden startat. //
2013	Soffa/fåtölj		Annan	El-relaterad	Mobil/laddare	Oklar brandorsak.	Brand i garderob/förråd. Okänt.
2014	Annat	Mobiltelefon	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Brand i soffa / kommentar 2013-12-13 JK Trolig el-relaterad brand. El-ljusstake el. laddare till bärbar dator/ 2013-12-13 JK
2014	Andra elinstallationer	Laddning av mobilbatteri	Tekniskt fel		Mobil/laddare		2 Tekniska fel eller brister2 Tekniska fel eller brister
2014	Säng		Värmeöverföring		Mobil/laddare	oklar brandorsak.	Ett batteri som exploderade vid laddning. Något fel på batteriet.
2014	Dator	surfplatta (microsoft surface 2)	Tekniskt fel		Mobil/laddare	Surfplatta	Brand i sovrum pga.överhettad surfplatta Överhettad surfplatta som låg på laddning Märke : Microsoft Surface 2. som var ca.2 veckor gammal.
2014	Transformator		Tekniskt fel		Mobil/laddare	Batteripack + modellbåt	Batteripack och laddare till fjärrstyrd modellbåt som låg på madrass Bristande värmeledning p.g.a. isolerande underlag (madrassen)
2014	Annat	Laddstation till trådlös telefon	Blixtnedslag		Mobil/laddare	Troligen ej mobiltelefon.	värmeledning p.g.a. isolerande underlag (madrassen)
2014	Soffa/fåtölj		Tekniskt fel		Mobil/laddare		Blixtnedslag Åskoväder och luftledning till telefonen.
2014	Transformator	Laddare till mobil eller surfplatta	Värmeöverföring		Mobil/laddare	Telefon eller surfplatta.	Troligen elfel i anslutning till soffa. Enligt uppgift låg mobil på laddning i soffan./
2014	Säng, Annat	Telefonladdare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Enligt LW:s förenklad brandutredning daterad 2014-11-12 fanns en illa bränd dockningstation i soffan. Stationen var ansluten med en skarvsladd. Elfel i någon för Oklart.
2014	Andra elinstallationer		Tekniskt fel		Mobil/laddare		Trolig orsak kan vara laddare till telefon eller surfplatta.
2015	Transformator	Mobiltelefonladdare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Överhettad laddare till Iphone mobiltelefon. Se ovan.
2015	Annat	Telefonbatteri	Okänd		Mobil/laddare		Brand i telefonladdare Brand i telefonladdare
2015	Annat	Mobil/laddare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Branden har enligt vittnen (boende) startat i en mobiltelefonladdare. /LN .
2015	Andra elinstallationer		Annan	överhettning	Mobil/laddare		Brand i telefonbatteriokänt
2015	Transformator		Tekniskt fel		Mobil/laddare		Direkt olycksorsak: // Brand i mobil/laddare. // Bakomliggande olycksorsak: //
							Överbelastning i mobil/laddaren. // Bilder på laddaren av märket HTC P/N 79H00124-02M modell: TC E250 finns som som extern bilaga
							Mänskliga fel/bristerKläder över extraladdare till mobil.Tekniska fel/bristerExtraladdaren blev överhettad och började brinna.
							Mobil/laddare felande laddare

2015	Annat	mobilladdare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Den drabbade ligger och sover och vaknar av att han upplever att det är varmt på bröstet han upptäcker då att det brinner i en mobilladdare med meterhøga lågor. Se OFUBrand i sovrumSe OFUFörmodligen laddare till mobiltelefon som överhettats
2015	Annat	telefonladdare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		ett trådlöst mobiltmodem som har blivit varmt av någon andledning och tänt en leksakskartong som troligen var väldigt nära modemmet Kan ha varit åskan som gick på tisdagen .
2015	Annat	modem	Tekniskt fel		Mobil/laddare	Mobilt modem	Annan
2015	Annat	Iphone laddare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Brand i sängkläder samt gardin. Mobilladdare.
2015	Annat	Mobilladdare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Brand på en säng i ett sovrum Okänt. Vi hittar ingenting som kan ha legat på sängen. Det spekuleras om det kan ha varit en mobiltelefon som legat på sängen då det fanns en mobilladdare under sängen (se insatsbilder) dock hittas inga rester efter en mobil då madrass lämpas ut från
2015	Okänt		Okänd		Mobil/laddare		Brand i telefonOkänt
2015	Annat	mobiltelefon	Tekniskt fel		Mobil/laddare		Rök från laddare.
2015	Transformator		Okänd		Mobil/laddare	Surfplatta Mekanisk skada på (knäckt) mobiltelefon, verkar ej varit på laddning.	
2015	Annat	mobiltelefon	Annan	Kortsluten telefon	Mobil/laddare		1 Mänskliga fel eller brister5 Okänt
2015	Annat	telefonladdare	Tekniskt fel		Mobil/laddare		AnnanÖverhettad telefonladdare
2015	Annat	Mobilbatteri	Anlagd med uppsåt		Mobil/laddare	Oklar brandorsak.	Mobilbatteri som av okänd anledning brunnit. Oklart.
2015	Säng		Okänd		Mobil/laddare		Enligt lägenhetsinnehavaren hade en mobilladdare börjat brinna Okänd