

FICHE TECHNIQUE

Art. P101



DESCRIPTION

Gilet de signalisation haute visibilité sans manches. Ce vêtement signale visuellement la présence de l'utilisateur afin de prévenir d'éventuels dangers de jour comme de nuit.

CARACTERISTIQUES

- 2 bandes rétroréfléchissantes horizontales cousues
- support 100% polyester
- fermeture par bandes auto-agrippantes
- léger et peu encombrant
- coloris : tissu jaune fluorescent, bandes grises, liseret foncé

TAILLES

S à 3XL

DOMAINES D'UTILISATION

Le code du travail impose aux employeurs de fournir des vêtements haute visibilité dans les situations où il est nécessaire, voire indispensable, d'être vu. Vous pouvez retrouver ces conditions dans :

- BTP
- entretien des routes et autoroutes
- les transports
- la logistique
- industries
- la manutention générale
- la maintenance et l'entretien
- métiers de la sécurité
- travaux en milieu sombre ou de nuit

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
S	P101 S	toutes tailles : - 50 unités par carton - emballage individuel
M	P101 M	
L	P101 L	
XL	P101 XL	
2XL	P101 2XL	
3XL	P101 3XL	




CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**



EN ISO 13688:2013

Vêtements de protection, exigences générales.



EN ISO20471:2013 : classe **2** (de 1 à 3)

Vêtements de signalisation à haute visibilité - Surfaces fluorescentes et rétroréfléchissantes

ENTRETIEN - STOCKAGE

- en cas de salissures, les propriétés réfléchives peuvent être réduites
- lavage en machine (25 cycles max.)



- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

FICHE TECHNIQUE

Art. P111



SACOBEL
SAFETY PRODUCTS



DESCRIPTION

Gilet de signalisation haute visibilité sans manches. Ce vêtement signale visuellement la présence de l'utilisateur afin de prévenir d'éventuels dangers de jour comme de nuit.

CARACTERISTIQUES

- 2 bandes rétroréfléchissantes horizontales cousues
- support 100% polyester
- fermeture par bandes auto-agrippantes
- léger et peu encombrant
- coloris : tissu orange fluorescent, bandes grises, liseret foncé

TAILLES

S à 3XL

DOMAINES D'UTILISATION

Le code du travail impose aux employeurs de fournir des vêtements haute visibilité dans les situations où il est nécessaire, voire indispensable, d'être vu. Vous pouvez retrouver ces conditions dans :

- BTP
- entretien des routes et autoroutes
- les transports
- la logistique
- industries
- la manutention générale
- la maintenance et l'entretien
- métiers de la sécurité
- travaux en milieu sombre ou de nuit

INFORMATIONS PRATIQUES


Tailles	Références	Conditionnement
S	P111 S	toutes tailles : - 50 unités par carton - emballage individuel
M	P111 M	
L	P111 L	
XL	P111 XL	
2XL	P111 2XL	
3XL	P111 3XL	



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**



EN ISO 13688:2013

Vêtements de protection, exigences générales.



EN ISO 20471:2013 : classe **2** (de 1 à 3)

Vêtements de signalisation à haute visibilité - Surfaces fluorescentes et rétroréfléchissantes

ENTRETIEN - STOCKAGE

- en cas de salissures, les propriétés réfléchives peuvent être réduites
- lavage en machine (25 cycles max.)



- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct