

1370

Fer à souder autonome à gaz

ELECTRONIQUE



DESCRIPTION

Fer à souder autonome à gaz

Fer à souder autonome à trois fonctions : fer à souder jusqu'à 500°C, générateur d'air chaud jusqu'à 700°C, micro chalumeau jusqu'à 1260°C. Fonctionne avec du butane, autonomie : 3H00. Spécialement conçu pour la maintenance sur site. Livré dans un coffret métallique avec : 1 tube catalyseur pour chalumeau, 1 panne de fer à souder, 1 embout défecteur, 1 buse à air chaud, 1 éponge, 1 repose-fer.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	FER A SOUDER AUTONOME A GAZ
Référence commerciale	1370
Poids (g)	350
Garantie	0

ELECTRONIQUE