



VE702GR - VE702



2 x MAX

XXXXX

FR GANTS DE PROTECTION. - VE702GR: GANT TRICOT POLYAMIDE / PAUME PU **VE702:** GANT TRICOT POLYAMIDE / PAUME PU **Instructions d'emploi:** Gant de protection contre les risques mécaniques et sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques. Si le niveau de coupure TDM est indiqué (de A à F), il fait référence en terme de résistance à la coupure. Les niveaux de performance et le pictogramme associé sont marqués sur chaque gant. Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants neufs. Ils vont du moins performant (niveau 1 ou A) au plus performant (niveaux 4 ou 5 ou 6 ou F selon norme). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. Vérifier que les dispositifs ont la taille appropriée. - **Limites d'utilisation:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une résistance à la traction (niveau 1) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a un risque de happement par des machines en mouvement. Les manchettes élastiques et les gants enduits de latex peuvent entraîner des allergies. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'abrasion, la dégradation, etc... - **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. Lavage et séchage domestique : lavable à 60°C et séchage modéré en machine, 2 fois selon les tests effectués. -

EN PROTECTIVE GLOVES. - VE702GR: POLYAMIDE KNITTED GLOVE / PU PALM **VE702:** POLYAMIDE KNITTED GLOVE / PU PALM **Use instructions:** Protective glove for mechanical risks and with no chemical, microbiological, electrical or thermal hazards. If the TDM cut-off level is indicated (from A to F), it is the reference in terms of cut-off resistance. Performance levels and pictogram associated are marked on each glove. The levels are obtained on the palm of the new glove. They are ordered from the least effective (level 1 or A) to the most effective (from 4 or 5 or 6 or F depending on the standard). 0 indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard. X indicates that the glove has not been tested or the test method is not suitable for the glove design or material. Ensure your gloves are intact before and during use and replace if necessary. Check that devices are of suitable sizes. - **Usage limits:** Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. We draw the attention of users to the fact that the gloves with tear resistance (level ≥ 1) must not be used when there is a risk of catching in moving machines. Elastically wrists and latex coated gloves may cause allergic reactions. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the abrasion, the dissipation... - **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. Domestic washing and drying : washable at 60°C and tumble drying at low temperature, 2 times according to performed testing. -

IT GUANTI DI PROTEZIONE. - VE702GR: GUANTO IN MAGLIA DI POLIAMMIDE / PALMO PU **VE702:** GUANTO IN MAGLIA DI POLIAMMIDE / PALMO PU **Istruzioni d'uso:** Guanti di protezione contro i rischi meccanici e senza pericolo di rischi chimici, microbiologici, elettrici o termici. Se fosse indicato il livello di taglio TDM (da A a F), fa riferimento al taglio in termini di resistenza. I livelli di prestazioni e il pittogramma associato sono presenti su ogni guanto. I livelli sono ottenuti sul palmo di guanti nuovi. Vanno dal meno performante (livello 1 o A) al più performante (livello 4 o 5 o 6 o F a seconda della norma) 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X : indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non è applicabile ai guanti o ai materiali. Curare l'integrità dei propri guanti prima e durante l'utilizzo, sostituirli se necessario. Verificare che i dispositivi siano della dimensione corretta. - **Restrizioni d'uso:** Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego allegate in seguito. Vogliamo sottolineare agli utilizzatori il fatto che i guanti presentano un'altissima resistenza alla trazione (livello ≥ 1) e, di conseguenza, non devono essere utilizzati in presenza di rischio di risucchio dalle macchine in movimento. I polsini elastici e i guanti rivestiti di latex possono causare allergie. I livelli di prestazione sono basati sui risultati delle prove in laboratorio, le quali non riflettono necessariamente le condizioni reali di un ambiente di lavoro, anche per l'influenza di svariati altri fattori, come la temperatura, l'abrasione, la degradazione, ecc. - **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. Lavaggio e asciugatura domestici: lavabile a 60°C e asciugatura moderata in lavatrice, 2 volte secondo i test effettuati. - **ES GUANTES DE PROTECCIÓN. - VE702GR:** GUANTE POLIAMIDA / PALMA PU **VE702:** GUANTE POLIAMIDA / PALMA PU **Instrucciones de uso:** Guante de protección contra los riesgos mecánicos y sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos. Si el nivel de corte TDM está indicado (de A a F) hace referencia en términos de resistencia al corte. Los niveles de desempeño y el pictograma asociado están marcados en cada guante. Los niveles se obtienen de la palma del guante nuevo. Van desde el de menor desempeño (nivel 1 o A) al de mayor desempeño (nivel 4 o 5 o 6 o F según la norma). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X : indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material. Cuidar la integridad de sus guantes antes y durante el uso; reemplácelos si es necesario. Verificar que el dispositivo tenga el talle apropiado. - **Limites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. Queremos llamar la atención de los usuarios sobre el hecho de que los guantes que presentan una muy alta resistencia a la tracción (nivel ≥ 1) no se deben usar cuando hay riesgo de dentelladas por máquinas en movimiento. Las muñecas elásticas y los guantes recubiertos de látex pueden causar reacciones alérgicas. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas de laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales del lugar de trabajo, en cuanto a la influencia de diversos otros factores, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc... - **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales. Lavado y secado doméstico: lavable a 60 °C y secado moderado a máquina, 2 veces según las pruebas realizadas. -

PT LUVAS DE PROTEÇÃO. - VE702GR: LUVA DE MALHA POLIAMIDA / PALMA DE PU **VE702:** LUVA DE MALHA POLIAMIDA / PALMA DE PU **Instruções de uso:** Luvas de proteção contra os riscos mecânicos e sem perigo de riscos químicos, microbiológicos, elétricos ou térmicos. Se for indicado o nível de corte TDM (de A a F), refere-se em termos de resistência ao corte. Os níveis de desempenho e o pictograma associado encontram-se marcados em cada luva. Os níveis são obtidos na palma das luvas novas. São classificados do menos eficiente (nível 1 ou A) ao mais eficiente (níveis 4 ou 5 ou 6 ou F, consoante a norma) Zero (0) indica que a luva tem um nível de eficiência mais baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X: Indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é conveniente devido a concepção das luvas ou do material. Verifique a integridade das luvas antes e durante o uso e substitua quando necessário. Verificar se a altura dos dispositivos é adequada. - **Limitação de uso:** Não utilizar para além do âmbito de utilização definido nas instruções acima. Chamamos a atenção dos usuários para o fato de que as luvas apresentarem resistência muito elevada à tração (nível ≥ 1), não devem ser utilizadas quando existir o risco de aderir em máquinas em movimento. Os punhos elásticos e as luvas revestidas com latex podem provocar reações alérgicas. Os níveis de desempenho baseiam-se em resultados de testes em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho, sujeitas à influência de diversos fatores, como a temperatura, a abrasão e a degradação, etc. - **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. Lavagem e secagem domésticas: lavável a 60°C e secagem na secadora a baixa temperatura, 2 vezes, conforme testes realizados. -

NL VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN. - VE702GR: GEBREIDE HANDSCHOEN VAN POLYAMIDE / PALM MET PU **VE702:** GEBREIDE HANDSCHOEN VAN POLYAMIDE / PALM MET PU **Gebruiksaanwijzing:** Beschermende handschoen tegen mechanische risico's en zonder chemische, microbiologische, elektrische en thermische risico's. Indien het snijrisiconiveau TDM aangegeven is (van A tot F), wordt hiermee het prestatieniveau van de snijweerstand bedoeld. De prestatieniveaus en de bijbehorende pictogram staan op elke handschoen aangegeven. De niveaus worden behaald op de palm van de nieuwe handschoenen. Dit gaat van minst sterk (niveau 1 of A) naar sterkt (niveaus 4 of 5 of 6 of F afhankelijk van de norm). 0 geeft aan dat de handschoen een lager kwaliteitsniveau heeft dan het minimaal vereiste voor het individueel gegeven risico. X: geeft aan dat de handschoenen niet zijn getest of dat de testmethode niet lijkt te voldoen gezien het ontwerp of het materiaal van de handschoenen. Controleer uw handschoenen voor en tijdens het gebruik op gebreken en vervang indien nodig. Controleer dat de uitrusting de juiste maat heeft. - **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven is in de onderstaande handleiding. Wij vestigen de aandacht van de gebruikers op het feit dat de handschoenen die een zeer grote trekbestendigheid bezitten (niveau ≥ 1) niet gebruikt moeten worden als er gevaar bestaat van vasthakken aan bewegende machines. Elastische manchetten en latex-gecoate handschoenen kunnen allergieën veroorzaken. De prestatieniveaus zijn gebaseerd op de testresultaten in het laboratorium, die niet altijd met de werkelijke condities van de werkplek overeenkomen door de invloed van veel andere factoren zoals temperatuur, schuren en beschadigen etc... - **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Opslaan op een koele, droge plaats, voorstrijk in tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke verpakking. Huishoudelijke was: kan op 60°C gewassen en bij lage temperatuur gedroogd worden in de machine. 2 keer volgens de uitgevoerde testen. -

DE SCHUTZHANDSCHUHE. - VE702GR: POLYAMID FEINSTRICKHANDSCHUH / HANDFLÄCHE PU **VE702:** POLYAMID FEINSTRICKHANDSCHUH / HANDFLÄCHE PU **Einsatzbereich:** Schutzhandschuhe bei mechanischen Risiken, bieten jedoch keinen Schutz gegen chemische, mikrobiologische, elektrische oder thermische Risiken. Bei Angabe eines TDM-Schnittwertes (von A bis F) nimmt dieser Bezug auf die Schnittfestigkeit. Jeder Handschuh ist mit den Leistungsanforderungen sowie dem ihnen entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet. Die Einstufungen werden in Bezug auf die Handschuhinnenfläche neuer Produkte vergeben. Die Kennzeichnung geht von den Leistungsschwächsten (1 oder A) bis zu den Leistungsstärksten (4 oder 5 oder 6 bzw. F je nach Norm) Werten. 0 bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als das für eine individuell gegebene Gefahr erlaubte Minimum bietet. X: bedeutet, dass der Schutzhandschuh entweder keinerlei Tests unterzogen wurde oder dass das Testverfahren aufgrund des Handschuhaufbaus oder der Materialien nicht durchführbar scheint. Die Handschuhe müssen vor und während der Verwendung unbeschädigt sein. Wenn notwendig, müssen sie ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Anzüge in der Größe passen. - **Gebrauchseinschränkungen:** Nicht außerhalb des in der unten aufgeführten Anleitung angegebenen Anwendungsbereichs verwenden. Wir weisen die Nutzer darauf hin, dass Handschuhe, die eine sehr hohe Zugfestigkeit (Klasse ≥ 1) aufweisen, nicht verwendet werden dürfen, wenn das Risiko besteht, durch sich bewegende Maschinen erfasst zu werden. Die elastischen Stulpen und die beschichteten Latex-Handschuhe können Allergien auslösen. Die Leistungsklassen basieren auf Prüfergebnissen im Labor, die nicht notwendigerweise den realen Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechen, wo verschiedene Faktoren, wie Temperatur, Verschleiß und Abnutzung usw. zusammenwirken. - **Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen:** Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinstrahlung geschützt in der Originalverpackung lagern. Waschen und Trocknen im Haushalt: waschbar bei 60 °C und trocknergeeignet bei niedriger Temperatur, 2 mal gemäß durchgeführter Prüfung. -

PL RĘKAWICE OCHRONNE. - VE702GR: RĘKAWICA DZIANA Z POLIAMIDU, STRONA CHWYTNA POWLEKANA PU **VE702:** RĘKAWICA DZIANA Z POLIAMIDU, STRONA CHWYTNA POWLEKANA PU **Zastosowanie:** Rękawice ochronne precyzyj zagrożeń mechanicznych, bez zagrożenia chemicznych, mikrobiologicznych, elektrycznych lub termicznych. Jeśli jest wskazany poziom precyzji TDM (od A do F), odnosi się on do odporności na przecięcie. Każda rękawica jest oznaczona poziomem efektywności i odpowiednim piktogramem. Poziomy uzyskano na powierzchni dłoniowej nowych rękawic. Są sklasyfikowane od najniższej (poziom 1 lub A) do najwyższej efektywności (poziom 4 lub 5 lub 6 lub F, zależnie od normy). 0 informuje, że poziom wytrzymałości rękawicy jest niższy od wymaganego minimum, niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. X oznacza, że rękawica nie została poddana badaniu lub metoda zastosowana podczas badań nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną wytrzymałość niższą niż minimum, ale nie minimum, przed danej indywidualnej niezabezpieczono. X: Oznacza, że rękawice nie zostały poddane próbie, lub że metoda badania nie wydaje się być odpowiednia ze względu na projekt rękawicy lub materiał. Zwrócić uwagę na to, że rękawice mają uśrednioną

A lídz F), tad tas attiecas uz iegriezuma izturības terminu. Izturības līmenis un attiecīgā piktogramma ir attēloti uz katra cimdā. Līmeņi tiek sasniegti uz jaunā cimdā plaukstas pusēs. Tie ir sakārtoti no mazāk efektīviem (līmenis 1 vai A) līdz vairāk efektīviem (līmenis 4 vai 5, vai 6, vai F, atkarībā no normas).
O norāda zemāk līmeni cimdam, kas ir kā minimums esošajam individuālajam izmēram. X: norāda uz to, ka cimdā nav testēti vai ka pārbaudes metode neatzītš cimdā vai materiāla koncepciju. Pirms cimdā lietošanas, kā arī to lietošanas laikā jāpārbauda, vai tie nav bojāti. Ja nepieciešams, cimdā jānomaina pret jaunu pāri. Pārbaudīt, vai ierīces ir piemērota izmēra. - **Lietošanas termini**: Neizmantojiet ārpus lietošanas jomas, kas minēta zemāk esošajos norādījumos. Vēlāmies veikt lietotāju uzmanību, ka cimdami piemīt ļoti augsta stiepes stiprība (≥ 1. līmenis), tādēļ šos cimdus nedrīkst lietot gadījumos, kad pastāv iespēja, ka kustībā esošās iekārtas daļas varētu aizķert un ieraut cimdū. Elastīgas aproces un ar lateksu pārklāti cimdī var izraisīt alerģiju. Tehnisko rādītāju līmeņi balstās uz laboratorijā veikto izmēģinājumu rezultātiem. Šie izmēģinājumi ne vienmēr atspoguļo reālos apstākļus darba vietā, kurus var ietekmēt tādi faktori kā temperatūra, abrāzija, cimdū nolietotnās pakāpe u.c. - **Glabāšanas/Tīrīšanas**: Uzglabāt vēsumā un sausumā, pasargātus no sala un gaismas oriģinālajos iesaiņojumos. Mazgāšana un žāvēšana mājas apstākļos: mazgāšana 60°C un mērena žāvēšana Zāvētāja, 2 reizes saskaņā ar īstenotajiem testiem. - **LT APSAUGINĒS PIRŠTĪNĒS.- VE702GR**: MEGZTOS POLIAMIDU PIRŠTĪNĒS - DELNAS DENGŅAS **PU VE702**: MEGZTOS POLIAMIDU PIRŠTĪNĒS - DELNAS DENGŅAS **PU Naudojimo instrukcija**: Apsauginēs pirštīnēs nuo mehāniskiņi pavojū ir apsaugācinēs nuo cheminiu, mikrobiologiniu, elektros ar terminio pavojaus. Jei LAM įpjomio lygis yra nustatytas (nuo A iki F), tai yra nuoroda atsparumui įpjomivui atžvilgiu. Susiję eksploataciniai sąvaybių lygiai ir piktogramos yra pažymėtos ant kiekvienos pirštīnės. Lygiai matyti naujos pirštīnės duos srityje. Išie išdėstyti nuo mažiausio efektyvumo (1 ar A lygis) iki labiausiai efektyvus (nuo 4 ar 5, ar 6, ar F priklausomai nuo standarto). „0“ reiškia, kad pirštīnių apsaugos lygis yra mažesnis už minimalų konkrečiam asmeniniam pavojui. X” reiškia, kad pirštīnės nebuvo atliktas bandymas arba, kad bandymo metodas netinka šiu pirštīnių konstrukcijai ar medžiagai. užtikrinkite pirštīnių vientisumą, pririekus jas pakeiskite. Įsitinkkite, kad asmeninės apsaugos priemonių dydis yra tinkamas. - **Naudojimo apribojimai**: Naudokite tik pagal paskirti, nurodyta toliau esančiose naudojimo instrukcijose. Mes atkreipiame naudotojų dėmesį į tai, kad pirštīnės, kurios yra labai atsparios tempimui (≥ 1 lygis), neturi būti naudojamos, jei yra sukibimo su veikiančiu įrengimu. Elastiniai rankogaliai ir lateksu dengtos pirštīnės gali sukelti alergija. Kokybės lygiai pagrįsti rezultatais, gautais po bandymų laboratorijoje, kurie nebūtinai atspindi realias darbo vietas sąlygas, įvairių kitų veiksmių, tokių kaip temperatūra, nusigramdymas, sugadinimas ir t. t., poveikį. - **Laikymo/Valymo**: Laikyti originaliose pakuoťese vėsiuose patalpose, toliau nuo šalčio ir šviesos. Būtinis skarbimas ir džiovinimas: skalbtii 60 °C temperatūroje, džiovinti džiovyklyje vidutinėje temperatūroje, 2 kartus, remiantis atliktais bandymais. - **SV SKYDDSHANDSKAR.- VE702GR**: STICKAD HANDSKE POLYAMID - HANDFLATA BEHANDLAD **PU VE702**: STICKAD HANDSKE POLYAMID - HANDFLATA BEHANDLAD **PU Användning**: Skyddshandskar för mekaniska faror och utan kemiska, mikrobiologiska, elektriska eller termiska faror. Om skärnivån TDM är indikerad (från A till F) avser det beständigheten mot skärning. Pretandnivån och dihörande piktogram finns märkta på varje handske. Nivåerna har tagits från den nya handskens handflata. De är ordnade från de med lägst prestanda (nivå 1 eller A) till de med högst (nivå 4 eller 5 eller 6 eller F beroende på standard). 0 anger att handsken har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddsutrustning. X: anger att handsken inte provats eller att provning utförts på ett sätt som ger fullgod utvärdering av handsken och dess material. Kontrollera handskarna före och under användningen. Byt dem mot nya vid behov. Verifiera att ströket är rätt. - **Begränsningar**: Använd inte till annat än vad som är beskrivet i användningsinstruktionerna ovan. OBS ! Handskar med mycket hög draghållfasthet (nivå ≥ 1) får inte användas om det finns risk att fastna i maskiner i rörelse. De elastiska manschetterna och de latexbehandlade handskarna kan orsaka allergiska reaktioner. Prestandanivån baseras på tester som genomförs i laboratoriemiljö och återspeglar därmed inte alltid verkligheten. Faktorer såsom temperatur, nötning, bristning osv. skulle kunna påverka dessa resultat. - **Förvaring/Rengöring**: Förvaras i sin originalförpackning, svalt och tørt, frost- och frys skyddat. Tvätt och torkning: tvättbar i 60 °C, torktumling i låg temperatur, 2 gånger i enlighet med genomförda tester. - **DA BESKYTTELSESHANDSKER.- VE702GR**: STRIKKET POLYAMIDHANDSKE – HÄNDFLADE **PU-BELAGT VE702**: STRIKKET POLYAMIDHANDSKE – HÄNDFLADE **PU-BELAGT Brugsanvisning**: Beskyttelseshandske mod mekaniske risici uden fare for kemiske, mikrobiologiske, elektriske eller termiske risici. Hvis TDM snitniveauet er angivet (fra A til F), er det en referencce vedrørende skæremodstanden. Ydeevneniveauet og det tilhørende piktogram er markeret på hver handske. Niveauerne er opnået på nye handskers håndflade. De går fra det mest effektive (niveau 1 eller A) til det mest effektive (niveau 4 eller 5 eller 6 eller F ifølge normen). 0 angiver, at handsken har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt fareklasse. X : Angiver, at handsken ikke er efterprøvet, eller at prøvemethoden ikke synes at passe til handskernes eller materialets design. Sørg for, at handskerne er hele før og efter anvendelse, udskift dem om nødvendigt. Kontrollér, at anordningerne har den korrekte størrelse. - **Anvendelsesbegrænsninger**: Må ikke bruges til andre formål end der er defineret i ovenstående instruktioner. Vi henleder brugerens opmærksomhed på, at handskerne, som har en meget stor træstyrke (niveau ≥ 1), ikke må anvendes, når der er risiko for nap fra maskiner i bevægelse. Elastiske manchetter og latexovertrukne handsker kan forårsage allergi. Ydelsesniveauet er baseret på resultater af forsøg på laboratorium, hvilket ikke nødvendigvis afspejler de virkelige forhold på arbejdsstedet, ud fra indflydelse fra diverse andre faktorer såsom temperatur, afslibning, slid, etc... - **Opbevarings/Rengørings**: Opbevar dem køligt og tørt, i sikkerhed for frost og lys, i deres originalemballage. Vask og tørring i hjemmet: kan vaskes ved 60°C og tørrertumbles ved lav temperatur, 2 gange ifølge de udførte tests. - **FI SUOJAKÄSINEET.- VE702GR**: TRIKOOKÄSINE, POLYAMIDIA - KÄMMENESSÄ **PU-PINNOITE VE702**: TRIKOOKÄSINE, POLYAMIDIA - KÄMMENESSÄ **PU-PINNOITE Käyttöohjeet**: Mekaanisilla riskeillä suojaava suojäkäsine. Ei kemiallisia, termisiä tai mikro-organismeihin tai sähköön liittyviä riskejä. Leikkautumisenkestotaso TDM (A-F, jos ilmoitettu), kertoo leikkautumisenkestävyyden. Käsinäeseen on merkitty suoritussykytyasot liittyvine kuvakkeineen. Tasot on määritetty uusien käsinneiden kämmenosasta. Luokitusjärjestys on minimisuojauksesta (taso 1 tai A) maksimisuojaukseen (taso 4 tai 5 tai 6 tai F, standardista riippuen). 0 tarkoittaa, että käsineen suojatason on minimaatsoa alhaisempi kyseisen vaaran kohdalla. X : tarkoittaa, että käsineitä ei ole testattu tai että testausmenetelmä ei sovellu käsineen materiaaliille tai suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Tarkkaille käsineiden kuntoa ennen käyttöä ja sen jälkeen. Vaihda tarvittaessa. Varmista että välineet ovat sopivan kokoisia. - **Käyttörajoitukset**: Älä käytä yllä annetuista ohjeista poikkeavalla tavalla. Huomio! Käsineiden pito-ominaisuudet ovat erittäin hyvät (taso ≥ 1). Tästä syystä niitä ei pidä käyttää tilanteissa, joissa ne voisivat takertua liikkuviin koneisiin. Elastiset hihausuut ja lateksilla päällystetyt käsineet voivat aiheuttaa allergioita. Suojatulosuoluokitus perustuu laboratoriokeikoissa saatuihin tuloksiin, jotka eivät erilaisten muiden tekijöiden (esim. lämpötila, hankaus, kuluminen jne.) takia välttämättä vastaa todellisia työoloja. - **Säilytystä/Puhdistusta**: Säilytä ilmastoidussa ja kuivassa paikassa pakkausella ja valolta suojattuna alkuperäispakkauksessaan. Kotipesu ja -kuivaus: i pesu 60 °C:ssa ja rumpukuivauks alhaisessa lämpötilassa, 2 kertaa suoriteten testauksen mukaan. - **NO VERNEHANSKER.- VE702GR**: POLYAMID STRIKKEHANSKE / PU HÅNDFLATE **VE702**: POLYAMID STRIKKEHANSKE / PU HÅNDFLATE **Brukerinstrukser**: Vernehanske mot mekanisk risiko og uten fare for kjemiske, mikrobiologiske, elektriske eller termiske farer. Hvis TDM-riftnivået er indikert (fra A til F), refererer dette til riftnotstand. Ytelsesnivåene og tilhørende piktogram er merket på hver hanske. De spenner fra det minst effektive (nivå 1 eller A) til det mest effektive (nivå 4 eller 5 eller 6 eller F i henhold til standard). 0 indikerer at handsken har et ytelsesnivå som er lavere enn minimumet for den gitte individuelle faren. X: indikerer at handsken ikke er testet, eller at testmetoden ikke ser ut til å være egnet på grunn av hanskens eller materialets design. Forsikre deg om at handskene er integrerte før og under bruk, og bytt dem ut om nødvendig. Kontroller at enhetene har riktig størrelse. - **Bruksbegrensninger**: Ikke bruk utenfor bruksområdet definert i bruksanvisningen ovenfor. Vi gjør brukerne oppmerksomme på at handsker med strekkfasthet (≥ nivå 1) ikke må brukes når det er fare for å bli fanget av maskineri. Elastiske mansjetter og lateksbelagte handsker kan forårsake allergi. Ytelsesnivåene er basert på laboratoriestresultater, som ikke nødvendigvis gjenspeiler faktiske forhold på arbeidsplassen på grunn av påvirkning fra forskjellige andre faktorer, som temperatur, slitasje, nedbrytning, etc... - **Lagringsinstruks/Rengjørings**: Oppbevares på et kjølig, tørt sted beskyttet mot frost og lys i originalemballasjen. Vask og tørring i gjenskemaskin: vaskes ved 60 °C og moderat tørring i maskinen, 2 ganger i henhold til utførte tester. -

تعليمات الاستخدام: قفاز واق للحماية من المخاطر الميكانيكية، قفاز محاك من البولي أميد / اراحة اليد مغطاه بالبولي يوريثان **VE702GR**: قفاز محاك من البولي أميد / راحة اليد مغطاه بالبولي يوريثان **VE702**: ذلك دون التعرض لأي مخاطر كيميائية أو ميكروبيولوجية أو كهربائية أو حرارية. يُشير مستوى القطع TDM (من "A" إلى "F") إلى درجة مقاومة القطع. توضع علامات على كل قفاز تدل على مستويات الأداء والرسوم التوضيحية المرتبطة بها. ترتب هذه المستويات من الأقل فعالية (المستوى 1 أو "A") إلى الأكثر فعالية (من 5 أو 6 أو "F" اعتمادًا على نوع المعيار). يُشير "0" إلى أن القفاز لديه مستوى أداء أقل من الحد الأدنى للخطورة الفردية المعطاة. X: تشير إلى أن القفاز لم يخضع للاختبار أو أن طريقة الاختبار غير مناسبة بسبب تصميم القفازات أو المادة المستخدمة. تأكد من أن القفازات خاضعت لسلامة قبل وأثناء استخدامها، وقم باستبدالها إذا لزم الأمر. تأكد من أن السترات ذات مقاسات مناسبة. - **قيود الاستخدام**: تجنب الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المحدد في التعليمات أعلاه. تلفت انتباه المستخدمين إلى ضرورة عدم استخدام القفازات ذات مقاومة التمزق (المستوى 1 ≤) عندما يكون هناك خطر التعامل مع الآلات المتحركة. يمكن أن تسبب المعاصم المرنة والقفازات المطلية من اللاتكس ردود فعل تتسم بالحساسية. تعتمد مستويات الأداء على نتائج الاختبارات العملية التي لا تعكس بالضرورة الظروف الحقيقية الموجودة في مكان العمل؛ وذلك بسبب تأثير العوامل المختلفة الأخرى كدرجة الحرارة والتآكل والتعبيد ... - **تعليمات التخزين/التنظيف**: تُخزّن هذه المنتجات في عبواتها الأصلية في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الصقيع والضوء. الغسيل والتجفيف المنزلي: قابل للغسل عند درجة حرارة 60 درجة مئوية والتجفيف على درجة حرارة منخفضة مرتان وفقًا للاختبارات المتفذة. -

PART 3

FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. - **EN** Performances : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - **IT** Prestazioni : Conformi alle specifiche essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformità è accessibile sul sito internet www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. - **ES** Prestaciones : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentación (UE) 2016/425 y con las normas a continuación. La declaración de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la sección de datos del producto. - **PT** Desempenho : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaração de conformidade na página Internet www.deltaplus.eu nos dados do produto. - **NL** Prestaties : Voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens. - **DE** Leistungswerte : Entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und den folgenden Normen. Die Konformitätserklärung kann in den Produktdaten auf der Website www.deltaplus.eu heruntergeladen werden. - **PL** Właściwości : Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporządzenia 2016/425 (UE) oraz poniższymi normami. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.deltaplus.eu w informacji o produkcie. - **CS** Vlastnosti : Splňuje základní požadavky evropské směrnice 2016/425 a dále také požadavky níže uvedených norem. Prohlášení o shodě najdete na webu www.deltaplus.eu v části s technickými údaji výrobku. - **SK** Vlastnosti : V súlade so základnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/425 a nižšie uvedenými normami. Vyhľadanie o zhode je k dispozícii na webovej lokalite www.deltaplus.eu v časti Informácie o výrobku. - **HU** Védelmi szintek : Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvető követelményeinek és az alábbi szabványoknak. A megfeleléségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok között érhető el. - **RO** Performanțe : Conform cerințelor esențiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 și standardelor de mai jos. Declarația de conformitate poate fi accesată pe site-ul web www.deltaplus.eu, împreună cu datele produsului. - **EL** Επιδόσεις : Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των κατωτέρω προτύπων. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο internet www.deltaplus.eu μέσα στα δεδομένα του προϊόντος. - **HR** Performanse : U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i niže navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podacima o proizvodu. - **UK** Робочі характеристики : відповідає основним вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та стандартам, наведеним нижче. Декларація відповідності доступна на веб-сайті www.deltaplus.eu в даних про продукт. - **RU** Рабочие характеристики : Соответствуют основным требованиям Предписания (ЕС) 2016/425 и приводимым ниже стандартам. Декларация соответствия доступна на веб-сайте www.deltaplus.eu в разделе с данными изделия. - **TR** Performans : 2016/425 Yönetmeliğinin (AB) ve aşağıdaki standartların esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirimine www.deltaplus.eu internet sitesinde ürün bilgilerinden ulaşılabilir. - **ZH** 性能 : 符合2016/425（欧盟）指令和下列标准的基本规范要求。符合标准的声明可在网站www.deltaplus.eu的产品数据部分查看。 - **SL** Performansi : Izpolnjuje bistvene zahteve Uredbe (EU) št. 2016/425 in spodaj navedene standarde. Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. - **ET** Omadused : Vastab määruse (EL) 2016/425 põhinõuetele ja alljärgnevalt nimetatud standarditele. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubriigis. - **LV** Tehniskie rādītāji : Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasībām un zemāk esošajiem standartiem. Atbilstības apliecinājums ir pieejams internetā vietnē www.deltaplus.eu, sadalāj par produkta informāciju. - **LT** Parametrai : Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitikties deklaraciją galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio duomenų. - **SV** Prestanda : Stämmer överens med de väsentliga kraven i Kommissionens förordning (EU) nr 2016/425 och normerna nedan. Förklaringen om överensstämmelse finns i produktuppgifterna på internet på www.deltaplus.eu i ovanstående del. - **DA** Ydelse : I overensstemmelse med de væsentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstående standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgængelig på internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. - **FI** Ominaisuudet : Asetuksen (EU) 2016/425 ja jäljempänä olevien standardien olennaisten vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy internet-osoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydestä. - **NO** Ytelsen til : Oppfyller de grunnleggende kravene i forordning (EU) 2016/425 og standardene nedenfor. EU-samsvarserklæringen finner du på nettsiden www.deltaplus.eu i dataene til produktet. -

AR الأداء : الأداء: الامتثال للمتطلبات الأساسية للوائح 425/2016 (الأوروبية) والمعايير. التالية ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع **www.deltaplus.eu** بيانات المنتج

FR Règlement (UE) 2016/425 - **EN** REGULATION (UE) 2016/425 - **IT** REGOLAMENTO (UE) 2016/425 - **ES** REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425 - **PT** REGULAMENTO (UE) 2016/425 - **NL** VERORDENING (EU) 2016/425 - **DE** EU-Verordnung 2016/425 - **PL** ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425 - **CS** NARIŽENÍ (EU) 2016/425 - **SK** NARIADENIE (EÚ) 2016/425 - **HU** 2016/425/EU RENDELET - **RO** REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - **EL** ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 - **HR** UREDBA (EZ) 2016/425 - **UK** РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2016/425 - **RU** ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) 2016/425 - **TR** 2016/425 DÜZENLEMESİ (AB) - **ZH** 法规 (EU) 2016/425 - **SL** UREDBA (EU) 2016/425 - **ET** MÄÄRUS (EL) 2016/425 - **LV** NOLIKUMS (ES) 2016/425 - **LT** REGLAMENTAS (ES) 2016/425 - **SV** FÖRORDNING (EU) 2016/425 - **DA** FORORDNING (EU) 2016/425 - **FI** ANSETUS (NO) FORORDNING (EU) 2016/425 -

(EU) 2016/425 اللانحة AR

EN ISO 21420:2020 FR Exigences Générales pour les gants de protection. - **EN** General requirements - **IT** Requisiti generali per i guanti di protezione - **ES** Exigencias generales - **PT** Exigências gerais - **NL** algemene eisen - **DE** Allgemeine Anforderungen für Handschuhe - **PL** Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych - **CS** Všeobecné požadavky a metody zkoušení - **SK** Všeobecné podmienky - **HU** Védőkesztyűkre vonatkozó általános követelmények - **RO** Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare - **EL** Γενικές Απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας - **HR** Opći zahtjevi za zaštitne rukavice - **UK** Загальні вимоги до захисних рукавичок - **RU** Общие требования к защитным перчаткам. - **TR** Genel gereksinimler - **ZH** 防护手套的一般性要求。 - **SL** Splošne zahteve za varovalne rokavice. - **ET** Üldnõuded kaitsekinnaسته. - **LV** Vispārīgās prasības aizsargcimdriem - **LT** Bendrieji reikalavimai - **SV** Allmänna krav för skyddshandskar - **DA** Generelle krav til beskyttelseshandsker. - **FI** Yleisvaatimukset suojäkäsineille. - **NO** Generelle krav til vernehansker. -

AR المتطلبات العامة -



A58
A54
A55
A57
J85

EN388:2016+A1:2018 FR Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume) - **EN** Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm) - **IT** Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo) - **ES** Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma) - **PT** Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma) - **NL** Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm) - **DE** Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzstufen auf der Handfläche erzielt) - **PL** Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane na stronie chwytny) - **CS** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní) - **SK** Ochranné rukavice proti mechanickým poškodeniu (úroveň dosiahnutá pri testoch na dlani) - **HU** Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen (tenyérészénel elért érték) - **RO** Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (nivelul obținute la nivelul palmei) - **EL** Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα στο ελάφρως στην πλάμη) - **HR** Rukavice protiv mehaničkih rizika (Nivoi postignuti na dlanu) - **UK** Рукавички для захисти від різних механічних пошкоджень (з рівняння на долоні) - **RU** Перчатки для защиты от механических рисков (Уровни эфрektivности определены для ладони перчаткой) - **TR** Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler) - **ZH** 防机械风险手套（手掌防护等级） - **SL** Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi (stopnje dočlene na dlani) - **ET** Kaitsekindad mehaaniliste riskide vastu (Kaitsetase peepesal) - **LV** Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem (Līmeņi iegūti uz delnas) - **LT** Apsauginēs pirštīnēs nuo mechaninių pavojų (pavojaų delnoms) - **SV** Skyddshandskar mot mekaniska risker (bedömning av nivåer på handflatan) - **DA** Handsker mod mekaniske risici (niveauer opnået i håndfladen) - **FI** Mekaanisilla riskeillä suojaavat käsineet (suojaustasot saatu kämmenosasta) - **NO** Hansker mot mekanisk risiko (nivåer oppnådd på håndflaten) –

A58 FR Résistance à l’abrasion (de 1 à 4) - **EN** Resistance to abrasion (from 1 to 4) - **IT** Resistenza all’abrasione (da 1 a 4) - **ES** Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) - **PT** Resistência à abrasão (entre 1 e 4) - **NL** Bestendigheid tegen schuren (van 1 tot 4) - **DE** ABRASIONSFESTIGKEIT (von 1 bis 4) - **PL** Odporność na ścieranie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti oděru (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti oděru (od 1 do 4) - **HU** Kopásállóság (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la abraziune (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στη φθορά (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na abraziju (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до стирання (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к истиранию (от 1 до 4) - **TR** Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防止磨損（1至4） - **SL** Odpornost proti abraziji (od 1 do 4) - **ET** Hõõrdumiskindlus (1-4) - **LV** Nodilumizturība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas dilimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Nötvärningsbeständighet (från 1 till 4) - **DA** Abrasionsmodstand (fra 1 til 4) - **FI** Hankauskestävyyis (1–4) - **NO** Slitestyrke (fra 1 til 4) –

A54 FR Résistance à la coupeure par tranchage (de 1 à 5) - **EN** Resistance to cutting (from 1 to 5) - **IT** Resistenza al taglio (da 1 a 5) - **ES** Resistencia al corte (de 1 a 5) - **PT** Resistência ao corte (de 1 a 5) - **NL** Snijbestendigheid (1 tot 5) - **DE** Schnittfestigkeit (von 1 bis 5) - **PL** Odporność na przecięcie (od 1 do 5) - **CS** Odolnost proti profíznutí čepeli (1 až 5) - **SK** Odolnosť proti prerezaníu (1 až 5) - **HU** Vágással szembeni ellenállás (1-től 5-ig) - **RO** Rezistență la tăiere (de la 1 la 5) - **EL** Αντοχή στη διείσδυση (από 1 έως 5) - **HR** Odpornost na vresenje (od 1 do 5) - **UK** Стійкість до порізів(від 1 до 5) - **RU** Устойчивость к порезам (от 1 до 5) - **TR** Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) - **ZH** 防断裂性能（1至5） - **SL** Odpornost na porezotine (från 1 till 5) - **ET** Lõikekindlus (1 kuni 5) - **LV** Pārrāvuma pretestība(no 1 līdz 5) - **LT** Atsparumas įpjomivui (nuo 1 iki 5) - **SV** Skärhållfasthet (fra 1 til 5) - **DA** Skæremodstand (fra 1 til 5) - **FI** Viillonkestävyyis (1-5) - **NO** Kuttmotstand ved kutting (fra 1 til 5) –

A55 FR Résistance à la déchirure (de 1 à 4) - **EN** Resistance to tear (from 1 to 4) - **IT** Resistenza allo strappo (da 1 a 4) - **ES** Resistencia al desgarro (de 1 a 4) - **PT** Resistência ao rasgo (entre 1 e 4) - **NL** Bestendigheid tegen scheuren (van 1 tot 4) - **DE** Reißfestigkeit (von 1 bis 4) - **PL** Odporność na rozdzielanie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti roztržení (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti roztrženiu (od 1 do 4) - **HU** Vágással szembeni ellenállás (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la rupere (de la 1 la 4) - **EL** Αντίσταση στην απόδηση (από 1 έως 4) - **HR** Otpornost na bušenje (od 1 do 4) - **UK** Стійкість до розриву (від 1 до 4) - **RU** Устойчивость к разрыву (от 1 до 4) - **TR** Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4'e kadar) - **ZH** 防止撕裂（1至4） - **SL** Odpornost proti trganju (od 1 do 4) - **ET** Rebenemiskindlus (1-4) - **LV** Pārplēšanas pretestība (1 līdz 4) - **LT** Atsparumas plėšimui (nuo 1 iki 4) - **SV** Rivhållfasthet (från 1 till 4) - **DA** Rivemodstand (fra 1 til 4) - **FI** Repäisykestävyyis (1–4) - **NO** Rivemotstand (fra 1 til 4) –

A57 FR Résistance à la perforation (de 1 à 4) - **EN** Resistance to puncture (1 to 4) - **IT** Resistenza alla perforazione (da 1 a 4) - **ES** Resistencia a la perforación (de 1 a 4) - **PT** Resistência à perfuração (1 a 4) - **NL** Perforatiebestendigheid (1 tot 4) - **DE** Perforationswiderstand (1-4) - **PL** Odporność na przekłucie (od 1 do 4) - **CS** Odolnost proti propíchnutí (1 až 4) - **SK** Odolnosť proti prepíchnutiu (1 až 4) - **HU** Atszúrás elleni talpvedelem (1-től 4-ig) - **RO** Rezistență la perforare (1 la 4) - **EL** Αντοχή στη διάτρηση (1 έως 4) - **HR** Otpornost na bušenje (1 do 4) - **UK** Стійкість до проколів (1 - 4) - **RU** Устойчивость к проколам (1 - 4) - **TR** Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) - **ZH** 防穿刺性能（1至4） - **SL** Odpornost na vrtanje (1 do 4) - **ET** Torkekindlus (1 kuni 4) - **LV** Elektriskās caursīšanas pretestība (1. līdz 4.) - **LT** Atsparumas prakuriųymui (nuo 1 iki 4) - **SV** Skydd mot penetration (1 till 4) - **DA** Perforeringsmodstand (1 til 4) - **FI** Lämpäisykestävyyis (1-4) - **NO** Stikkmotstand (fra 1 til 4) –

J85 FR Résistance à la coupeure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F) - **EN** Resistance to cutting by sharp objects (TDM EN ISO 13997) (from A to F) - **IT** Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F) - **ES** Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **PT** Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F) - **NL** Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F) - **DE** Schnittwiderstand (TDM EN ISO 13997) (von A bis F) - **PL** Odporność na przecięcie ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **CS** Odolnost proti profíznutí ostrými předměty (TDM EN ISO 13997) (A až F) - **SK** Odolnosť voči prerezaníu ostrými predmetmi (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **HU** Éles tárgyakkal való vágással szembeni ellenállás (TDM EN ISO 13997) (A-F) - **RO** Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F) - **EL** Αντίσταση έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα (TDM EN ISO 13997) (από Α έως ΣΤ) - **HR** Otpornost na razrezivanje ostrim predmetima (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **UK** Опірність різанню гострими предметами (TDM EN ISO 13997) (від А до F) - **RU** Устойчивость к порезам режущими предметами (TDM EN ISO 13997) (от А до F) - **TR** Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye) - **ZH** 针对尖锐物体切割（TDM EN ISO 13997）（从A到F） - **SL** Odpornost proti ureznanim, povzročenim z ostrimi predmeti (TDM EN ISO 13997) (od A do F) - **ET** Vastupidavus sisselõikamisele teravate esemetega (TDM EN ISO 13997) (A–F) - **LV** Grišanās izturība ar asiem priekšmetiem (TDM EN ISO 13997) (no A līdz F) - **LT** Atsparumas įpjomivui aštriais instrumentais (TDM EN ISO 13997) (nuo A iki F) - **SV** Tätig mot skärningar från vassa föremål (TDM EN ISO 13997) (från A till F) - **DA** Modstandsdygtig mod skæring med skarpe genstande (TDM EN ISO 13997) (fra A til F) - **FI** Viillonkestävyyis teräviä esineitä vastaan (TDM EN ISO 13997) (A-F) - **NO** Motstand mot kutt av skarpe gjenstander (TDM EN ISO 13997) (fra A til F) -

AR قفازات وقائية من المخاطر الميكانيكية (مستويات راحة اليد) **A58** مقاومة التآكل (من 1 إلى 5)**A55** مقاومة المسيل للدموع (من 1 إلى 4)**A54** مقاومة القطع (من 1 إلى 4)**A57** مقاومة ثقب (إلى 1 إلى 4) **J85** مقاومة

VE702GR : EN388:2016+A1:2018 : A58: 3,A54: 1,A55: 2,A57: 1,J85: X - Colour : Grey - Size : 06,07,08,09,10,11
VE702 : EN388:2016+A1:2018 : A58: 3,A54: 1,A55: 2,A57: 1,J85: X - Colour : White - Size

PART 4

FR Marquage: Chaque produit est identifié par une étiquette (si possible). Celle-ci indique le type de protection offert ainsi que d'autres informations. / (1) Identification du fabricant / (2) Identification de l'EPI / (3) taille / (4) L'indication de conformité selon les réglementations en vigueur (pictogrammes). / (5) pictogramme "I" : Lire la notice d'instruction avant utilisation. / (6) le N° des normes auxquelles le produit est conforme / (7) Numéro de lot / Date de production / Date d'obsolescence : sur le produit. (le cas échéant) / (8) Marquage Grande-Bretagne (le cas échéant) / (9) Température de lavage 60°C maximum. Lavage à la machine. / **EN Marking:** Each product is identified by means of an interior label (if possible). This label indicates the type of protection afforded along with other information. / (1) Identification of the manufacturer / (2) Identification of the PPE / (3) size / (4) The indication of compliance according to the regulations in force (symbols). / (5) pictogram "I" : Read the instruction manual before use. / (6) The N° of the standards to which the product is compliant / (7) Batch number / Date of production / Date of expiry: on the product. (if applicable) / (8) Great Britain marking (if applicable) / (9) Maximum temperature 60°C. Machine wash. / **IT Marcatura:** Ogni prodotto deve essere identificato con una etichetta (se possibile). Precisa il tipo di protezione garantito così come altre informazioni. / (1) Identificazione del costruttore / (2) Identificazione di un DPI / (3) taglia / (4) Indicazione di conformità secondo le normative vigenti (pittogrammi). / (5) pittogrammi "I" : Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. / (6) n° delle norme alle quali il prodotto è conforme / (7) Numero di lotto / Data di produzione / Data di obsolescenza: sul prodotto. (se applicabile) / (8) Marcatura della Gran Bretagna (se applicabile) / (9) Temperatura di lavaggio massima di 60°C. Lavaggio a macchina. /

ES Marcación: Todos los productos están identificados con una etiqueta (si es posible). La etiqueta indica el tipo de protección y demás información. / (1) Identificación del fabricante / (2) Indicación del EPI / (3) talla / (4) Indicación de conformidad según las reglamentaciones vigentes (pictogramas). / (5) pictogramas "I" : Leer la información de instrucciones antes del uso. / (6) el No. de normas con las que cumple el producto / (7) Número de partida / Fecha de producción / Fecha de obsolescencia: en el producto. (si procede) / (8) Marca Reino Unido (si procede) / (9) Temperatura de lavado 60°C máximo. Lavado en máquina. / **PT Marcação:** Cada produto é identificado com uma etiqueta (se possível). Esta etiqueta indica o tipo de protecção proporcionado, bem como outras informações. / (1) Identificação do fabricante / (2) Identificação do E.P.I. / (3) tamanho / (4) A indicação de conformidade de acordo com os regulamentos em vigor (símbolos). / (5) pictogramas "I" : Ler as instruções antes da utilização. / (6) O n.º de normas com as quais o produto está em conformidade / (7) Número de lote / Data de produção / Data de obsolescência: no produto. (se aplicável) / (8) Marcação da Grã-Bretanha (se aplicável) / (9) Temperatura de lavagem 60°C no máximo. Lavar em máquina. / **NL Markering:** Elk product is herkenbaar door middel van een etiket (indien mogelijk). Het etiket vermeldt het beschermingstype en andere informatie. / (1) Identificatieteken van de fabrikant / (2) Identificatie van het PBM / (3) maat / (4) Compliance-indicatie in overeenstemming met de geldende regels (pictogrammen). / (5) pictogrammen "I" : Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. / (6) o número da norma com a qual o produto está em conformidade e / (7) Partijnummer / Vervaardigingsdatum / Vervangingsdatum: op het product. (Zie) / (8) Markering voor Groot-Brittannië (Zie) / (9) Wassen bij een temperatuur van maximaal 60°C. In de machine wassen. / **DE Kennzeichnung:** Jedes Produkt ist (soweit möglich) durch ein Etikett gekennzeichnet. Auf diesem Etikett befinden sich Angaben zum Schutzniveau sowie weitere Informationen. / (1) Herstellerkennzeichen / (2) Identifikation der PSA / (3) Größe / (4) Der Hinweis auf die Konformität gemäß den geltenden Vorschriften (Symbole). / (5) Piktogramme "I" : Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung lesen. / (6) het nummer van de normen waaraan het product voldoet / (7) Chargennummer / Herstellungsdatum / Verfallsdatum: auf dem Produkt. (falls vorhanden) / (8) Markierung Großbritannien (falls vorhanden) / (9) Waschtemperatur maximal 60°C. Maschinenwäsche. / **PL Oznakowanie:** Każdy produkt jest oznaczony metką (w miarę możliwości). Wskazuje ona rodzaj ochrony i inne informacje. / (1) Identyfikacja producenta / (2) Identyfikacja ŚOI / (3) rozmiar / (4) Oznaczenie zgodności według obowiązujących przepisów (piktogramy). / (5) piktogramy "I" : Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją. / (6) numery norm, z którymi produkt jest zgodny / (7) Numer partii / czas produkcji / czas ważności: na produkcie. (jeżeli dotyczy) / (8) Oznakowanie Zjednoczone Królestwo (jeżeli dotyczy) / (9) Temperatura prania maksymalnie 60°C. Pranie w pralce. / **CS Značení:** Každý produkt je opatřen štítkem (je-li to možné). Na něm je uveden typ poskytované ochrany a také další informace. / (1) Identifikace výrobce / (2) Identifikace OOP / (3) velikost / (4) Údaj o shodě podle platných nařízení (piktogramy). / (5) piktogramy "I" : Před použitím si přečtěte návod k údržbě. / (6) šipka označující směr použití / (7) Číslo šarže / datum výroby / datum zastaralosti: uvedeno na výrobku. (pokud tato situace nastane) / (8) Označení Velké Británie (pokud tato situace nastane) / (9) Maximální teplota praní 60°C. Lze prát v pračce. / **SK Označenie:** Každý z produktov disponuje identifikačným štítkom (podľa možnosti), ktorý označuje typ ochrany a obsahuje aj iné informačné údaje. / (1) Identifikácia výrobcu / (2) Identifikácia OOPP / (3) veľkosť / (4) Údaj o zhode podľa platných nariadení (piktogramy). / (5) piktogramy "I" : Pred použitím si prečítajte návod na použitie. / (6) č. normy, v súlade s ktorou bol výrobok vyrobený / (7) Číslo šarže / Dátum výroby / Dátum spotreby: na výrobku. (podľa situácie) / (8) Označenie Veľká Británie (podľa situácie) / (9) Maximálna teplota pri praní 60°C. Môže sa prať v práčke. / **HU Jelölés:** Minden termék rendelkezik azonosítócímkével (lehetőség szerint), amely jelzi a védelemtípust és egyéb tájékoztató adatokat is tartalmaz. / (1) A gyártó ismertető jele / (2) Az EVE azonosítósa / (3) méret / (4) A megfelelő jelzése a hatályos előírások szerint (piktogramok). / (5) piktogramok "I" : Használat előtt olvassa el a használati utasítást. / (6) szabvány száma, amelynek az eszköz megfelel / (7) Tételszám / Gyártási idő / Előélvési idő: a terméken. (szükség esetén) / (8) Nagy-Británia jelölése (szükség esetén) / (9) Mosás maximum 60°C-on. Gépi mosás. / **RO Marca:** Fiecare produs este identificat printr-o etichetă (dacă este posibil). Această indicație tipul de protecție oferit, precum și alte informații. / (1) Identificarea fabricantului / (2) Identificarea EIP / (3) mărime / (4) Indicația de conformitate conform reglementărilor în vigoare (pictograme). / (5) pictogramele "I" : Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. / (6) numărul standardului căruia i se conformează produsul / (7) Numărul de lot / Data producției / Data perimării: pe produs. (dacă este cazul) / (8) Marcaj Marea Britanie (dacă este cazul) / (9) Temperatura de spălare 60°C maxim. A se spăla la mașină. / **EL Σήμανση:** Κάθε προϊόν ταυτοποιείται από μια ετικέτα (εφόσον δυνατό). Αυτή υποδεικνύει τον προσφερόμενο τύπο προστασίας καθώς και άλλες πληροφορίες. / (1) Διακριτικό αναγνώρισης του κατασκευαστή / (2) Αναγνώριση του Μ.Α.Π. / (3) μέγεθος / (4) Η ένδειξη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς (εικονογράμματα). / (5) εικονογράμματα "I" : Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. / (6) ο αριθμός του προτύπου με το οποίο το προϊόν συμμορφώνεται και / (7) Αριθμός παρτίδας / Ημερομηνία παραγωγής / Ημερομηνία πύραυσης: Πάνω στο προϊόν. (κατά περίπτωση) / (8) Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία (κατά περίπτωση) / (9) Μέγιστη θερμοκρασία πλύσης 60°C. Πλύσιμο στο πλυντήριο. / **HR Oznaka:** Svaki proizvod prepoznaje se po etiketi (ako je moguće). Na njoj su navedene vrsta zaštite i druge informacije. / (1) Identifikacija proizvođača / (2) Identifikacija OZO / (3) veličina / (4) Naznaka sukladnosti u skladu s važećim propisima (simboli). / (5) piktogrami "I" : Prije uporabe pročitati upute. / (6) broj norme s kojom je proizvod u skladu / (7) Broj serije / datum proizvodnje / datum zastarijevanja: na proizvodu. (ako je primjenjivo) / (8) oznaka Velike Britanije (ako je primjenjivo) / (9) Temperatura pranja 60°C maksimum. Pranje u stroju za pranje rublja. / **UK Маркування:** Кожен продукт ідентифікується міткою (якщо це можливо). Вона вказує на тип запропонованого захисту та іншу інформацію. / (1) Маркування виробника / (2) Визначення засоби індивідуального захисту / (3) розміру / (4) Відмітка щодо відповідності згідно з діючими нормами (пiktogramи). / (5) пiktogramи "I" : Читайте інструкцію перед використанням. / (6) Номер стандарту, якому відповідає виріб / (7) Номер партії / Дата виготовлення / Дата зносу: на виробі. (якщо застосовне) / (8) Маркування «Велика Британія» (якщо застосовне) / (9) Максимальна температура для прання 60 ° С. Машинне прання. / **RU Маркировка:** Каждое изделие идентифицируется по этикетке (если возможно), на которой помимо прочей информации указывается тип обеспечиваемой защиты. / (1) Маркировка изготовителя / (2) Идентификация СИЗ / (3) размер / (4) Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символы). / (5) пiktogramмы "I" : Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. / (6) номер стандарта, требованиям которого отвечает продукт / (7) Номер партии / Дата изготовления / Срок полного использования: на изделии. (в соответствующем случае) / (8) Маркировка Великобритании (в соответствующем случае) / (9) Температура при стирке должна составлять максимум 60°C. Машинная стирка. / **TR Markalama:** Her öge bir etiket ile tanımlanır (mümkünse). Bu etikette koruma tipinin yanı sıra diğer bilgiler de yer alır. / (1) Üretim tanımlaması / (2) KKE'nin tanımlanması / (3) beden / (4) Yürürlükteki düzenlemelere göre uygunluk göstergesi (resimli simgeler). / (5) piktogramlar "I" : Kullanım öncesinde kullanım kitapçığını okuyun. / (6) Ürünün uygun olduğu normun numarası / (7) Lot numarası / Üretim tarihi / Eskime tarihi: Ürün üzerinde. (varsa) / (8) Büyük Britanya işareti (varsa) / (9) Maksimum 60°C yıkama sıcaklığı. Makinede yıkama. / **ZH 标记:** 每件产品通过内部的标签标识 (如有可能)。标签标识提供的防护级别及其它信息。 / (1) 制造商识别号 / (2) EPI 识别码 / (3) 尺寸 / (4) 根据现行规定 (图标) 表示合规。 / (5) 符号 "I" : 在使用前阅读操作说明。 / (6) 产品合规的标准号 / (7) 批号 / 生产日期 / 报废日期: 详见产品。 (如适用) / (8) 大不列颠标志 (如适用) / (9) 最大洗涤温度60°C。机洗。 / **SL Označevanje:** Vsak izdelek je označen s etiketo (če je mogoče), na kateri je naveden tip zaščite, ki jo izdelek omogoča, in druge informacije. / (1) Identifikacija proizvajalca / (2) Identifikacija osebnega zaščitnega sredstva (PPE) / (3) velikost / (4) Navedba skladnosti glede veljavnih predpisov (piktogrami). / (5) simboli "I" : Pred uporabo pozorno preberite navodilo. / (6) številka norme, s katero je izdelek usklajen / (7) Številka serije / Datum izdelave / Datum zastaranja: navedeno na izdelku. (po potrebi) / (8) Oznaka Velike Britanije (po potrebi) / (9) Temperatura pranja 60°C maksimum. Strojno pranje. / **ET Märgistus:** Iga toode on tähistatud andmesildiga (kui võimalik). Sellel on märgitud pakutava kaitses tüüp ja muud andmed. / (1) Valmistaja loogotüüp / (2) Isikukaitsesvahendi andmed / (3) suurus / (4) Tüüvistavuse tähis vastavalt kehtivale seadusandlusele (piktogrammide). / (5) piktogrammide "I" : Enne kasutamist lugege juhend läbi. / (6) Number of standard, millele toode vastab / (7) Partinumber / Tootmiskuupäev / Kõlblikkusaeg: märgitud tootel. (kui on kohaldatav) / (8) Suurbritannia märgistus (kui on kohaldatav) / (9) Maksimaalne pesutemperatuur 60°C. Masinpesu. / **LV Markējums:** Katrai precei ir piestiprināts marķējums (ja iespējams). Tajā ir norādīts aizsardzības veids, kā arī cita informācija. / (1) Ražotāja identifikācija / (2) IAL identifikācija / (3) izmērs / (4) Norāde par atbilstību saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem (simboli). / (5) piktogrammas "I" : Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. / (6) standarta, kurai aprīkojums atbilst, numurs / (7) Partijas numurs / Ražošanas datums / Nolietošanas datums: uz izstrādājuma. (ja piemērojams) / (8) Arvienotās Karalistes marķējums (ja piemērojams) / (9) Maksimālā mazgāšanas temperatūra ir 60°C. Var mazgāt veļas mašīnā. / **LT Ženklinimas:** Kiekvienas produkta yra pažymėtas etiketė (jei įmanoma). Joje nurodoma numatyta apsauga ir kita informacija. / (1) Gamintojo identifikavimas / (2) AAP identifikacija / (3) dydis / (4) Atitinkimo galiojančių reglamentų reikalavimus patvirtinimas (simboliai). / (5) piktogramos "I" : Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. / (6) normos, kurią atitinka gaminy, numeris / (7) Partijos numeris / Pagaminimo data / Nebevertojimo data: ant gaminio (jei taikytina) / (8) Didžiosios Britanijos žymėjimas (jei taikytina) / (9) Maksimali skalbimo temperatūra 60°C. Skalbti skalbykle. / **SV Märkning:** Varje produkt är identifierad med en etikett (om möjligt). Denna indikerar skyddstypen som den erbjuder samt annan information. / (1) Tillverkarens beteckning / (2) Identifikation av personlig skyddsutrustning / (3) storlek / (4) Angivande av överensstämmelse enligt gällande föreskrifter (symboler). / (5) piktogrammen "I" : Läs instruktionsbroschyren före användning. / (6) Numren på standarderna som produkten överstämmer med / (7) Partinummer / Tillverkningsdatum / Föråldringsdatum: se på produkt. (om tillämpligt) / (8) Märkning Storbritannien (om tillämpligt) / (9) Tvättas vid maximalt 60°C maximum. Tvättas i maskin. / **DA Mærkning:** Hvert produkt er identificeret med en indvendig etiket (hvis muligt). Denne angiver beskyttelsestype samt andre informationer. / (1) Identifikation af fabrikanten / (2) Identifikation af personligt værnemiddel / (3) size / (4) Indikationen på overholdelse af gældende regulativer (symboler). / (5) piktogrammerne "I" : Læs brugervejledningen før ibrugtagning. / (6) Nummer på den norm, produktet er i overensstemmelse med, / (7) Partinummer / Fremstillingsdato / Forældelsesdato: på produktet. (hvor det er nødvendigt) / (8) Storbritannien mærket (hvor det er nødvendigt) / (9) Vasketemperatur max. 60°C. Maskinvask. / **FI Merkinäät:** Tuote tunnistetaan aina etiketillä (jos mahdollista). Etiketti osoittaa tarjottavan suojauksen tyylin sekä muuta tietoa. / (1) Valmistajan tunnustusmerkintä / (2) Henkilösuojaintunnus / (3) koko / (4) Vaatimustenmukaisuusmerkintä voimassa olevien määräysten mukaisesti (kuvauskeet) / (5) kuvaymboliti "I" : Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. / (6) standardit, joiden vaatimukset tuote täyttää. / (7) Eränumero / valmistuspäivä / vanhentumisaika: merkitty tuoteeseen. (Jos sovellettavissa) / (8) Ison-Britannian merkintä (Jos sovellettavissa) / (9) Pestään korkeintaan 60°C lämpötilassa. Konepesu. / **NO Merking:** Hvert produkt er identifisert med en etikett (hvis mulig). Dette indikerer hvilken type beskyttelse som tilbys, samt annen informasjon. / (1) Produsentidentifikasjon / (2) Identifisering av PPU / (3) størrelse / (4) Indikasjon på samsvar i henhold til gjeldende reguleringer (symboler). / (5) piktogram "I" : Les bruksanvisningen før bruk. / (6) antall standarder som produktet overholder / (7) Produksjonsnummer / Produksjonsdato / Foreldelsesdato: på produktet. (Se) / (8) GB-merket (Se) / (9) Maksimal vasketemperatur 60 ° C. Maskinvask. /

AR العلامات: يتم تحديد كل عنصر وتعرفه من خلال الملصق (إن أمكن). وتشير هذه الملصقات إلى نوع الحماية التي يوفرها الجهاز، إضافة إلى معلومات أخرى. / (1) تحديد الجهة المصنعة / (2) التعرف على معدات الحماية الشخصية / (3) الحجم / (4) الإشارة إلى الامتثال وفقاً للوائح السارية (الرموز). / (5) الرسم التخطيطي "I" : يرجى قراءة دليل التعليمات قبل الاستخدام / (6) أرقام المعايير التي تمثل لها المنتجات / (7) رقم الدفعة / تاريخ الإنتاج / تاريخ الانتهاء: على المنتج. (إن وجد) / (8) GB علامة بريطانيا العظمى (إن وجد) / (9) درجة الحرارة القصوى هي 60 درجة مئوية. الغسل بالغسالة الكهربائية. /

FR Matière: VE702GR: Support: 100% polyamide. Enduction : 100% polyuréthane. VE702: Support: 100% polyamide. Enduction : 100% polyuréthane. **EN Material:** VE702GR: Support: 100% polyamide. Coating: 100% Polyurethane. VE702: Support: 100% polyamide. Coating: 100% Polyurethane **IT Materiale:** VE702GR: Supporto : 100% poliammide. Spalmatura : 100% poliuretano. VE702: Supporto : 100% poliammide. Spalmatura : 100% poliuretano. **ES Material:** VE702GR: Soporte: 100% poliamida. Impregnación: 100% poliuretano. VE702: Soporte: 100% poliamida. Impregnación: 100% poliuretano. **PT Material:** VE702GR: Suporte: 100% poliamida. Revestimento: 100% poliuretano. VE702: Suporte: 100% poliamida. Revestimento: 100% poliuretano. **NL Materiaal:** VE702GR: Drager: 100% polyamide. Coating: 100% polyurethaan. VE702: Drager: 100% polyamide. Coating: 100% polyurethaan. **DE Material:** VE702GR: Träger: 100% Polyamid. Beschichtung: 100% Polyurethan. VE702: Träger: 100% Polyamid. Beschichtung: 100% Polyurethan. **PL Materiał:** VE702GR: Wkład: 100% poliamid. Powłoka: 100% poliuretan VE702: Wkład: 100% poliamid. Powłoka: 100% poliuretan. **CS Materiál:** VE702GR: Podklad: 100% polyamid. Povlak: 100% polyuretan. VE702: Podklad: 100% polyamid. Povlak: 100% polyuretan. **SK Materiál:** VE702GR: Podklad: 100% polyamid. Povrstvenie: 100% PU. VE702: Podklad: 100 % polyamid. Povrstvenie: 100 % polyuretán. **HU Anyag:** VE702GR: Alap: 100% Poliamid. Mártoztás: 100% poliuretán. VE702: Alap: 100% Poliamid. Mártoztás: 100% poliuretán. **RO Materie:** VE702GR: Support: 100 % poliamidă. Membrană: 100 % poliuretan. VE702: Support: 100 % poliamidă. Membrană: 100 % poliuretan. **EL Υλικό:** VE702GR: Υποστήριξη: 100% πολυαμιδίου. Επίστρωση: 100% πολυουρεθάνης. VE702: Υποστήριξη: 100% πολυαμιδίου. Επίστρωση: 100% πολυουρεθάνης. **HR Materijal:** VE702GR: Podloga: 100% poliamid. Premaz: 100% poliuretan. VE702: Podloga: 100 % poliamid. Premaz: 100 % poliuretan. **UK Матеріал:** VE702GR: Основа: 100% поліамід. Покриття: 100% поліуретан. VE702: Основа: 100% поліамід. Покриття: 100% поліуретан. **RU Материал:** VE702GR: Основа: 100% полиамид. Покрытие: 100% полиуретан. VE702: Основа: 100% полиамид. Покрытие: 100% полиуретан. **TR Malzeme:** VE702GR: Destek: %100 poliamid. Kaplama: %100 poliüretan. VE702: Destek: %100 poliamid. Kaplama: %100 poliüretan. **ZH 材料:** 2.01.706: 100%聚酰胺。涂层: 100%聚氨酯。VE702: 100%聚酰胺。涂层: 100%聚氨酯。 **NO Materiale:** VE702GR: Støtte: 100 % polyamid. Belegg: 100 % polyuretan. VE702: Støtte: 100 % polyamid. Belegg: 100 % polyuretan.

الدعم: 100% بولياميد. 100% بوليأوريثان. VE702: 100% بوليأوريثان. البولي يوريثين 100. **AR :** VE702GR100

PART 1

5	127 mm	<160 mm
6	152 mm	160 mm
7	178 mm	171 mm
8	203 mm	182 mm
9	229 mm	192 mm
10	254 mm	204 mm
11	279 mm	215 mm
12	304 mm	> 215 mm

PART 4

PART 3

TR: İtihatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

RU: EAC TP TC 019/2011 **UA:** 023 ДСТУ EN388:2017

BR: Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01 – Rua Barão do Pirai, 111 Vila – Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 – deltaplusbrasil.com.br – sac@deltaplusbrasil.com.br **CA N°:** O numero do CA está marcado na luva.

EAR: Importador en Argentina: ESLINGAR S.A. - Monroe 1295 (1878) Quilmes - Prov. Bs. As. - ARGENTINA – Para más información visite: www.deltaplus.com.ar

UK CA This product meets the essential requirements of the Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB.

Module B: Approved Body: 0321 - SATRA Technology Centre Ltd, - Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire - NN16 8SD UK -

Importer : Delta Plus UK Premier Way Blackburn BB1 2JU

The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.com.uk in the data of the product.

Any reference to regulations in this document is meant to be made in reference to the UK law as far as the personal protective equipment is assessed to UKCA Conformity Assessment.