

# CARTERS D'ASPIRATION ET DE PROTECTION

## Pour meuleuse angulaire Bosch.



- ▶ Carters d'aspiration pour ponçage sans poussière
- ▶ Capots de protection pour une sécurité accrue lors du meulage
- ▶ Remarque : Consultez les instructions d'utilisation de l'appareil pour des informations plus détaillées

### Carters d'aspiration pour le ponçage

- ▶ Avec base en brosse
- ▶ **Convient pour** poncer sans poussière les peintures, les vernis, les plastiques (même renforcés de fibres de verre) et le bois en association avec un plateau de ponçage et des disques abrasifs sur fibres ou avec des meules assiettes au carbure (ne conviennent pas aux métaux).

Caractéristiques du produit		Informations concernant la commande			
Diamètre mm	Référence	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande 1	EAN 3165140...
Carter d'aspiration avec base en brosse					
Fixation sans outil					
<b>Pour</b> GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0.); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0.); GWS 9-125 (0 601 791 0.); GWS 10-125 (0 601 821 0.); GWS 10-125 Z (0 601 832 0.); GWS 11-125 (0 601 792 0.); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B.); GWS 12-125 CI (0 601 793 0.); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0.); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7.); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2.); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A.); GWS 15-125 CI (0 601 795 0.); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0.); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4.); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3.); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0.); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4.); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8.); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0.) Professional					
115 125	2 605 510 224	COa	1	1	375160

