

## TECHNICAL NOTICE

DATA: 13 settembre 2022

OGGETTO: Sostituzione della rondella Exotec

PRODOTTI INTERESSATI:

BT1380108 (taglie SM-ML-XLXXL)

BT1380110 (taglie SM-ML-XLXXL)




Gentile cliente Apeks,

Apeks ha identificato un problema relativo al "bullone della piastra della cintura", che potrebbe passare attraverso la piastra posteriore del GAV Apeks Exotec.

È stato creato un kit aggiornato per migliorare il design del GAV e renderlo più robusto aggiungendo due rondelle in acciaio inossidabile.\*

Questo non è un problema di sicurezza poiché la piastra posteriore rimarrebbe sempre attaccata al GAV. Tuttavia, ti consigliamo di restituire gentilmente il tuo GAV al rivenditore più vicino, che sarà lieto di aggiornare il tuo kit gratuitamente.

Per identificare se il tuo GAV è stato aggiornato, controlla la presenza di rondelle in acciaio inossidabile nel foro centrale del girovita. Se non è presente una rondella in acciaio inossidabile come mostrato di seguito, si consiglia di restituire il GAV al rivenditore più vicino per un aggiornamento.



Rondella in acciaio inossidabile

**In caso di domande su questo problema, contattare  
il nostro Centro tecnico:**

AQUALUNG TRADING  
300 Rue du Vallon  
06560 Valbonne  
France

**contact.sav@aqualung.com o 008002782782**