



ETA -13/0668

Leistungserklärung

Nr.: DoP-Floradrain® FD40-010713

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Floradrain® FD 40, Art.-Nr. 3040
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: siehe Etikett am Produkt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Bausätze für Dachbegrünungen entsprechend ETA-13/0668
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Hersteller gemäß Artikel 11 Absatz 5: ZinCo GmbH
Lise-Meitner-Straße 2
72622 Nürtingen
Telefon 07022 9060-600
info@zinco.de
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: 4
6. Erklärte Leistung:

| Eigenschaften | Prüfverfahren | Randbedingungen | Einheit | Mittelwert | Toleranz |
|--|----------------|---------------------|---------|------------|----------|
| Wasserableitvermögen | | | | | |
| i = 0,01 | EN ISO 12958 | starr/starr, 20 kPa | l/(m·s) | 0,896 | - 0,090 |
| i = 0,02 | EN ISO 12958 | starr/starr, 20 kPa | l/(m·s) | 1,282 | - 0,128 |
| i = 0,10 | EN ISO 12958 | starr/starr, 20 kPa | l/(m·s) | 3,040 | - 0,304 |
| i = 1,00 | EN ISO 12958 | starr/starr, 20 kPa | l/(m·s) | 10,25 | - 1,025 |
| Druckverhalten | EN ISO 25619-2 | | kPa | ≥ 115 | - 11,5 |
| Beständigkeit | | | | | |
| - Innerhalb von 1 Monat nach Einbau abzudecken. | | | | | |
| - Beständig für mindestens 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und Bodentemperaturen < 25 °C. | | | | | |
| - Prüfung der Witterungsbeständigkeit nach EN12224 und Prüfung der Oxidationsbeständigkeit nach EN 13438. | | | | | |

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Roland Appl, Technischer Leiter

Nürtingen, 01.07.2013

