

CE	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
B	Štítk pre označenie obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu. 1-7 = plasty, 20-22 = papier a kartón
CE	Oddeľovadlo pre obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
IP27	Chránenie pred účinkami krátkodobého ponorenia do vody a pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším
==	Jednosmerný prúd
UDI	Unique Device Identifier (UDI) Identifikátor na jednoznačnú identifikáciu produktu
REF	Číslo výrobku
SN	Sériové číslo
MD	Zdravotnícka pomôcka
#	Typové číslo
↑	Aplikácie častí typ BF
⚡	Teplotný limit
⚠	Obmedzenie vlnskosti
🌐	Symbol importéra
☀	Chráňte pred slnečným žiarením a horúcouvou
🇸🇰	Spornomonenec pre Švajčiarsko

ÚČEL POUŽITIA

Určenie použitia

Termometer je určený výlučne na orálne, rektálne alebo axilárne meranie ľudskej teploty. Termometer je určený iba na súkromné použitie v domácom prostredí a nie na komerčné použitie.

Cieľová skupina

Termometer (lekársky) je určený na lekárske účelenie v domácom prostredí, nie v profesionálnych zariadeniach na prevenciu zdravotnej starostlivosti. Použitie termometru je vhodné pre novorodencov od 2,5 kg, ako aj dojčatá, malé deti, deti pod dozomom, zatiaľ čo vlastné použitie je možné pre všetky osoby od 12 rokov.

Klinické využitie

Zaznamená merania môžu pomôcť pri diagnostike a terapii.

Indikácia

Predpokladá sa zvýšená telesná teplota. Používajte môž termometer rýchlo a jednoducho zmerať teplotu ľudského tela v konečniku, ušnom duche alebo podpaží a zistiť tak, či má príslušná osoba horúčku.

Kontraindikácie

- Použitie termometru na rôznych osobách môže byť v prípade určitých akútých, infekčných ochorení s dôvodu možného prenosu chorobopodných zárokov aj napriek vykonávaniu čistenia a dezinfekcie uterutím nepropesá-né. V individuálnych prípadoch sa poraďte so svojím ošetrovateľným lekárom.
- Kompetentná osoba by mala dodržiavať na osoby s obmedzeným vedomím (napr. v súvislosti s dŕgavkami/náliek) vykonávať.
- Pri zvláštnych výsledkoch merania teploty sa bezodkladne obráťte na svojho obvodného lekára.

Klinické využitie

Zaznamená merania môžu pomôcť pri diagnostike a terapii.

Indikácia

Predpokladá sa zvýšená telesná teplota. Používajte môž termometer rýchlo a jednoducho zmerať teplotu ľudského tela v konečniku, ušnom duche alebo podpaží a zistiť tak, či má príslušná osoba horúčku.

Kontraindikácie

- Použitie termometru na rôznych osobách môže byť v prípade určitých akútých, infekčných ochorení s dôvodu možného prenosu chorobopodných zárokov aj napriek vykonávaniu čistenia a dezinfekcie uterutím nepropesá-né. V individuálnych prípadoch sa poraďte so svojím ošetrovateľným lekárom.
- Kompetentná osoba by mala dodržiavať na osoby s obmedzeným vedomím (napr. v súvislosti s dŕgavkami/náliek) vykonávať.
- Pri zvláštnych výsledkoch merania teploty sa bezodkladne obráťte na svojho obvodného lekára.

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Všeobecné upozornenia

VAROVANIE

- Obal uchovávať mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Prístroj chráňte pred vodou, zvieratami a hmyzom.
- Vami nameranú hodnotu súlaže iba pre vašu informáciu – nie sú náhra-dkou lekárskeho vyššetrenia! Namierenie hodnoty prekonkretizuje so svojim lekárom a nikdy na ich základe nerobte predbežné vlastní lekárske rozhodnutia (napr. v súvislosti s dŕgavkami/náliek)
- Pri zvláštnych výsledkoch merania teploty sa bezodkladne obráťte na svojho obvodného lekára.
- Prístroj neupravujte.

UPOZORNENIE

- Ak bol prístroj skladovaný pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 40 °C, nechajte ho pred použitím aklimatizovať približne 15 minút pri te-plo-te 15 °C – 40 °C.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotami, veľkými teplotnými výkyvmi a priamym slnečným žiarením.
- Nechajte do termometra (meracieho trupu). Nebezpečenstvo poškodenia a poranenia!
- Pre každé použitie termometru skontrolujte, či nevyskytuje známky po-skodenie alebo opotrebenia. Poškodené alebo opotrebované termometry sa nesmú ďalej používať.
- Hrozí nesmie byť ohnuty o viac než 90°!

UPOZORNENIE

- Termpler sa smie používať výlučne na meranie telesnej teploty u ľudí.
- Termpler je koncipovaný len na miesta merania na ľudskom tele uvedené v návode na použitie.
- Vždy dodržiavajte minimálnu dĺžku merania, kým zaznie zvukový signál.
- Tento termometer je výlučne flexibilným meracím tromom, takže meranie nie je pohodlné a bezpečné, predovšetkým v malých detí, spiachich osoby alebo osoby s obmedzeným vedomím.
- Pri zapnutí sa automaticky vykoná autotest. Kontrola presnosti merania nie je potrebná.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

VAROVANIE

- Nebezpečenstvo výskazní Nebezpečenstvo požiaru!** Nedodržanie na-sledujúcich bodov môže viesť k zraneniu osoby alebo k prehriatiu, úra-zu, odčudneniu, prasknutiu, výbuchu alebo požiaru batérie.
- Toto zariadenie obsahuje nenabíjateľné batérie, ktoré sa nemusia nabíjať.
- Batérie nehadzte do ohňa.
- Batérie nikdy nenabíjajte, zámerne nevypájajte, nenahievajte, nerozobera-te, neohrievajte, nedemontujte, neprepuzujte ani neupravujte.
- Batérie a kontakty v prístroji na batérie nikdy nenahradzujte.
- Chráňte batérie pred priamym slnečným žiarením, dažďom, veľkým te-plom a vodou.
- Keď sa batérie vystávajú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vyteču-tiu horľavých kvapalín a plynov.
- Chýbné a vylbité batérie ihneď odoberte zlikvidujte (pozri kapitolu Likvidá-cia).
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
- Vždy používajte správny typ batérie.
- Pri výbale batérií vždy dajte na správnu poliaru (+/-).
- Keď batéria vytečie, naseďte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postih-nuté miesto vymyte vodou a vyhládajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo prehriatutia!** Batérie uchovávať mimo dosahu detí. V prípade prehriatia okamžite vyhládajte lekársku pomoc. Prehria-tie môže viesť k chemickým popáleninám, vážnym vnútorným poraneniam a smrti.
- Nikdy nedovoľte deťom meniť batérie bez dozoru dospelého osoby.

UPOZORNENIE

- Batérie skladujte v dobre vetraných, suchých a chladných miestnostiach v nevydanej nádobe, v ktorej sa batérie nemôžu skratovať navzájom ani inými kovovými predmetmi.
- Batérie uzdravujte čisté a suché.
- Batérie uchovávať mimo dosahu vody.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužíate, vyberte batérie z prístroja na batérie.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.

Informácie o elektromagnetickej kompatibilite

- Prístroj je navrhnutý tak, aby mohol byť prevádzkovaný vo všetkých pro-strediach uvedených v tomto návode na obal, vrátane domáceho prostredia.

- V prítomnosti elektromagnetického rušenia môže byť prístroj za určitých okolností používaný iba v obmedzenej miere. V dôsledku toho sa môžu vyskytnúť napr. chybové hlásenia alebo poruchy aplikácie/prístroja.
- Preba sa tento týmná tomu, aby sa tento prístroj používal bezprostredne vedľa iných prístrojov alebo s ďalšími prístrojmi na desie, pretože to môže mať za následok chybný spôsob prevádzky. Ak je napriek tomu potrebné pou-žívať ho popísaným spôsobom, tento prístroj a ďalšie prístroje je nutné sledovať, aby ste sa preverovali, či fungujú správne.
- Použitím iného príslušenstva ako toho, ktoré stanovil výrobca alebo zabezpečí-vozhľadom tohto prístroja, môže za následok zvýšené rušivé elektro-magneticke vyžarovanie alebo zníženú elektromagnetickú odolnosť zariadenia a môže viesť k chýbnymu spôsobu prevádzky.
- Preosťe rušivé komponente zariadenia vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne kabla alebo externé antény) musia byť vzdialené aspoň 30 cm od všetkých častí prístroja.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zníženie výkonu prís-troja.

INFORMÁCIE O TOMTO TEPLOMERE

Meranie teploty v konečniku (rektálne)

Táto metóda je najspôľahlivejšia a najpresnejšia. Hrot termometra opatrne za-vede do análného otvoru do hĺbky 2 – 3 cm.

Meranie teploty v ústnej dutine (orálne)

Za týmto účelom zaveďte špičku termometra do jedného z dvoch tepelných vakov pod jazykom alebo vedľa korienka jazyka. Počas merania držte ústa zav-torené, aby meranie nebolo ovplyvnené vdychovaním alebo vydychovaním vzduchom.

Meranie teploty v podpaží (axilárne)

Táto metóda je relatívne nepresná a preto ju z medicínskych dôvodov nie je možné odporučiť.

Metóda merania	Odpodričaná dĺžka merania	Stredná odchýlka oproti rektálnej metóde
v konečniku	od zvukového signálu	–
v ústnej dutine	od zvukového signálu	–0,4 °C až –1,5 °C (–0,7 °F až –2,7 °F)
v podpaží	min. 5 min	–0,7 °C až –2,0 °C (–1,26 °F až –3,6 °F)

POUŽÍVANIE

Na zapnutie krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Krát-ky zvukový signál potvrdí zapnutie. Termpler najskôr vykoná v priebehu ca 2 s samotest. Potom sú viditeľné všetky seg-menty displeja. Potom sa zobrazí posledná namieraná hodnota. Následne sa zobrazí referenčná hodnota 37 °C (98,6 °F). Potom zabliká symbol merania „C“ („F“) a na displeji sa zobrazí „Lo“ („C“) („Lo“ „F“). Termpler je pripravený na meranie. Počas merania sa zobrazuje predbežná hodnota a bliká symbol „C“ („F“). Meranie sa ukončí, keď sa teplota stabilizuje. Oze sa akusticky tón (10 dlhých pípnutí), symbol „C“ („F“) prestane blikáť a zobrazí sa namieraná hodnota teploty. Kým je namieraná teplota nižšia ako 32 °C (90 °F), bliká symbol „Lo“ („C“) („Lo“ „F“) a na displeji sa zobrazí „Lo“ („C“) („Lo“ „F“). Vyššie hodnoty sa zobrazujú priamo. Ak sa nameria teplota 37,8 °C (100 °F) tak sa z-aznie, zaznie indikátor horúčky (30 krátkych pípnutí za 10 sekúnd). Ak sa nameria teplota vyššia ako 42,9 °C (109,9 °F), zobrazí sa symbol „Hi“ („C“) („Hi“ „F“). Doba merania je 15 sekúnd v bežných teplotných oblastiach a pri rektálnom meraní predstavuje iba ca 10 sekúnd. Predčítaním dĺžky merania po za-znení zvukového signálu dosiahnete presnejšie výsledky merania. Pri meraní v pod-paží by sa mala odporučená doba merania zvýšiť aj napriek zvukovému signálu. Na predbežné životnosti batérie termometer po meraní vykrátny krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. V opačnom prípade sa termometer po ca 10 minútach vyne automaticky.

PAMÄTOVÉ

Posledná namieraná hodnota sa automaticky uloží do pamäte. Na zobrazenie tejto hodnoty stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Termpler najskôr vykoná sa-motest. Potom sa zobrazí posledná namieraná hodnota a bliká symbol „C“ („F“) a na displeji zobrazí referenčnú hodnotu 37 °C (98,6 °F). „Lo“ („C“) („Lo“ „F“). Termpler je pripravený na meranie a pódvúdu uchováva namieranú hodnotu sa automaticky nahradí novou nameranou hodnotou.

ZMENA JEDNOTKY

Teplota sa môže zobrazovať v stupňoch Celzia (°C) a v stupňoch Fahrenheita (°F). Na nastavenie stlaďte pri zapnutí tlačidlo zapnutia/vypnutia na minimálne 2 sekundy, kým sa nezmení jednotka merania. Uložená hodnota sa zobrazí v novej jednotke merania.

BATÉRIE

Výmena batérií

Lekársky termometer obsahuje pevne zabudovaný alkalicko-mangánový prvok (LR4 41; 1,5 V) so životnosťou ca 2000 meraní. Batéria je potrebné vymeniť, keď sa v pravom spodnom rohu zobrazí symbol batérie. Prstami stlačte kryt prístroja na konci prístroja a silno ho stiahnite smerom dozadu. Vyberte pôvodnú batériu a nahraďte ju novou batériou rovnakého typu. Značka „a na batérii musí smerovať nahor. Následne zasunúť kryt prístroja na miesto.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie prístroja

Pre každým použitím aj po hom je potrebné prístroj vyčistiť, resp. vydezinfikovať. Termpler je vhodný na aj čistení, resp. dezinfekcie sa môže bez problémov krátkodobou ponorú do vody alebo dezinfekčného roztoku. Term-pler pred dezinfekciou vyčistite. Utrite ho čistou mäkkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky mlieka. Na dezinfekciu máte k dispozícii dve metódy. Poprie-merací hrot prístroja na 10 min do izopropylalkoholu (70 % alebo na 15 min do Hellipur® H plus N (koncentrácia 1,5 %). Po dezinfekcii opláchnite merací hrot termometra vodou. Po vyčistení a dezinfekcii použite termometer na ďalšie použitie. Prístroj opät používať až po úplnom vysušení. Termpler sa v žiadnom prípade nesmie vyvarovať! Nie dezinfekčné prostriedky alebo metódy môžu spôsobíť poruchy funkcie alebo poškodenie prístroja.

Skladovanie prístroja

Keď termpler nepoužívate, uchovávajte ho v originálnom ochrannom obale. Prístroj sa nesmie skladovať ani používať pri príliš vysokej alebo nízkej teplote alebo vlhkosti vzduchu („Technické údaje“, na siečnom svetle, v kombinácii s elektrickým prúdom alebo na prašnom mieste. Inak môže dôjsť k nepre-snostiam merania.

ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Zobraze-nie	Príčina	Odstánrenie
„Lo“	Namieraná teplota je nižšia ako 32,0 °C (90,0 °F)	Vypnite prístroj, počkajte jednu minútu a následne s tesným kontakom a dostatočným pokojom vykonajte novú meranie teploty.
„Hi“	Namieraná teplota je vyššia ako 42,9 °C (109,9 °F)	Vypnite prístroj, počkajte jednu minútu a následne s tesným kontakom a dostatočným pokojom vykonajte novú meranie teploty.
„Err“	Prístroj nefunguje správne.	Vyberte batériu a počkajte jednu minútu. Znovu vložte batériu a zapnite prístroj. Ak sa hlásenie ob-jeďuje znova, obráťte sa na svojho predajcu.
	Vybýta batéria; Indikátor batérie bliká, meranie nie je možné.	Vymeňte batériu.

LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti ne-smie uchovávať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať na-proti prostredicm príslušných výrobných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou EC o odpadoch z elektric-kej a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Elec-tronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zod-povedný za likvidáciu.

Použitie úplne vybité batérie môže likvidovať vzhľadom do špeciálne ozna-čených zberných nádob, odvozovaných na zberných miestach alebo v obchod-och s elektronikou. Zo zákona má povinnosť batérie zlikvidovať. Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky: Pb – batéria obsahuje olovo, Cd – batéria obsahuje kadmium, Hg – batéria obsahuje ortuť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Presnosť tohto termometra bola dôkladne skontrolovaná a bola vyvíjaná s ohla-dom na dĺžku životnosti prístroja.

Pri používaní prístroja v medicíne rozhodujúci príslušné platné národné predpí-sy. Pri používaní prístroja v domácom prostredí sa odporúča používať prístroj na lekárske účely. Vyrábajúceho si právo na technické zmeny s cieľom zlepšovania a ďalšieho vývoja výrobku.

Typ	FT 16
Metóda merania	Kontaktné meranie
Memé jednotky	Celzium (°C) alebo Fahrenheit (°F)
Drh prevádzky	Príamy režim
Rozsah merania	32,0 °C (90,0 °F) až 42,9 °C (99,9 °F)
Presnosť merania	+0,1 °C od 35,5 °C – 42,0 °C (95,9 °F – 107,6 °F) pri teplote okolia 18 °C – 28 °C (64,4 °F – 82,4 °F) +0,2 °C pre ostatné rozsahy merania a okolitej teploty
Prevádzkové pod-mienky	5 °C (41 °F) až 40 °C (104 °F), relatívna vlhkosť menšia 15 % až 95 %, tlak okolia: 700 – 1 080 hPa
Skladovacie a prepravné podmienky	–20 °C (–4 °F) až 55 °C (131 °F), pri relatívnej vlhkosti vzduchu 15 % až 95 %
Hmotnosť	cca 13,3 g (ca batéria)
Rozmery (D x Š x V)	141 x 23 x 13 mm
Napájanie	1 x 1,5 V === batéria LR41
Trieda IP	IP 27
Približná životnosť	Informácie o životnosti výrobku nájdete na domovskej stránke.

Sériové číslo sa nachádza na prístroji alebo v priehradke na batérie.

Tento prístroj zodpovedá príslušným národným ustanoveniam a európskej norme EN 60601-1-2 (skupina 1, trieda B, zhoda s CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-39) a podlieha mimoriadnym bezpečnostným opatreniam s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu. Myšlienka pritom na to, že prenosná a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu vplyvať na tento prístroj.

ZÁRUKA/SERVIS

Blízšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v príloženom záručnom liste

Upozornenie k hláseniu udalostí

Pre používateľov/pacientov v Európskej únii a identických regulačných systé-moch platí: Ak by sa počas používania alebo na základe používania prístroja sta-tist incident, ohlasite to výrobcovi a/alebo jeho splnomocnenému osobu, ako aj príslušnému národnému úradu členského štátu, v ktorom sa používate/ba-pacient nachádza.

Omyl a zmeny vyhradené

MAGYAR	
	

**Felhasználóknak szóló használati útmutató, és társas be-
ne foglalt utasítások. Őrizz meg az útmutatót későbbi
használatra, és tegye azt más használati számára is hozzáférhetővé.**

A CSOMAG TARTALMA

Ellenőrizze a kartoncsomagolás esetleges külső sérülését és a tartalom teljességét. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket vagy a tartozékokat nincsenek látható sérülések, és minden csomagolágyalagot eléváltott. Kétes esetben ne használja a terméket, hanem forduljon a megadott ügyfélszolgálathoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolt.

• Hőmérs °C/véddokum • használati útmutató • 1 db 1,5 V-os LR41 elem

JELMAGYARAZAT

A készülékben, a használati útmutatóban, a csomagoláson, valamint a készülék tüstábjában a következő szimbólumok alkalmazottak:

	FIGYELEM!
Potenciálisan fennálló veszélyt jelöl. Ha nem kerülük el, az halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.	

	FIGYELEM!
Potenciálisan fennálló veszélyt jelöl. Ha nem kerülük el, az könnyű vagy közepes sérülésekhez vezethet.	

	FELHÍVÁS
Potenciálisan károsodáshoz vezető helyzetet jelöl. Ha nem kerülük el, akkor károsodhat a készülék vagy a környezetében található tárgyak.	

Vegye figyelembe az útmutatót.

Az (elektromos) készülékeket nem szabad a háztartási hulladé-
kak együtt ártalmatlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártal-matlanítani.

Célszervek

A lázermérő otthoni környezetben végzett gyógyászati ellátásra szolgál, pro-fesszionális egészségügyi ellátó intézményekben nem használható. A láz-ermérő üzemeltetés, esetében 25 g más testűvel felett, csecsemők, kisgyermek-ek mérésének esetében felügyelet mellett, 12 éves kor felett pedig önállóan használható.

Klinikai haszon