

NOM DU PRODUIT :
PRO COLOR SEAL

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Description du produit :
Mastic de calfeutrage de couleur
à base de latex acrylique siliconé

Fabricant :

Adhésifs PROMA Inc.
8500, Ernest-Cormier
Anjou (Québec) H1J 1B4
Téléphone : 514-852-8585

URGENCE - CANUTEC
(24 heures) 613-996-6666

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Apparence :	Pâte épaisse de couleur
Odeur :	Odeur légère d'ammoniaque
PH (dans l'eau) :	S/O
Température de fusion :	S/O
Point d'ébullition :	S/O
Tension de vapeur (mm Hg) :	S/O
Densité (eau = 1) :	1,4
Densité de vapeur (air = 1) :	S/O
Taux d'évaporation :	<1 (Butylacetate = 1)
Solubilité dans l'eau :	S/O

2. COMPOSITION

Cas no.	Composants	%	VALEURS D'EXPOSITION MOYENNE PONDÉRÉE (VEMP)	
			<u>Poussière respirable</u>	<u>Poussière totale</u>
64742-88-7	Solvant naphta aliphatique	0-1		
13463-67-7	Dioxyde de titanium	0-4		10mg/m ³

4. RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité : Ininflammable

Point d'éclair : S/O

Moyen d'extinction : Eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone, poudre chimique

Procédures spéciales pour combattre l'incendie : Aucune. Les pompiers devraient porter un appareil respiratoire autonome.

Risques d'explosion : S/O

Sensibilité à une décharge statique : S/O

Produit de combustion : Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone

5. RÉACTIVITÉ CHIMIQUE

Stabilité : Stable

Polymérisation dangereuse : Aucune

Incompatibilité avec des produits : S/O

Si oui, lesquels :

Produits dangereux de décomposition :
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone

6. PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Voies de pénétration : Inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux.

Effets d'exposition aiguë :

Inhalation : Peut causer une irritation au nez, à la gorge et au système respiratoire.

Ingestion : Toxique. Peut irriter le tractus intestinal.

Contact avec la peau : Peut assécher la peau, produire des rougeurs et causer de l'irritation.

Contact oculaire : Peut produire une irritation des yeux et endommager la cornée.

Effets d'exposition chronique :

L'inhalation prolongée et excessive de la poussière peut endommager les poumons et causer la silicose. Le Centre international de recherche sur le cancer a déterminé que la silice cristalline inhalée sous forme de quartz provenant de source professionnelle est cancérigène pour les humains.

7. MESURES DE PRÉVENTION

Ventilation : Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Protection de la peau : Porter des gants, des souliers et des vêtements de protection pour prévenir tout contact avec la peau.

Protection respiratoire : Pas de masque nécessaire pour la manutention normale.

Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité.

Déversement : Porter l'équipement de protection nécessaire. Placer dans un contenant fermé pour l'élimination.

Élimination des déchets : Ne pas jeter dans les égouts ou les conduits d'eau. Éliminer en conformité avec les lois environnementales locales.

Conditions d'entreposage : Éviter les températures extrêmes. Protéger du gel.

8. PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Contacter un médecin.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais. Contacter un médecin si nécessaire.

En cas de contact avec la peau : Laver la peau atteinte avec de l'eau et du savon. Enlever les vêtements contaminés. Consulter un médecin si une irritation persiste.

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau en prenant soin de relever les paupières. Si une irritation persiste, consulter un médecin.