




GUIDE D'ASSEMBLAGE


ASSEMBLY GUIDE

11003310

Astella

A  X14	B  X14	C  X10	D  14 MM X24	E  M5 X 40 MM X12	F  X1	G  12 MM X4
H  M6 X 25 MM X8	J  M6 X 12 MM X14	K  X14	L  X5	M  X1	N  M4 X 22 MM X4	O  X2
P  X4	Q  X4					


1 X2




2 X3




3 X1




4 X1



5 X1




6 X1




7 X1




8 X1




9 X1




10 X1



11 X1



12 X2



13 X1




1 an
year

MISES EN GARDE : Assurez-vous d'avoir toutes les pièces en main. Manipulez les pièces et les outils avec soin. Assemblez le produit sur une surface plane et propre.

WARNINGS: Make sure you have all the parts in hand. Handle parts and tools with care. Assemble the product on a clean, flat surface.

1


- E  X4
- F  X1



VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY




UTILISATION
DU RACCORD
À CAME
HOW TO USE
CAM LOCK



2

- A  X4
- B  X4
- C  X2
- K  X4




VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



3


- A  X2
- B  X2
- C  X1
- K  X2



VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY





UTILISATION
DU RACCORD
À CAME
HOW TO USE
CAM LOCK



4

- A  X8




VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



5


- B  X8
- C  X3
- K  X8





VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



6





7



VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



8




VISSEZ PARTIELLEMENT
SCREW PARTIALLY



9

L
X5




10

H
X8

J
X2

M
X1




VISSEZ COMPLÈTEMENT LES
PIÈCES DES ÉTAPES 8 ET 10.
COMPLETELY SCREW THE PARTS
FROM STEPS 8 AND 10.



11

- D  X4
- P  X2




X2

VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



12

- N  X2
- O  X1




X2

VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY







13

- D  X16




VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY



14

- Q  X4
- G  X4



VISSEZ COMPLÈTEMENT
SCREW COMPLETELY




15

CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD :
22 LB (10 KG)

CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD :
110 LB (50 KG)

CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD :
22 LB (10 KG)



AJUSTEZ LES VIS
ADJUST THE SCREWS