



Protokollnummer: 46801405
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 30.07.2026
Sachverständiger: Matthias Heintz
Besichtigung durch: Matthias Heintz

Wertgutachten

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz C 200		
Kennzeichen	WI-MD4885	Fahrgestellnummer	W1KAF4CB4PR130172
Erstzulassung	30.08.2024	Laufleistung (abgelesen)	15.782 km
HSN/TSN	2222 / AYD 00309	Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	HIGH-TECH-SILBER METAL...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	150 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.496 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	-14 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.265 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R18 95W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.
2	245/40 R18 97W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: 30P Ablage-Paket, U10 Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), P15 Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Entry-Paket, B59 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), 258 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, 243 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, U12 Fußmatten Velours, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 310 Getränkehalter vorn (doppelt), 33U Infotainment-System: Remote Service (Plus), 876 Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 4-türig, 893 Keyless Go Startanlage, 677 Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), 383 Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, L3E Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Media-Display, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 167 kW (Motor 1,5 Ltr. - 150 kW CGI), 757 Mittelkonsole schwarz hochglänzend, 325 Mittenairbag vorn, Motorhaube mit Powerdome, 521 Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Otto-Partikelfilter (OPF), 475 Reifendruck-Kontrollsystem, 287 Rücksitzlehne geteilt/klappbar, B10 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, 345 Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung, Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, 355 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), 440 Tempomat

Sonderausstattung: 894 Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie, D1F Assistenz-Paket, 249 Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, 500 Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, 234 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, 587 Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außenspiegel schwarz lackiert, P35 Digital Light, 464 Digitales

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Instrumenten-Display, U25 Einstiegsleisten beleuchtet, 235 Fahrassistenten-System: aktiver Park-Assistent, 628 Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, 367 Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, 513 Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, 881 Fernschlüssel Heckdeckel, 897 Induktionsladeschale für Smartphone, D2I Infotainment-Paket Advanced, H04 Innenausstattung: Holz schwarz Aluminium-Lines, 51U Innenhimmel schwarz, 889 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, 580 Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), D2K Komfort-Paket Advanced, 7U2 Komfortsitze vorn, 916 Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1), U22 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, LM-Felgen, R87 LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (5-Doppelspeichen), 922U Metallic-Lackierung, 22U Multimediasystem MBUX Entertainment, 365 Navigationssystem: Festplattennavigation, P55 Night-Paket, P44 Park-Paket, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), 218 Rückfahrkamera, 875 Scheibenwaschanlage beheizt, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, 321 Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, PBG Service-System: MBUX Navigation Premium, P65 Sitz-Komfort-Paket, 873 Sitzheizung vorn, 14U Smartphone integriert, 853 Sound-System, P49 Spiegel-Paket, 868 Zentral-Display (OLED)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
Summe (netto)			550,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	550,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	550,00 €
Mwst. (19%)	104,50 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	654,50 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heintz'.

Unterschrift Sachverständiger (Matthias Heintz)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden




Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum




Abbildung 18: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum




Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument




Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen