


DEKRA Automobil GmbH
St.-Christophorus-Str. 3
99092 Erfurt
Tel: 0361/7432-300
Fax: 0361/7432-555
E-Mail: erfurt.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Jürgen Dul



Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand links hinten (Lackschichtdicke 356µm)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probelauf durchgeführt	Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.			

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Twingo 1.0 SCe 75 Limited (EURO 6d-TEMP)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	26.11.2020
FIN	VF1AH000566496639	Laufleistung	51.272 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	CRYSTAL WEISS
Hubraum	998 / cm ³	Leistung	54 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaub-plakette	Euro 6d-TEMP	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Anzahl HalterBesitzer	2
Fälligkeit HU/AU	11/2027	KBA-Nummer	3333 / BLU

Bereifung

	<i>Reifenbezeichnung</i>	<i>Hersteller / Typ</i>	<i>Reifenart</i>	<i>Profiltiefe</i>	<i>DOT</i>
Vorne links	165/65 R 15 81 T	Nexen Nblue	S / O	5 mm	
Vorne rechts	165/65 R 15 81 T	Nexen Nblue	S / O	5 mm	
Hinten links	185/60 R 15 84 T	Nexen Nblue	S / O	4 mm	
Hinten rechts	185/60 R 15 84 T	Nexen Nblue	S / O	4 mm	
Tirefit	Haltbar bis: 09/2026				

Legende: S=Sommer / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 10.11.2025 bei 46.102 km
Nächste Wartung:	am 10.11.2026
Wartungsnachweis:	vollständig

Ausstattung

Serie: 2 Hochtöner, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Bordcomputer, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 5-Gang, Gurtstraffer, Handschuhfach mit Klappe, Heckspoiler, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Kopfstützen integriert, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Look-Paket Ivory (innen), Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 54 kW SCe, Paketkombination: R&GO + Klima-Paket, Radzierkappen, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonderlackierung Pyrénées-Weiß, Sondermodell Limited, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Vorschäden (Unfallschäden)

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral) in Höhe von:

150 EUR

Das Fahrzeug hat laut Angaben des Kunden keine bzw. keine weiteren Vorschäden.

Optischer Zustand



	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Felge vorne rechts - Radzierdeckel verschrammt, erneuern (Bild 1)	50		voll	- 50	- 42,02
2. Tür vorne links - Türkante Lackabplatzer, ausbessern	40		voll	- 40	- 33,61
3. Tür vorne rechts - beim Türgriff eingedellt, smart repair (Bild 2)	130		voll	- 130	- 109,24
4. Tür vorne rechts - Türkante Lackabplatzer, ausbessern	30		voll	- 30	- 25,21
5. Dach - rechts eingedellt, Gebrauchsspur	0		null	- 0	- 0,00
6. Pauschale für, Fahrzeugabmeldung	40		voll	- 40	- 33,61
7. Pauschale für, Dekra-Gutachten	139		voll	- 139	- 116,81
Zwischensumme	429			- 429	- 360,50

REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
Optischer Zustand	429	360,50	- 429	- 360,50
Gesamtkosten	429	360,50	- 429	- 360,50

Merkantile Wertminderung (steuerneutral)


- 150 EUR



Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand




Bild 1:
Außen, Felge vorne rechts - Radzierdeckel, verschrammt,
erneuern



Bild 2:
Außen, Tür vorne rechts - beim Türgriff, eingedellt, smart repair

Sonstige Bilder



1
Serviceheft, Bordmappe, 2 Schlüssel

Für den Fachbereich
Jürgen Dul
B.A.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.