



Volkswagen Lupo Cambridge

EZ 09/2002 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 266.278km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Lupo Cambridge		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6XZ3B018855	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 266.278km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2002	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 13)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Color
- Blinkleuchten seitlich
- Dachantenne
- Generator 70 A
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Metallic-Lackierung
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Trommelbremse
- Wartung: Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Alpha (Radio/Cassette)
- Batterie 36 Ah
- Bremsscheiben vorn (239 mm x 18 mm)
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder)
- Lüfteranlage: Bosch
- Mittelkonsole
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Cambridge
- Vario-Paket Plus
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Rücksitz geteilt / klappbar

- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic



Sonderausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)

- Ausstellfenster hinten

- Getränkehalter vorn

- Motor 1,4 Ltr. - 44 kW KAT (AUD)

- Reifen 185/55 R14 ..H

- Schiebedach elektrisch (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









19.09.2002	0603	59000M5	2	1	44/4700	160
01	0200		3527		1639	
WVWZZZ6XZ3B018855			1459		970	
VOLKSWAGEN-VW						
6X			149	1380	1380	
			750	690		
			750	690		
			83		74	
LUPO			800	450	4	
VOLKSWAGEN-VW			175/65R13 80S			
PERSONENKRAFTWAGEN			175/65R13 80S			
GESCHLOSSEN						
			Grau		7	
EURO 4			E1*98/14*0085*11			
Benzin			19.03.2002	K	HS510339	
0001	0462	1390				
ZU 18-20: L.BIS 3623 U.ZU G:BIS 1069*ZU F.1/F.2:+40 U.Z						
U 7.1-8.3:H.+10 B.ANH-BETRIEB*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Fahrzeugkennzeichnung Teil II

18.09.2002

15.12.2002

Stadt Neumünster
Kfz-Zulassungsstelle
24534 Neumünster

HS510339

VOLKSWAGEN VW
Lupo
WVWZZZ6XZ3B018855
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Benzin
19.03.2002
E1*98/14*0085*11

Stadt Neumünster
Kfz-Zulassungsstelle
24534 Neumünster
15.12.2002

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

* Räder / Reifen, Reifen 1, Achse links und rechts partiell mit Alterungsrisen - Erneuerung wird empfohlen (HfW)

(B) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 02.2026

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(B) Im Auftrag der GTÜ mbH
01812001 B.Eng. Yareck Kramer
Ing.-Büro Kramer
Mühlenweg 3
25436 Moorrege
Tel: 015161119578

Unterzeichnungsstempel

Rechnung Nr. 1NAM0014/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfgebühr §29 HfW ohne UMa o. MwSt. 18,81 EUR
Summe o. MwSt. 18,81 EUR
19 % MwSt. 3,59 EUR
Gesamtbetrag 22,40 EUR

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH - Vor dem Leuch 25 - 70547 Stuttgart - Fon 0711 97676-0 - Fax 0711 97676-40
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation - Geschäftsführung: Thomas Emmert, Gabriele Schmidt-Rouba, Dr. Frederik Schmidt
Sitz der Geschäftsverteilung: Stuttgart HRB Nr. 9810 - USt-IdNr. DE 147845154 - Bitte beachten Sie die Rückseite

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)