



Bemerkungen

Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

2 Schlüssel übergeben.

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgelegte Unterlagen

Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne	Probefahrt durchgeführt	Nein, Standard
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Zoe R110 Life R110/Z.E. 40 (Miet-Batterie)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	22.09.2020
FIN	VF1AG000166159372	Laufleistung	36.655 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstrecken-zähler	Antriebsart	Elektro
Motorart / Zylinder	Elektromotor / 0	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	GLETSCHERWEISS
Hubraum	0 / cm³	Leistung	51 / kW
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	2	Fälligkeit HU/AU	08/2026
KBA-Nummer	3333 / BMT		

Bereifung

	<i>Reifenbezeichnung</i>	<i>Hersteller / Typ</i>	<i>Reifenart</i>	<i>Profiltiefe</i>	<i>DOT</i>
Vorne links	185/65 R 15 92 V	Goodyear Vector4Season	A / O	7 mm	
Vorne rechts	185/65 R 15 92 V	Goodyear Vector4Season	A / O	7 mm	
Hinten links	185/65 R 15 92 V	Goodyear Vector4Season	A / O	7 mm	
Hinten rechts	185/65 R 15 92 V	Goodyear Vector4Season	A / O	7 mm	
Tirefit	Haltbar bis: 11/2025				

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung:	am 01.09.2025 bei 32.932 km
Nächste Wartung:	am 09/2026 bei 47.932 km
Wartungsnachweis:	vollständig


Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Bordcomputer, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 51 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie, Fensterheber elektrisch vorn, Geräuschsimulator (Außenound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, HV-Batterie 41 kWh, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kombiinstrument digital (10,0 Zoll), Lackierung Arktis-Weiß, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Leistungsvariante R110, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mittelkonsole, Modellpflege, Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7"), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion,

Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank klappbar, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System BOSE, Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Untersteuerungskontrolle (USC), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wegfahrsperre

Sonder/Zusatzausstattung: Easy-Paket, LM-Felgen 6,5x16 (Jetstream)

Optischer Zustand



	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Felge vorne rechts - Radzierdeckel verschrammt, erneuern (Bild 2)	49	anteilig	- 17	- 14,29
2. Tür hinten rechts eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 3)	261	voll	- 261	- 219,33
3. Stoßfänger hinten - Lackierung verschrammt, smart repair (Bild 4, 5)	130	voll	- 130	- 109,24
Zwischensumme	440		- 408	- 342,86

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
			<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. Pauschale für, Abmeldung	40	voll	- 40	- 33,61
2. Pauschale für, Gutachten	139	voll	- 139	- 116,81
3. Reifenfüllmittel MHD abgelaufen, erneuern (Bild 1)	39	voll	- 39	- 32,77
Zwischensumme	218		- 218	- 183,19

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>		<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>	<i>netto</i>	<i>brutto</i>	<i>netto</i>
Optischer Zustand	440	369,75	- 408	- 342,86
Technischer Zustand	218	183,19	- 218	- 183,19
Gesamtkosten	658	552,94	- 626	- 526,05




Übersichtsbild vorne links



Übersichtsbild hinten rechts



Innenraum



KM-Stand



Bild 1:
Technik, Reifenfüllmittel, MHD abgelaufen, erneuern



Bild 2:
Außen, Felge vorne rechts - Radzierdeckel, verschrammt, erneuern



Bild 3:
Außen, Tür hinten rechts, eingedellt und zerkratzt, smart repair



Bild 4:
Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 5:

Außen, Stoßfänger hinten - Lackierung, verschrammt, smart repair

Sonstige Bilder

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

Datum: 21.04.14 Km-Stand: 9752	Stempel: 	Rechnungs-Nr.: 11161	Kommentare/Wartungs
Art der Arbeit: Service A ☒	Stempel: v. Bodenschwingische Stiftungen Bethel proWerk	Fahrzeugservice Bethel Verkhofstraße 12 - 33689 Bielefeld Telefon 0521 144-1717 Telefax 0521 144-1715 E-Mail: fahrzeugservice@bethel.de	Wartungsauftrag aus
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 13.10.14 Km-Stand: 16166	Stempel: 	Rechnungs-Nr.: 13356	Kommentare/Wartungs
Art der Arbeit: Service B ☒	Stempel: v. Bodenschwingische Stiftungen Bethel proWerk	Fahrzeugservice Bethel Verkhofstraße 12 - 33689 Bielefeld Telefon 0521 144-1717 Telefax 0521 144-1715 E-Mail: fahrzeugservice@bethel.de	Wartungsauftrag aus
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 04.10.13 Km-Stand: 21820	Stempel: 	Rechnungs-Nr.: 11161	Kommentare/Wartungs
Art der Arbeit: ☒	Stempel: v. Bodenschwingische Stiftungen Bethel proWerk	Fahrzeugservice Bethel Verkhofstraße 12 - 33689 Bielefeld Telefon 0521 144-1717 Telefax 0521 144-1715 E-Mail: fahrzeugservice@bethel.de	Wartungsauftrag aus
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

1

Wartungsnachweise

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: 290824	Km-Stand: 28119	Rechnungs-Nr.: 11161	Kommentare/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung - 8 - ☒	Stempel: 	Autohaus Gotthard König Schmidtsgraben 47 33689 Bielefeld Tel. 0521 39044-0 Fax 0521 39044-23	Wartungsauftrag aus
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 01.09.13 Km-Stand: 32937	Stempel: 	Rechnungs-Nr.: 11161	Kommentare/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel: v. Bodenschwingische Stiftungen Bethel proWerk	Fahrzeugservice Bethel Verkhofstraße 12 - 33689 Bielefeld Telefon 0521 144-1717 Telefax 0521 144-1715 E-Mail: fahrzeugservice@bethel.de	Wartungsauftrag aus
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 01.09.13 Km-Stand: 32937	Stempel: 	Rechnungs-Nr.: 11161	Kommentare/Wartungs
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel: v. Bodenschwingische Stiftungen Bethel proWerk	Fahrzeugservice Bethel Verkhofstraße 12 - 33689 Bielefeld Telefon 0521 144-1717 Telefax 0521 144-1715 E-Mail: fahrzeugservice@bethel.de	Wartungsauftrag aus
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

2

Wartungsnachweise



3
Ladekabel

Für den Fachbereich
Marcel Riedel

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.