



Chrysler Pacifica Hybrid

EZ 07/2018 | Van | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 60.431km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chrysler	Typ/Verkaufsbezeichnung Pacifica Hybrid		
Kategorie Van	FIN 2C4RC1N71JR229899	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.431km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 264 PS (194 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 3.605 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Rost



(6 mm)

Rost



(6 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	580 	Türe hinten rechts	350 
Seitenteil hinten links	1980 	Seitenteil hinten rechts	1980 
Motorhaube	160	Heckklappe	170 
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Navigation ohne Funktion unbekannter Standort !Rückfahrkamera ohne Funktion!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Seite 1 vom: 05.07.2022
Rechnung #: 2022 / R022196
Auftrag: A91315
KdNr: 19192

Rechnung		ORIGINAL	
CHRYSLER PACIFICA	1728000	2C4RC1N711R229899	
Fahrzeugtyp	KBA-Nr.	Fahrzeug-Nr.	
01.07.2018	09.2023	09.2023	29.05.2022
Erstzulassung	HU-Termin	Alt-Termin	Km-Stand
Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VK-Preis Menge Pos Betrag
Becknummer: 0000			
1		Fahrzeug lässt sich nur per Überbrückungshilfe starten, wenn Motor läuft, dann lässt sich keine Fahrtrufe einlegen	
2	FS	Fehlerspeicher lesen	84,03 EUR 0,3 25,21 EUR 1
3	ARB ANW	Erweiterte Diagnose II, Fehlerbild, Batterie geladen und geprüft	125,00 EUR 0,2 25,00 EUR 1
4	ARB ANW	Module, Electronic Brakebooster (EBB) - Inspectand Reprogram	125,00 EUR 0,2 25,00 EUR 1
5	ARB ANW	Module, Anti-Lock BrakeSystem (ABS) - Inspectand Reprogram	125,00 EUR 0,3 37,50 EUR 1
6	ARB ANW	Processor, Hybrid Control(HCP/AHCP) - Inspect and Reprogram	125,00 EUR 0,6 75,00 EUR 1
7	ARB ANW	Module, Powertrain Control (PCM) - Inspect and Reprogram	125,00 EUR 0,3 37,50 EUR 1
Zwischensumme Arbeitswerte			225,21 EUR
8		Endkontrolle inkl. Probefahrt	
Zwischensumme 0000			225,21 EUR

Kfz: Chrysler Pacifica 3.6 2018
VIN: 2C4RC1N711R229899
Km-Stand: 0


Rechnung	
Kfz, entsprechend StVZO umgerüstet, beinhaltet: Nebelschlußleuchte und Schalter montiert, Kabel gelegt, angeschlossen; div. Papiere beschafft, Fahrzeug dem TÜV vorgeführt und Par 21-Gutachten ausstellen lassen; Abgasuntersuchung (AU) durchgeführt.	
2,00 Stück	Gliohlampe 12V-21/5W steck -Japan-
1,00 Stück	LED-Nebelschluß- Rückfahrleuchte
1,00 Stück	Nebelschalter, Taster, rund
1,00 Stück	Lichtmodul mit DATS
1,00 Satz	LED-Blinkerset, schw. getönt, kurz
2,00 Stück	Widerstand 50W 6R8
1,00 Kleinmat.	Kabelverbinder, Baglerrohr,
1,00 Gebühr	Abgasuntersuchung - (AU) PKW
11,90 Std.	Lohn - Umrüstung
1,50 Std.	Lohn - Verbringung zu uns
0,50 Std.	Lohn - TÜV-Vorführung
1,00 Handling/ Verwaltung	
1,00 Gebühr	TÜV Gebühren § 21
1,00 Gebühr	Ausnahmegenehmigungen §21
1,00 Gebühr	Datenbeschaffung
Das Leistungsdatum ist soweit nicht anders angegeben das Rechnungsdatum.	
Fälligkeit: 16.09.2021 ohne Abzug	
Summe Netto	2.200,22 €
USt. 19%	418,04 €
Summe Brutto	2.618,26 €

Rechnung		ORIGINAL			
		CHRYSL PACIFICA	1726000	2CARC1N7UR228699	
		Fahrzeugtyp	KBA-Nr.	Fahrgeber-Nr.	
01.07.2018		09.2023	53 608	18.10.2023	
Entzifferung		HU-Termin	Km-Stand	Anschluss Datum	
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VK-Preis	Menge	Pos.Betrag: S
Blocknummer: 0000					
		Rückrufaktion 03A offen			
1	1803A181	Inspect PIM software up to date	159,50 EUR	0,2	27,90 EUR 1
		Zwischensumme: Arbeitswerte			27,90 EUR
Blocknummer: 0001					
3	18211182	Rückrufaktion Z11 offen			
4	18211182	Inspect and update BPCM Software	139,50 EUR	0,6	83,70 EUR 1
		Perform BPCM integrity			83,70 EUR
		Zwischensumme: Arbeitswerte			83,70 EUR
Blocknummer: 0001					
5		Referenzdruck 165 wird nicht angezeigt			
6	ARB.ANW	RDK Ventil H/E einsetzen	139,50 EUR	0,4	55,80 EUR 1
		Zwischensumme: Arbeitswerte			55,80 EUR
7	03474795	VENTIL	83,71 EUR	1	83,71 EUR 1
		Zwischensumme: Teile			83,71 EUR
Blocknummer: 1000					
8		Endkontrolle inkl. Probefahrt			139,51 EUR
		Zwischensumme: 1000			0,00 EUR
Übertrag auf Seite 2					251,11 EUR









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Gang Anzeige ohne Funktion