

Vorgangs-Nr.:



Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen**Fahrgestellnummer** VF1RJA00X66634124

Vorgang

Auftragserteilung**Besichtigung** 01.07.2026,**Halter:**

Auftrag erteilt durch

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

1 Schlüssel übergeben.

Kofferraumabdeckung nicht vorhanden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Vorgangs-Nr.: 0210005094-3098-1

Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besichtigungsbedingungen

Besichtigung von unten Ja, Hebebühne Probelauf durchgeführt Ja, Standard
Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Renault	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Clio V 1.0 SCe 65 Business Edition (Euro 6d)
Aufbau	Limousine	Erstzulassung	18.02.2021
FIN	VF1RJA00X66634124	Laufleistung	50.969 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Benzin
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	GLETSCHERWEISS
Hubraum	999 / cm ³	Leistung	49 / kW
Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Anzahl HalterBesitzer	2
Fälligkeit HU/AU	03/2026	KBA-Nummer	3333 / BNW

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	195/55 R 16 87 H	Continental AllSeasonContact	A / O	6 mm	
Vorne rechts	195/55 R 16 87 H	Continental AllSeasonContact	A / O	6 mm	
Hinten links	195/55 R 16 91 H	Hankook Kinergy 4s ²	A / O	7 mm	
Hinten rechts	195/55 R 16 91 H	Hankook Kinergy 4s ²	A / O	7 mm	

Legende: A=Ganzjahres / O=Original

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 09.03.2026 bei 48.373 km
Wartungsnachweis: vollständig


Ausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Energy Smart Management), Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kombiinstrument analog, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 49 kW SCe, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7"), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Vorgangs-N

Sonder/Zusatzausstattung: Nebelscheinwerfer, Sitzheizung vorn

Optischer Zustand



**Rep. Kosten
in EUR
brutto**

Anrechnung

**Minderwert Kunde
in EUR**

brutto netto

1. Lackvorbereitung
2. Stoßfänger vorne - Lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)
3. Felge hinten rechts - Radzierdeckel verschrammt, erneuern (Bild 8)
4. Stoßfänger hinten verformt, erneuern (Bild 6, 7)
5. Felge hinten links - Radzierdeckel verschrammt, Gebrauchsspur
6. Felge vorne rechts - Radzierdeckel verschrammt, erneuern (Bild 5)
7. Tür hinten rechts - Einstieg verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 3)
8. Tür hinten rechts - innen eingedellt, drücken (Bild 4)
9. Heckdeckel eingedellt, Gebrauchsspur
10. Tür hinten links - Einstieg eingedellt, Gebrauchsspur
11. Tür hinten links - innen eingedellt, Gebrauchsspur
12. Tür vorne links - Einstieg eingedellt, Gebrauchsspur
13. Tür vorne links - innen eingedellt, drücken (Bild 1)

Zwischensumme

Vorgangs-Nr.

Technischer Zustand

	<i>Rep. Kosten in EUR</i>	<i>Anrechnung</i>	<i>Minderwert Kunde in EUR</i>	
	<i>brutto</i>		<i>brutto</i>	<i>netto</i>
1. HU/AU überfällig, durchführen				
2. Pauschale für Gutachten DEKRA -, -				
Zwischensumme				

Fehlteile

1. Laderaumabdeckung fehlt, erneuern (Bild 2)
 2. Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schlüssel fehlt, erneuer
- Zwischensumme**

REPARATURKOSTEN GESAMT

	<i>Rep bru</i>
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile	
Gesamtkosten	



Übersichtsbild vorne rechts



Übersichtsbild hinten links

Vorgangs-Nr.: 0210005094-3098-1



Innenraum



KM-Stand

Vorgangs-Nr.: 0210005094-3098-1



Schlüssel Scheckheft

Vorgangs-Nr.: 0210005094-3098-1



Bild 1:
Außen, Tür vorne links - innen, eingedellt, drücken



Bild 2:
Fehlteile, Laderaumabdeckung, fehlt, erneuern



Bild 3:
Außen, Tür hinten rechts - Einstieg, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 4:
Außen, Tür hinten rechts - innen, eingedellt, drücken

Vorgangs-Nr.: 0210005094-3098-1



Bild 5:
Außen, Felge vorne rechts - Radzierdeckel, verschrammt, erneuern



Bild 6:
Außen, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern




Bild 7:
Außen, Stoßfänger hinten, verformt, erneuern



Bild 8:
Außen, Felge hinten rechts - Radzierdeckel, verschrammt, erneuern

Vorgangs-Nr.: 0210005094-3098-1



Bild 9:

Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Für den Fachbereich

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.