

Zustandsbericht



Opel
Astra K Lim. 5-trg.

VIN **W0VBF6EW2MG001130**
Motorart **Benzin**
Leistung **107 kW**
Letzter Service **02.12.2025/50.876 km**

Aktenzeichen **216FZ0726**
Laufleistung **60.881 km**
Erstzulassung **12.11.2020**

—
—
—

Quelle der technischen Daten

Grundlage für die Ermittlung der technischen Daten: Zulassungsbescheinigung Teil I (Kopie).

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Florian Zink am Fahrzeug überprüft.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: [Auto Bierschneider GmbH, Prüller Weg 5, 93055 Regensburg](#)

Während der Besichtigung am 31.07.2026 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Dellensegel, Hebebühne, Lackschichtdickenmessgerät.

Probefahrt durchgeführt

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Zustand

Allgemeinzustand	unterdurchschnittlich
Karosseriezustand	unterdurchschnittlich
Innenraumzustand	durchschnittlich
Lackzustand	unterdurchschnittlich
Lack	Weiss Uni (2-Schicht)
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	60.881 km
Letzter Service	02.12.2025/50.876 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 17 91 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R 17 91 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 17 91 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/45 R 17 91 V
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer


Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Notrad
-----	--------

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	5 mm
1	Rechts	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	5 mm
2	Links	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	5 mm
2	Rechts	205/55 R 16 91 H	Bridgestone	Winter	5 mm

Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	92, 112 ✓
Motorhaube	103, 107 ✓
Kotflügel rechts	84, 101 ✓
Fahrertür	104, 87 ✓
Beifahrertür	170, 150 ⚠
Fondtür links	112, 107 ✓
Dach	88, 92 ✓
Fondtür rechts	125, 115 ✓
Seitenwand links	104, 101 ✓
Seitenwand rechts	151, 135 ⚠
Hinten mittig	83, 96 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Reparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug wurden folgende Vorschäden festgestellt:

- Tür vorn rechts - fach- und sachgerecht instandgesetzt.
- Seitenwand rechts - fach- und sachgerecht instandgesetzt.

Die reparierten Vorschäden wurden sach- und fachgerecht instandgesetzt; aus optischer Sicht sind keine Mängel erkennbar. Nachweise über die durchgeführten Reparaturen liegen jedoch nicht vor.

Prüfpositionen

#	Position (inkl. MwSt.)	Rep.-Kosten	Minderwert
Außenbereich		6.168,96 €	3.729,46 €
1	Stoßfänger vorne Spoiler vorne rechts gebrochen, ersetzen	248,71 €	248,71 €
 			
2	Türe vorne rechts Fensterschachtleiste verformt, ersetzen	59,50 €	59,50 €
 			
3	Seitenwand rechts verkratzt, Smart Repair	142,80 €	142,80 €
 			

4 **Heckklappe**

mehrfach verdellt, sanft instandsetzen

833,00 €

833,00 €



5 **Stoßfänger hinten**

Lackabplatzung, Reparaturspuren, lackieren

2.023,00 €

357,00 €




6 **Seitenwand links**

Delle, Smart Repair

119,00 €

119,00 €




7 **Türe vorne links**

Delle, Smart Repair

119,00 €

119,00 €



- 8 **Spoiler Heckklappe**
verschrammt, lackieren

1.071,00 €

297,50 €



- 9 **Frontscheibe**
Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

1.552,95 €

1.552,95 €



Räder

1.324,70 €

694,00 €

- 10 **Felgen**
2 Felgen optischer Schaden, ersetzen

987,70 €

357,00 €




11 **Reifen**

2 Reifen Seitenwand beschädigt, ersetzen

337,00 €

337,00 €



Sonstiges

0,00 €

0,00 €

12 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

0,00 €

0,00 €

13 **Alle Schlüssel vorhanden**

In Ordnung

0,00 €

0,00 €

Hinweis

0,00 €

0,00 €

14 **Radsatz (Winter)**

2 Felgen optischer Schaden

0,00 €

0,00 €





Zusammenfassung

Position	Reparaturkosten	Minderwert
Summe ohne MwSt.	6.297,19 €	3.717,19 €
MwSt.	1.196,47 €	706,27 €
Summe inkl. MwSt	7.493,66 €	4.423,46 €

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4




Ansicht hinten links

Foto 5



montierte Räder

Foto 6



Fahrzeugunterlagen

Foto 7



Innenraum vorne

Foto 8



Innenraum hinten

Foto 9



Typenschild

Foto 10



Tachofoto

Foto 11




Eingeschaltetes Radiogerät

Foto 12



Service

Foto 13



Service

Foto 14



Service

Foto 15



Zubehör

Foto 16



Zubehör

Foto 17



Zubehör

Foto 18



Seitenschweller rechts

Foto 19



Seitenschweller rechts

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 14 Seiten
- 47 Fotos

Wörth an der Donau, den 03.08.2026

Der Sachverständige



Florian Zink