



Skoda Kodiaq L&K 4x4

EZ 06/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 156.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq L&K 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, L&K 4x4, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMLN9NS9N8047243	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 153.879km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(3 mm)

Hinten rechts


(3 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistentz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachreling eloxiert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäck-/Laderaumabdeckung	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Gurtstraffer hinten	• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
• Heckscheibenwischer	• Infotainment-Paket Bolero
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Notrufsystem	• Phonebox
• Progressivlenkung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2791 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad als Notrad	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sound-System Canton	• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrsen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Chromzierleisten an Seitenfenstern	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Audiosystem Bolero mit Touchscreen
• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Tagfahrlicht LED
• Original Fahrzeug Farbe: MODRA LAVA/LAVA BLAU	



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent | • Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Frontscheibe heizbar |
| • Funkschlüssel (3) klappbar | • Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Kamerasystem 360° |
| • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel | • Metallic-Lackierung |
| • Sitzbelüftung vorn | • Sitzheizung vorn + hinten |
| • Steckdose 230V | • Zusatzheizung (Standheizung) |
| • Rückfahrkamera | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden): Anhängerkupplung klappt nicht aus