


# X-teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


150X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-40, täysaukkoinen

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Runko           | DN 15-40 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 15-40 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 15-40 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 15-40 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 15-40 FPM                                     |
| Operointi       | DN 15-40 komposiittikahvalla                     |




## Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



DN 15-40



| DN | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | D  | D1   | D2   | D3   | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|----|----|-----------|---------|-----|----|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 150015X   | 3755698 | 130 | 15 | 21.3 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2.3 | 1.3 |
| 20 | 40 | 150020X   | 3755699 | 130 | 20 | 26.9 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2.6 | 1.3 |
| 25 | 40 | 150025X   | 3755700 | 130 | 25 | 33.7 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2.6 | 1.9 |
| 32 | 40 | 150032X   | 3755701 | 130 | 32 | 42.4 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 2.2 |
| 40 | 40 | 150040X   | 3755702 | 130 | 40 | 48.3 | 88.9 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.9 | 3.1 |