

HNT 1000

Mat.-Nr.: 926293

Produktbezeichnung: HNT 1221-B-1100-000

Merkmal	Wert / Eigenschaft / Information
Anschlussart, mechanisch	G3/4 aussen
Anzeige	Nein
Bauart / Geometrie	Stab
Messbereich in mm	1.100 mm
Messprinzip	Magnetostriktiv
Schaltausgänge	0 Schaltausgänge
Signalausgang	0 .. 10 V
Zulassung	Nein