





SPERIAN



OPTI-FIT NOTICE D'UTILISATION	FRA	OPTI-FIT TALIMATLAR	TUR
OPTI-FIT INSTRUCTIONS	GBR	OPTI-FIT تبلیغات	عرب
OPTI-FIT BEDIENUNGSANLEITUNG	DEU	OPTI-FIT עוייש ליקטן	HEB
OPTI-FIT GEBRUIKSAANWIJZING	NLD	OPTI-FIT UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	CZE
OPTI-FIT INTRUCCIONES DE USO	ESP	OPTI-FIT Οδηγίες χρήσεως	GRC
OPTI-FIT LIBRETTO D'ISTRUZIONI	ITA	OPTI-FIT Ръководство за потребителя	BGR
OPTI-FIT INSTRUÇOES D'UTILIZAÇÃO	PRT	OPTI-FIT KASUTUSUHEND	EST
OPTI-FIT BRUGSANVISNING	DNK	OPTI-FIT KORISNIČKI PRIRUČNIK	HRV
OPTI-FIT BRUKSANVISNING	NOR	OPTI-FIT VARTOTOJO VADOVAS	LTU
OPTI-FIT BRUKSANVISNING	SWE	OPTI-FIT LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	LVA
OPTI-FIT KÄYTÖÖNJE	FIN	OPTI-FIT PRIROČNIK ZA UPORABO	SVN
OPTI-FIT INSTRUKCJA	POL	OPTI-FIT POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	SVK
OPTI-FIT ИНСТРУКЦИИ	RUS	OPTI-FIT КОРИСНИЧКИ ПРИРУЧНИК	SRB
OPTI-FIT UTASÍTÁSOK	HUN	OPTI-FIT NOTANDAHANDBÓK	ISL
OPTI-FIT INSTRUICJAMI	ROM		





FRA	Voir notice d'utilisation	Date de péremption	Température maximale et minimale pour le stockage	Humidité maximale pour le stockage
GBR	Read user instructions	Shelf life limit	Maxi and mini temperature storage	Maxi humidity storage
DEU	Siehe Gebrauchsanleitung	Verwendbarkeitsfrist	Höchst- und Mindesttemperatur für die Lagerung	Maximale Feuchtigkeit für die Lagerung
NLD	Zie gebruikshandleiding	Uiterste gebruiksdatum	Maximum en minimum temperatuur bij opslag	Maximale relatieve vochtigheid bij opslag
ESP	Ver manual del usuario	Fecha de peracion	Temperatura maxima y minima para el almacenamiento	Humedad maxima de almacenamiento
ITA	Vedere libretto uso e manutenzione	Data di perenzione	Temperatura massimale e minimale per il stoccaggio	Humidità massimale per il stoccaggio
PRT	Ver manual de utilização	Data limite validade	Temperatura máxima e mínima para o armazenamento	Humidade máxima para o armazenamento
DNK	Se brugsanvisning	Sidste gyldighedsdato	Maksimal og minimal temperatur til opbevaring	Maksimal fugtighed til opbevaring
NOR	Se bruksanvisningen	Holdbarhetsdato	Maksimums- og minimumstemperatur for opbevaring	Maksimum luftfuktighet for opbevaring
SWE	Se bruksanvisning	Utgångsdatum	Maximal och minimal temperatur för förvaring	Maximal luftfuktighet för förvaring
FIN	Katso käyttöohje	Viimeinen käyttöpäivämäärä	Varastointin enimmäis- ja vähimmäislämpötila	Varastointin enimmäiskosteus
POL	Przeczytać instrukcje dla użytkownika	Czas ważności produktu	Maksymalna i minimalna temperatura przechowywania	Maksymalna wilgotność przy przechowywaniu
RUS	См. Руководство по использованию	Дата истечения срока использования	Максимальная и минимальная температура хранения	Максимальная влажность хранения
HUN	Olvassa el a felhasználói utasításokat	Tárolhatósági ido	Maximális és minimális tárolási hőmérséklet	Maximális tárolási páratartalom
ROM	Cititi manualul utilizatorului	Termen de garanție	Temperatura maximă și minimă de depozitare	Următorește maximă de depozitare
TUR	Kullanıcı talimatlarını okuyun	Raf ömrü siniri	Maks. Ve min. Saklama sıcaklığı	Maks. Saklama nemiliği
عربى	انظر خلاصة الاستعمال	تاريخ الإبطال	حرارة التخزين الأقصى والأدنى	رطوبة التخزين الأقصى
HEB	חקר או את הוראות השימוש	תוקן ח"נ	טמפרטורת שימור מינימלית ומקסימלית	לחות שימור מינימלית ומקסימלית
CZE	Viz uživatelská příručka	Životnost skladování	Maximální a minimální teplota pro skladování	Maximální vlhkost pro skladování
GRC	Βλέπε οδηγίες χρήσεως	Ημερομηνία λήξης	Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης	Μέγιστη υγρασία αποθήκευσης
BGR	Вижте ръководството за употреба	Срок на годност	Максимална и минимална температура на съхранение	Максимална влажност на въздуха при съхранение
EST	Vaadake kasutamiseks juhiseid	Aegumistähtaeg	Maksimaalne ja minimaalne hoistamistemperatuur	Maksimaalne niiskustase hoistamiseks
HRV	Pogledajte upute za korištenje	Datum isteka valjanosti	Maksimalna i minimalna temperatura skladisteњa	Maksimalna vlažnost skladisteњa
LTU	Žūrėti naudojimo instrukcijas	Galiojimo laikas	Maksimali ir minimali laikymo temperatūra	Maksimali laikymo drėgmė
LVA	Skaitlīt lietošanas instrukciju	Lietošanas termiņa beigu datums	Maksimālā un minimālā uzglabāšanas temperatūra	Uzglabāšanas maksimālais gaisa mitrums
SVN	Glejte navodila za uporabo	Datum izteka	Maksimalna in minimalna temperatura shranjevanja	Maksimalna vlažnost pri shranjevanju
SVK	Pozrite si inštrukcie na použitie	Dátum expirácie	Maximálna a minimálna teplota uskladnenia	Maximálna vlhkosť pre skladovanie
SRB	Видети упутство за употребу	Датум када производ застарева	Максимална и минимална температура при складиштењу	Максимална дозвољена влажност при складиштењу
ISL	Sjá leiðbeiningar um notkun	Gildistími	Hámarks og lágmarks geymsluhastig	Hámarks raki o geymslu

These instructions are intended for use with CE certified OPTI-FIT masks in compliance with the European Standard EN 136:1998.

The full-face masks of category 2 are intended for general use, those of category 3 for special use.

The OPTI-FIT masks must only be used in accordance with the instructions given here. Incorrect use might entail danger to life or limb.

PROTECTION AND USAGE

OPTI-FIT full-face masks are manufactured in strict compliance with European standard EN 136:1998. The protection category and the type of application of these masks depend upon the respiratory equipment that is used with them.

OPTI-FIT masks with a threaded Rd40 x 1/7" connector can be used with an approved filter cartridge which is in compliance with European standards EN141, 143, 371, 372 or 14387.

OPTI-FIT TWIN masks can be used with T-SERIES or 7000 SERIES SPERIAN filters in compliance with European standards EN143, 141, 371,372 or 14387.

OPTI-FIT masks might also be connected to other respiratory protection equipment from SPERIAN which allows the use of full face mask EN 136:1998 in accordance with the specifications given in the user instructions for each of these devices.

LIMITATIONS OF USE

- The OPTI-FIT mask should never be used on its own. It must be used with a respiratory protection equipment that meets the respective CE standards.
- When used with a filter or a filtering device, the mask must, in compliance with the current national laws, not be used in an atmosphere deficient in oxygen.
- When used with devices providing an independent source of air, the air released by these devices must be of a breathable quality in compliance with EN 12021.
- Limitations of use of the entire respiratory protective equipment depend on the actual device attached. Please consult the user manual delivered with this equipment for details.
- Please consult the supplier, if you have any doubt as to whether the respirator is suitable for the work at hand.

INSTRUCTIONS FOR USE

Unpacking instructions.

- Carefully remove the mask from the packaging.
- Check that the equipment is complete and free of damage. Immediately contact your supplier in case of deterioration or missing items. The mask must not be used if it is damaged or incomplete.

Storage.

- Do not store in temperatures below -20°C or above +50°C or in an atmosphere with a relative humidity above 90%.
- Store the mask in its original packaging or in a sealed container so that it is protected from sun and dust.

Pre-use checks.

- Read the user instructions for the device attached to the mask.
- Make sure that the mask is not damaged.

Donning the face mask (compare figures at the beginning of instructions).

1. Pull neck strap over head, with visor of mask facing downwards (fig. 1).
2. Pull bottom of mask under chin, and harness over head. (fig. 2)
3. Position the centre of head harness on the back of your head and progressively tighten the harness starting with the upper and then with the lower straps. Do not overtighten (fig. 3 to 5).
4. Place palm of hand over mask connector, breathe in and hold breath. The mask should collapse onto face and remain so as long as breath is held. This helps to make sure that an effective seal is achieved. If the mask moves away from your face whilst breath is held, readjust head harness straps and repeat air tightness test (fig. 6).

Warning

- DO NOT USE the mask if an effective face seal cannot be achieved. Refer to Maintenance Instructions.
- Check that there is no hair between the mask and your face. The air tightness of the mask might also be compromised by whiskers, beard or spectacles.
- Always make sure that the respiratory protection equipment attached to the mask is suited for the intended use.
- In normal use, breathe slowly and regularly.
- Immediately leave the contaminated area if the mask or the attached respiratory equipment should fail.
- Do not remove the mask before leaving the contaminated area.
- When removing the mask, take all necessary precautions to avoid inhaling the dust or contaminant retained on the external surface of the mask.

Removing the face mask.

- Push forward head harness buckle lugs with both thumbs to loosen and release head harness.
- Gently pull forward to ease mask up and over head.

Cleaning instructions.

- Remove the respiratory protection device from the mask connector.
- Wash the mask with lukewarm soap water or in an ultrasound tub with EPI-US in 3% watery solution (consult maintenance instructions for details). Do not use organic solvents or abrasive products for cleaning the mask.
- Rinse the mask thoroughly under clean running water.
- Dry the mask with a clean lint-free cloth and hang up neck strap in a well-ventilated area away from sunlight.
- When dry, polish visor with a soft cotton cloth and ALTUSIL 1779061.

MAINTENANCE

Perform a monthly inspection of the mask to detect deteriorations, torn straps and faceblanks, split seals and valves. Do not use the mask until worn or damaged parts have been replaced.

Mask maintenance schedule		
Operation	Mask in operation	Mask in storage
Cleaning, disinfection	After each use	Without object
Air-tightness test on test bench	Every year	Every second year
Change of valve, Seals	Every second year	Every sixth year

Maintenance Instructions

Except for the changing of the visor clamps (3 and 4), all maintenance operations can be performed without special tools.

Inhalation valve flap and connector gasket.

OPTI-FIT

The inhalation valve flap (15) and the connector gasket (17) can be replaced by hand. Make sure that the valve is correctly positioned.

OPTI-FIT T-SERIES / 7000 SERIES

The inhalation valve flaps (23) can be replaced by hand. Make sure that the valve is correctly positioned.

Exhalation valve flap ("Negative pressure mask")

- Unclip bottom grid (14 or 14').
- Remove old valve flap (16).
- Insert the new one (16) and make sure that it is clean (no dust).
- Clip bottom grid (14 or 14').

Inner mask.

- Remove old inner mask (18).
- Insert the new inner mask (18), positioning it into the groove of the mask connector (13 or 13').

Mask bottom connector.

OPTI-FIT

- Unclip bottom grid (14).
- Press strongly onto the bottom so that it protrudes from the visor (2).
- Remove the O-ring seal (19) and all valve flaps ().
- Insert the new (inhalation and exhalation) valve flaps.
- Lubricate the new O-ring seal (19).
- Position it into its groove.
- Restore to position the whole bottom (14) from the inside of the visor (2).

OPTI-FIT T-SERIES / 7000 SERIES

- Unclip bottom grid (14).
- Press strongly onto the bottom so that it protrudes from the visor (2).
- Remove the O-ring seal (19) and the exhalation valve flap (16).
- Insert a new exhalation valve flap (16).
- Lubricate the new O-ring seal (19).
- Position it into its groove.
- Restore to position the whole bottom (14) from the inside of the visor (2).

Visor.

OPTI-FIT

- Remove the screws (5) of the visor clamps (3 and 4).
- Slip visor (2) out of the faceblank (1) ensuring the groove of the mask is clean.
- Slip bottom with its O-ring seal (19) out of visor (13).
- Insert bottom (13) in new visor (2).
- Restore visor (2) to position and ensure it is correctly inserted into the groove.
- Position visor clamps (3 and 4) and fasten clamp screws (5).

OPTI-FIT T-SERIES / 7000 SERIES

- Remove the screws (5) of the visor clamps (3 and 4).
- Slip visor (2) out of the faceblank (1) ensuring the groove of the mask is clean.
- Slip bottom with its O-ring seal (19) out of visor (13').
- Remove the filter supports (22) by lifting hook and turning support.
- Insert bottom (13') in new visor (2').
- Restore visor (2') to position and ensure it is correctly inserted into the groove.
- Position visor clamps (3 and 4) and fasten clamp screws (5).
- Position a support seal in the new visor (21).
- Restore to position the filter (22) until hook snaps in.

Head harness

- Hold head harness (8) by pulling at its straps and slipping them out of the metal rectangles (12).
- Fix new head harness (8).

PARTS LIST

Item	Description	P/N
1	Faceblank -size "S"	1715050
1	Faceblank -size "M"	1715065
1	Faceblank -size "L"	1715066
2	Visor	1710713
2'	Visor T-SERIES / 7000 SERIES	1715121
3	Top half clamp, black	1715052
4	Bottom half clamp, black	1715053
5	Screw for visor clamp	1715067
6	Valve for inner mask	1715070
7	Valve seat for inner mask	1715069
8	Head harness	1715056
9	Front and jaw buckle support (x3)	1715057
10	Front and jaw buckle support (x3)	1715058
11	Rapid buckle	1715069
12	Metal rectangle	1715060
13	Connector for bottom Rd40x1/7"	1715061
13'	Blocked bottom connector	1715120
14	Grid SPERIAN-CEO194-EN136:1998-CL2	1715072
14'	Grid SPERIAN-CEO194-EN136:1998-CL2	1715126
15	Inhalation valve flap	1702150
16	Exhalation valve flap	1715062
17	Inhalation valve seat for mask connector	1705207
18	Inner mask.	1715064
19	O-ring seal for bottom	1715051
20	Filter seal - for T-SERIES exclusively	1715123
21	- Seal for filter support - T-SERIES / 7000 SERIES - Filter seal for 7000 SERIES exclusively	1715122
22	Filter support - T-SERIES	1715124
22	Filter support - 7000 SERIES	1715129
23	Valve for filter carrier	1765556

OPTIONS / ACCESSORIES

P/N	Description
1715080	Key for dismantling of half clamp
1022300	Spectacle rims for mask
1772500	Rigid mask case
1779065	EPI-US, 5 litre can
1779061	ALTUSIL olcan (product for cleaning of visors)
1792128	Test bench for air-tightness of mask
1792132	Test bench for air-tightness of mask
1792252	Test bench software 1792132

Disse instruktioner er beregnet til anvendelse med CE certificerede OPTI-FIT masker i overensstemmelse med den Europæiske Standard EN 136:1998.

Full-face maskerne i kategori 2 er beregnet til almindelig brug, dem i kategori 3 er til særlig brug.

OPTI-FIT maskerne må kun anvendes i overensstemmelse med den instruktion der gives her. Korrekt brug kan resultere i fare for liv eller lemmer.

BESKYTTELSE OG ANVENDELSE

OPTI-FIT full-face masker er produceret efter høje overholdelse af europæisk standard EN 136:1998. Beskyttelseskategorien og disse maskers påføringsmetode afhænger af det ándedrætsudstyr der anvendes sammen med dem.

OPTI-FIT masker med en gevindskært Rd40 x 17" tilslutter kan anvendes med en godkendt filterbeholder som overholder de europæiske standarder EN141, 143, 371, 372 eller 14387.

OPTI-FIT TWIN masker kan anvendes med T-SERIES eller 7000 SERIES SPERIAN filtre der overholder de europæiske standarder EN143, 141, 371, 372 eller 14387.

OPTI-FIT masker kan ligelægtes tilsluttet til andet SPERIAN ándedrætsbeskyttelsesudstyr der tillader anvendelsen af en EN 136:1998 full face maske der overholder de oplyste specifikationer i brugerinstruktionerne i hver af disse anordninger.

BEGÆRNSNINGER I ANVENDELSE

- OPTI-FIT masken bør aldrig anvendes alene. Den skal anvendes sammen med ándedrætsbeskyttelsesudstyr der overholder de respektive CE standarder.
- Når den anvendes sammen med et filter eller en filteranordning, skal masken, i overensstemmelse med de nuværende nationale love, ikke anvendes i en atmosfære der mangler lit.
- Når den anvendes med anordninger der kræver en uafhængig luftkilde, skal den luft der udleses af disse anordninger være af en ándbar kvalitet i overensstemmelse med EN 12021.
- Begrænsninger i anvendelse af hele det ándedrætsbeskyttende udstyr afhænger af den aktuelt påsatte anordning. Se venligst i den medfølgende manual for detaljer om dette udstyr.
- Kontakt venligst leverandøren hvis I er i tvivl om hvorvidt respiratoren er passende for det forhåndsværende arbejde.

BRUGERINSTRUKTIONER

UDPAKNINGSINSTRUKTIONER

- Fjern forsigtigt masken fra indpakningen.
- Kontroller at udstyret er komplet og uden skader. I tilfælde af forringelse eller manglende elementer, skal I omgående kontakte jeres leverandør. Masken må ikke anvendes hvis den er beskadiget eller defekt.

Opbevaring

- Bør ikke opbevares under temperaturer lavere end -20°C eller over +50°C, eller i en atmosfære med en relativ fugtighed på over 90%.
- Opbevare masken i dens originale indpakning, eller i en forseglet container, så den er beskyttet imod sol og støv.

Forkontroller.

- Læs brugerinstruktionerne for den anordning der er påhæftet masken.
- Sikr at masken ikke er beskadiget.

Ved påsætning af ansigtsmasken (sammenligne figurene i begyndelsen af instruktionerne).

- Træk nakkestroppen over hovedet med maskevisirret vendt nedad (fig. 1).
- Træk bunden af masken under hægen, og seleøjret over hovedet. (fig. 2)
- Placer midten af hovedseleøjjet på hovedet og stram seleøjret progressivt med begyndelse af de øvre og derefter med de nedre stropper. Stram ikke for meget (fig. 3 til 5).
- Placer håndfladen over masketilslutten, ánd ind og hold vejet. Masken bør falde sammen på ansigtet og forblive således så længe man holder vejet. Dette hjælper med at sikre at der opnås en effektiv forsegling. Hvis masken bevæger sig væk fra ansigtet mens man holder vejet, skal man genjustere seleøjstroppene og gentage lufttæthedsprøven (fig. 6).

Advarsel

- ANVEND IKKE masken hvis der ikke kan opnås en effektiv ansigtsforsegling. Se Vedligeholdelsesinstruktioner.**
- Kontroller at der ikke findes hår mellem masken og ansigtet. Maskens lufttæthed kan ligelægtes blive kompromitteret af bakkenter, skæg eller briller.
- Man bør altid sikre sig at det ándedrætsbeskyttelsesudstyr der er påsat masken passer til den beregnede anvendelse.
- Ánd langsomt og regelmæssigt til normal anvendelse.
- Forlad omgående det forurenede område hvis masken eller det påsatte ándedrætsudstyr fejler.
- Masken bør ikke fjernes for man har forladt det forurenede område.
- Når masken fjernes, bør man tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå at indånde det indeholdte støv eller forurening på maskens ydre overflade.

Fjernelse af ansigtsmasken.

- Skub hovedseleøjets lukkebeslag fremad med begge tommelfingre for at løsne og udloose hovedseleøjet.
- Træk forsigtigt fremad for at løtte masken op og over hovedet.

Rengøringsinstruktioner.

- Fjern ándedrætsbeskyttelsesanordningen fra masketilslutteren.
- Vask masken med lunkent sæbevand, eller i et ultralydskar med EPI-US i 3% vandoplosning (se vedligeholdelsesinstruktioner for detaljer). Anvend ikke organiske oplosningsmidler eller silbemidler til at rengøre masken med.
- Skyl masken omhyggeligt under rent rindende vand.
- Tør masken med en frugtfri klud og hæng nakkestroppen op i et godt ventilert område væk fra sollys.
- Når den er tør poleres visret med en blød klud og ALTUSIL 17790SL.

VEDLIGEHOLDELSE

Gennemfør en manedlig inspektion af masken for at opspore forringelser, afrevne stropper og faceblanks, ødelagte forseglinger og ventiler. Anvend ikke masken før slidte eller beskadigede dele er blevet udskiftet.

Plan for maskevedligeholdelse		
Betjening	Maske i brug	Opbevaret maske
Rengøring, desinfektion	Efter hvert brug	Uden emne
Lufttæthedsprøve ved hver afprøvning	Årligt	Hvert andet år
Udskiftning af ventil, forseglinger	Hvert andet år	Hvert sjette år

VEDLIGEHOLDELSSESINSTRUKTIONER

Undtagen for udskiftning af visirklammerne (3 og 4), kan alle vedligeholdelseshåndlinger udføres uden specialværktøj.

Indåndingsventil lem og tilslutningspakning.

OPTI-FIT

Indåndingsventil lemmen (15) og tilslutningspakningen (17) kan udskiftes med hånden. Sikr at ventilen er korrekt placeret.

OPTI-FIT T-SERIES / 7000 SERIES

Indåndingsventil lemmene (23) kan udskiftes med hånden. Sikr at ventilen er korrekt placeret.

Udåndingsventil lem (Negativ trykmasker)

- Afklem bundgitter (14 eller 14').
- Fjern den gamle ventil lem (16).
- Isæt den nye (16) og kontroller at den er ren (uden stov).
- Afklem bundgitter (14 eller 14').

Den indre maske.

- Fjern den gamle indre maske (18).
- Isæt den ny indre maske (18) og placer den ind i maskefure tilslutteren (13 eller 13').

Masketubus tilslutter.

OPTI-FIT

- Afklem bundgitter (14).
- Tryk kraftigt på bunden så den springer frem fra visiret (2).
- Fjern O-ring forseglingen (19) og ventil lemmene (16).
- Isæt de nye (indåndings og udåndnings) ventil lemmene (16).
- Smør den nye O-ring forseglung (19).
- Placer den ind i dens fur.
- Gendan til hele bundplaceringen (14) fra indersiden af visiret (2).

OPTI-FIT T-SERIES / 7000 SERIES

- Afklem bundgitter (14).
- Tryk kraftigt på bunden så den springer frem fra visiret (2).
- Fjern O-ring forseglingen (19) og udåndingsventil lemmen (16).
- Isæt en ny udåndingsventil lem (16).
- Smør den nye O-ring forseglung (19).
- Placer den ind i dens fur.
- Gendan til hele bundplaceringen (14) fra indersiden af visiret (2).

Visir.

OPTI-FIT

- Fjern skruerne (5) fra visirklammerne (3 og 4).
- Lad visiret (2) glide ud af faceblank (1) og kontroller at maskefuren er ren.
- Glid bunden med dens O-ring forseglung (19) ud af visiret (13).
- Isæt bund (13) i det ny visir (2).
- Gendan visir (2) til stilling og kontroller at det er korrekt isæt ind i furen.
- Placer visirklemmer (3 og 4) og fastgør klemmeskrue (5).

OPTI-FIT T-SERIES / 7000 SERIES

- Fjern skruerne (5) fra visirklammerne (3 og 4).
- Lad visiret (2) glide ud af faceblank (1) og kontroller at maskefuren er ren.
- Glid bunden med dens O-ring forseglung (19) ud af visiret (13).
- Fjern filterholder (22) ved at løfte krog og dreje holder.
- Isæt bund (13) i det ny visir (2).
- Gendan visir (2) til stilling og kontroller at det er korrekt isæt ind i furen.
- Placer visirklemmer (3 og 4) og fastgør klemmeskrue (5).
- Placer en support forsegler i det ny visir (21).
- Gendan filteret til stilling (22) indtil krogen smækker i.

Hovedseletoj

- Hold hovedseletoj (8) ved at trække i dens stopper og glid dem ud af metalrekanglerne (12).
- Påsæt nyt hovedseletoj (8).

RESERVEDELSLISTE

Rep	Beskrivelse	P/N
1	Faceblank -størrelse "S"	1715050
1	Faceblank -størrelse "M"	1715065
1	Faceblank -størrelse "L"	1715066
2	Visir.	1710713
2'	Visir T-SERIES / 7000 SERIES	1715121
3	Top halvklemme, sort	1715052
4	Bund halvklemme, sort	1715053
5	Skruer til visirklemme	1715067
6	Ventil til indre maske	1715070
7	Ventil sæde til indre maske	1715069
8	Hovedseletoj	1715056
9	For og kabbe lukketøjshjælp (x3)	1715057
10	For og kabbe lukketøjshjælp (x3)	1715058
11	Hurtig lukker	1715059
12	Metal rektangel	1715060
13	Tilslutter til bund Rd40x17/7"	1715061
13'	Blokteret bundtilslutter	1715120
14	Gitter SPERIAN-CE0194-EN136:1998-CL2	1715072
14'	Gitter SPERIAN-CE0194-EN136:1998-CL2	1715126
15	Indåndingsventil lem	1702150
16	Udåndingsventil lem	1715062
17	Indåndingsventilsaade til masketilslutter.	1705207
18	Den indre maske.	1715054
19	O-ring forseglung til bund	1715051
20	Filter forseglung - kun til T-SERIES	1715123
21	- Forseglung til filter holder - T-SERIES / 7000 SERIES Filter forseglung - kun til 7000 SERIES	1715122
22	Filterholder - T-SERIES	1715124
22	Filterholder - 7000 SERIES	1715129
23	Ventil til filter bærer	1765556

VALGFRITILBEHØR

P/N	Beskrivelse
1715080	Nøgle til demontering af halvklemme
1022300	Brillestel til maske
1772500	Stiv maskekasse
1779065	EPI-US, 5 liters kande
1779061	ALTUSIL oleikande (produkt til rengøring af visirer)
1792128	Afprøvning til maskes lufttæthed
1792132	Afprøvning til maskes lufttæthed
1792252	Afprøvningssoftware 1792132