






Montageanleitung Zugentlastung 2K Assembly instruction strain relief 2K







2K-12 Positionierung der Zugentlastung Positioning of the strain relief



2K-16 Positionierung der Zugentlastung Positioning of the strain relief



Einsetzen der Zugentlastung / Inserting of the strain relief



Kabelbinderbreite 2,5 mm, für Leitungsdurchmesser 5,5 - 14 mm Ø
Cable ties width 2.5 mm, for cable diameter 5.5 - 14 mm Ø

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Im Gewerbepark 1 / 58579 Schalksmühle / T: +49 2355 892-0 / info@spelsberg.de

www.spelsberg.de