




Per la vostra rettifica interna

www.die-shop.com



Filiere

40
Anni



Viaci la vostra richiesta:

REDIES S.r.l.
Via Cantore 31/33
20833 Giussano (MB)
Italia
info.it@redies.com

REDIES Deutschland GmbH & Co. KG
Metzgerstrasse 1
52070 Aachen
Germania
info.de@redies.com

REDIES Czech S.r.o.
Zamberecka 451
51754 Vamberk
Repubblica Ceca
info.cz@redies.com

The european wire die maker

ripariamo le tue filiere

REDIES


PRIMA

problemi reali:

- aumento delle forze di trazione
- perdita di lubrificazione
- filo prodotto ovalizzato
- rigature, superficie del filo insoddisfacente
- aumento del diametro del filo

problemi visibili:

- anello di usura
- lucidatura danneggiata
- buchi



Il materiale
è stato rimosso →

entrata

50°

cono

cilindro

back relief

12°

uscita

40°

Diamante Naturale + PCD +
Metallo Duro

DOPO

- Geometria e proporzioni mantenute
- Tecnicamente una nuova filiera*
- Back relief migliora le prestazioni
- Rettifica consente risparmiare risorse
...in media due terzi grazie al riutilizzo

*La qualità dipende dalla placchetta.

Il disallineamento dei cristalli diamante, per esempio, non può essere corretto.

**tecnicamente nuovo +
economicamente ragionevole**