

# Kabel – Anschlusskasten Junction Box

Typ KA-1 /KA-2 | Type KA-1 / KA-2

---

Technisches Handbuch / Technical Manual



Flintec GmbH  
Bemannsbruch 9  
74909 Meckesheim  
GERMANY  
[www.flintec.com](http://www.flintec.com)



## Inhaltsverzeichnis

Produkthaftung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Allgemeines und technische Daten .....	4
Mechanische Installation .....	4
Elektrische Anschlüsse .....	4
Anschluss des Wägezellenkabels .....	4
Anschluss des Ausgangskabels.....	5

## Table of contents

RIGHTS AND LIABILITIES.....	6
Safety Instructions .....	6
Introduction and technical Data.....	7
Mechanical Installation .....	7
Electrical Connections .....	7
Load Cell Cable Connection.....	7
Output Cable Connection .....	8

# PRODUKTHAFTUNG

*Alle Rechte vorbehalten.*

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Flintec GmbH kopiert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln übertragen oder wiederverwendet werden – sei es mechanisch, fotokopiertechisch oder jegliche andere Form der Vervielfältigung und Archivierung.

Im Hinblick auf den Gebrauch der enthaltenen Information ist sich die Flintec GmbH keinerlei Verstoßes gegen das Patentrecht bewußt. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Handbuchs übernimmt Flintec keinerlei Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch. Jegliche Haftungsansprüche für Schäden, die durch Gebrauch der in diesem Handbuch enthaltenen Information entstehen können, werden ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses Handbuchs wird als richtig und zuverlässig betrachtet. Sollten jedoch Fehler jeglicher Art gefunden werden, dann ist die Flintec GmbH um jeden Hinweis dankbar. Flintec kann allerdings keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden übernehmen, die durch den Gebrauch dieses Handbuchs entstehen können.

Die FLINTEC GmbH bewahrt sich das Recht, dieses Handbuch jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten und den Inhalt zu verändern.

Weder Flintec noch alle angeschlossenen Tochtergesellschaften können von dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar gemacht werden für Schäden, Verluste, Kosten oder sonstige Ausgaben, die in Folge von Unfall, falscher Anwendung und Missbrauch dieses Produktes oder unbefugter Modifikation, Reparatur oder Veränderung am Produkt oder durch den Ausfall bei sachgemäßer Verwendung gemäß den Flintec Bedienungs- und Wartungsanleitungen angefallen sind.

FLINTEC kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Probleme, die durch die Anwendung von Zubehör oder anderen Verbrauchsgütern entstanden sind, die nicht als originale Flintec Produkt ausgewiesen sind.

**Wichtig:** Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.

Copyright © 2007 der Flintec GmbH, 74909 Meckesheim, Bemannsbruch 9, Germany

## SICHERHEITSHINWEISE



**VORSICHT** LESEN Sie diese Handbuch VOR dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes. BEFOLGEN Sie die Anweisungen sorgfältig. Bewahren Sie dieses Handbuch als Nachschlagewerk sicher auf. ERLAUBEN SIE KEINER ungeschulten Person die Bedienung, Reinigung, Überprüfung, Reparatur oder Eingriff in dieses Gerät. TRENNEN Sie das Gerät IMMER vom Spannungsnetz bevor Reinigungs- oder Wartungsmaßnahmen ausgeführt werden. KONTAKTIEREN Sie FLINTEC für Information, Service und Ersatzteile.



**WARNUNG** ERLAUBEN SIE NUR BERECHTIGTEN PERSONEN DEN SERVICE AN DIESEM GERÄT. LASSEN SIE SORGFALT WALTEN BEIM PRÜFEN, TESTEN UND EINSTELLEN, WENN DAS GERÄT UNTER ELEKTRISCHER SPANNUNG STEHT. EINE MISSACHTUNG KANN ZU KÖRPERSCHÄDEN FÜHREN.



**WARNUNG** FÜR DAUERHAFTEN SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHE GEFAHREN DARF DAS GERÄT NUR AN EINEM SPANNUNGSVERSORGUNGSNETZ MIT FUNKTIONSFÄHIGER VERBINDUNG ZUR SCHUTZERDE BETRIEBEN WERDEN. ENTFERNEN SIE NIEMALS DIE VERBINDUNG ZUM SCHUTZKONTAKT/SCHUTZLEITER.



**WARNUNG** TRENNEN SIE ALLE VERBINDUNGEN ZUR SPANNUNGSVERSORUNG BEVOR DIE SICHERUNG GEWECHSELT WIRD ODER SONSTIGE SERVICEARBEITEN AUSGEFÜHRT WERDEN.



**WARNUNG** VOR DEM ANSCHLIESSEN/TRENNEN VON INTERNEN ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN ODER DEM VERBINDEN MIT ELEKTRISCHEN GERÄTEN TRENNEN SIE IMMER DIE SPANNUNGSVERSORUNG UND WARTEN SIE FÜR MINDESTENS 30 (DREISSIG) SEKUNDEN BEVOR SIE DIESE MASSNAHMEN AUSFÜHREN. EIN NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU EINEM GERÄTESCHADEN ODER ZUR ZERSTÖRUNG DES GERÄTES ODER ZU KÖRPERSCHÄDEN FÜHREN.



**VORSICHT** ERGREIFEN SIE ALLE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN UMGANG MIT ELEKTROSTATISCH EMPFINDLICHEN GERÄTEN.

# ALLGEMEINES UND TECHNISCHE DATEN

Der Aluminium – Anschlusskasten ist für Anschluss von 1 Wägezelle vorbereitet.

Gehäuse-Typ	Anzahl Wägezellen	Gehäuseabmessungen	Eingang	Ausgang
KA-1	1	64 x 98 x 34 mm	1x M16	1x M16
KA-2	2	64 x 98 x 34 mm	1x M16	2x M16

Der Anschluss zum Anzeigegerät bzw. zur Auswerteelektronik erfolgt über ein abgeschirmtes 6-adriges Signalkabel.

Gehäusematerial: Aluminium  
 Gehäuseschutzart: IP66  
 Kabel-Anschluss: Mit Schraubklemmen  
 Eckenabgleich: Nicht erforderlich

## MECHANISCHE INSTALLATION

Als Einbauort sollte ein möglichst trockener und vor Umwelteinflüssen geschützter Ort gewählt werden.

## ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE




Abbildung 1: Abmessungen in [mm]

## ANSCHLUSS DES WÄGEZELLENKABELS

Die Kabelverschraubung muß gelockert werden. Danach wird das Wägezellenkabel soweit in die Verschraubung eingeführt, bis der Schrumpfschlauch vollständig in der Verschraubung verschwindet. Danach können die Anschlussleitungen aufgelegt und festgeklemmt werden (siehe auch Abbildung 2):

Leitungsfarbe	Beschreibung	Klemmen-Nr., Beispiel
gelb	= Kabelschirm	Erste Erdungsschraube
(ggfs. blau)	= Rückführung + / Sense +	1*
grün	= Speisung + / Excitation + (Eingang +)	2*
weiss	= Signal + (Ausgang +)	3
rot	= Signal – (Ausgang –)	4
schwarz	= Speisung – / Excitation – (Eingang –)	5**
(ggfs. braun)	= Rückführung – / Sense –	6**

\* bei Wägezellen mit 4-Leiter Anschluss müssen Klemme 1 und 2 gebrückt werden

\*\* bei Wägezellen mit 6-Leiter Anschluss müssen Klemme 5 und 6 gebrückt werden

Wenn alle Leitungen verschraubt sind, müssen die Kabelverschraubungen festgezogen werden. Bitte prüfen Sie anschließend, ob Dichtigkeit und Zugentlastung vorhanden sind.

## ANSCHLUSS DES AUSGANGSKABELS

Das Signalkabel (Verbindung zwischen dem Anschlusskasten und der nachgeschalteten Auswerteelektronik) sollte ein 6 – adriges abgeschirmtes Kabel sein und so kurz wie möglich gehalten werden. Da Signalkabel je nach Typ und Hersteller verschiedene Leitungsfarben haben, wählen Sie die Farben entsprechend selbst aus.

Leitungsfarbe, Beispiel	Beschreibung / Lötpunktbezeichnung	Klemmen-Nr., Beispiel
Äußeres Kabelgeflecht	= Kabelschirm	Zweite Erdungsschraube
gelb	= Rückführung + / Sense +	1
grün	= Speisung + / Excitation + (Eingang + / Input +)	2
weiss	= Signal + (Ausgang + / Output +)	3
rosa	= Signal – (Ausgang – / Output –)	4
braun	= Speisung – / Excitation – (Eingang – / Input –)	5
grau	= Rückführung – / Sense –	6




Abbildung 2: Kabelanschluss

Anschließend die Deckeldichtung auf Schmutz überprüfen und den Deckel mit dem Anschlusskasten gleichmäßig fest verschrauben.

## RIGHTS AND LIABILITIES

*All rights reserved.*

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Flintec GmbH

No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. While every precaution has been taken in the preparation of this book, FLINTEC assumes no responsibility for errors or omissions. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

The information herein is believed to be both accurate and reliable. FLINTEC, however, would be obliged to be informed if any errors occur. FLINTEC cannot accept any liability for direct or indirect damages resulting from the use of this manual.

FLINTEC reserves the right to revise this manual and alter its content without notification at any time.

Neither FLINTEC nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or failure to strictly comply with FLINTEC operating and maintenance instructions.

FLINTEC shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original FLINTEC Products.

NOTICE: The contents of this manual are subject to change without notice.

Copyright © 2007 by Flintec GmbH, 74909 Meckesheim, Bemannsbruch 9, Germany

## SAFETY INSTRUCTIONS



**CAUTION** READ this manual BEFORE operating or servicing this equipment. FOLLOW these instructions carefully. SAVE this manual for future reference. DO NOT allow untrained personnel to operate, clean, inspect, maintain, service, or tamper with this equipment. ALWAYS DISCONNECT this equipment from the power source before cleaning or performing maintenance. CALL FLINTEC ENGINEERING for parts, information, and service.



**WARNING** ONLY PERMIT QUALIFIED PERSONNEL TO SERVICE THIS EQUIPMENT. EXERCISE CARE WHEN MAKING CHECKS, TESTS AND ADJUSTMENTS THAT MUST BE MADE WITH POWER ON. FAILING TO OBSERVE THESE PRECAUTIONS CAN RESULT IN BODILY HARM.



**WARNING** FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST SHOCK HAZARD CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLET ONLY. DO NOT REMOVE THE GROUND PRONG.



**WARNING** DISCONNECT ALL POWER TO THIS UNIT BEFORE REMOVING THE FUSE OR SERVICING.



**WARNING** BEFORE CONNECTING/DISCONNECTING ANY INTERNAL ELECTRONIC COMPONENTS OR INTERCONNECTING WIRING BETWEEN ELECTRONIC EQUIPMENT ALWAYS REMOVE POWER AND WAIT AT LEAST THIRTY (30) SECONDS BEFORE ANY CONNECTIONS OR DISCONNECTIONS ARE MADE. FAILURE TO OBSERVE THESE PRECAUTIONS COULD RESULT IN DAMAGE TO OR DESTRUCTION OF THE EQUIPMENT OR BODILY HARM.



**CAUTION** OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.

# INTRODUCTION AND TECHNICAL DATA

The Aluminium junction box is designed for the connection of 1 load cells.

Type	No. of load cells	Housing size	Input	Output
KA-1	1	64 x 98 x 34 mm	1x M16	1x M16
KA-2	2	64 x 98 x 34 mm	1x M16	2x M16

The junction box type KA-1 can be connected to the instrumentation with a shielded 6-wire signal cable.

Housing material: Aluminium  
 Protection class: IP66  
 Cable connection: By screw terminals  
 Corner correction: Not required

## MECHANICAL INSTALLATION

Look for a mounting location which is more or less dry and protected from environmental stress.

## ELECTRICAL CONNECTIONS




Figure 1: Dimensions in [mm]

## LOAD CELL CABLE CONNECTION

First the cable gland must be loosened. Then you have to feed the load cell cable through the cable gland unless the shrink tube is fully disappeared in the box.

Afterwards the wires can get connected as follows (see also fig.2)

Cable colour	Description	Terminal no., example
yellow	= Cable shield	First ground screw
(if applicable, blue)*	= Sense +	1*
green	= Excitation + (Input +)	2*
white	= Signal + (Output +)	3
red	= Signal - (Output -)	4
black	= Excitation - (Input -)	5**
(if applicable, brown)*	= Sense -	6**

\* at load cells with 4-wire technology terminal no.1 and no.2 must get connected

\*\* at load cells with 4-wire technology terminal no.5 and no.6 must get connected

After all conductors have been connected, the cable glands must be tightened. Please verify that all cable glands are tight and the cable is fully stress relieved.

## OUTPUT CABLE CONNECTION

The signal cable (connection between junction box and the following electronics) should be a 6 – wire shielded cable and has to be kept as short as possible. Depending on type and manufacturer signal cables may have different colours. Therefore make your own choice.

Cable colour, example	Beschreibung / Lötpunktbezeichnung	Terminal no., example
outer cable screen	= Shield	Second ground screw
yellow	= Sense +	1
green	= Excitation + (Input +)	2
white	= Signal + (Output +)	3
pink	= Signal – (Output –)	4
brown	= Excitation – (Input –)	5
grey	= Sense –	6




Figure 2: Wiring

Finally check the cover sealing and install the cover of the box.