

PRODUKT BESKRIVELSE

Watertite er en hurtigtørkende epoxisparkel for gelcoat, metall og stabile trekonstruksjoner. Krymper ikke og er meget vanntett, egner seg godt til plastpest reparasjoner.

- * Fyller opp til 20 mm uten å renne
- * Egnet til bruk over og under vannlinjen
- * Slitesterk og gode vedheftsegenskaper
- * Lett å blande med blandingsforhold 1:1
- * Meget hurtigtørkende

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YAV137 - Lys Blå Basens produktkode er YAV334 og herderen YAA442.
Finish	Matt
Densitet	1.14
Tørrestoffinnhold	100%
Blandingsforhold	1:1 (volum) som levert
Herder	YAA442
Normal lagringstid	2 år
VOC	0 g/lit
Embalasje størrelse	250 ml, 1 Lt.

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Slipbar	12 timer	8 timer	4.5 timer	1.5 timer
Brukstid	75 min.	45 min.	25 min.	10 min.

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med								
Gelshield 200	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.
Interprotect	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.
Perfection Undercoat	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.
Primocon	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.
VC Tar2	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.
Watertite	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.
Yacht Primer	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.
Yacht Primer (Professional)	12 timer	ubegr.	8 timer	ubegr.	4.5 timer	ubegr.	1.5 timer	ubegr.

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Flaten må være ren og tørr. Ved behandling av plastpest, prime med Gelshield Plus først. I andre tilfeller, prime som under. BAR GELCOAT: Gelshield 200 eller VC Tar2 for beskyttelse mot plastpest, eller Primocon. STÅL/JERN: Over vannlinjen: Gelshield 200 eller Yacht Primer. Under vannlinjen: Gelshield 200, VC Tar2 eller Primocon. ALUMINIUM: Over vannlinjen: Gelshield 200 eller Yacht Primer. Under vannlinjen: Gelshield 200, VC Tar2 eller Primocon. BLY: VC Tar2, eller Interprotect eller Primocon BART TRE: Over vannlinjen: Yacht Primer. Under vannlinjen: Interprotect eller Primocon.
Metode	Fjern alt støv fra overflaten. Spre det jevnt ut over flaten. Fyll opp til et nivå noe høyere enn inntilliggende flater. Våt- eller tørrslip flaten jevn med papir 80-220 etter herding. Hvis epoxisparkelen har herdet mer enn 24 timer må overflaten slipes med våt- eller tørrslipepapir 80-120 for å få god vedheft for neste produkt.
Tips	Blande: Bland komponentene til en jevn farge. Bland sammen komponentene med rett blandingsforhold. Tynne: Skal ikke tynnes. Rengjøringsmiddel: YTA061 International Epoxy Thinners #7. Ventilasjon og fuktighetskontroll: Unngå kalde og fuktige værforhold. Dette kan gi et klebrig belegg på overflaten.

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.

Viktig informasjon

Kompabilitet/Underlag

Antall strøk

Spre-evne

Anbefalt tørrfilmtykkelse pr. strøk

Anbefalt våtfilmtykkelse pr. strøk

Påføringsmetoder

Belegget kan fjernes ved å vaske med ferskvann og skrubbe med en Scotchbrigt svamp, eller sliping.

Annet: For å bevare båtens linjer og kurver bør store flater slipes med et slipebrett som er dobbelt så langt som flaten som skal repareres. Mindre flater kan slipes med en slipekloss. Slip flaten så snart som mulig etter slipetidene som er oppgitt. Watertite vil herde og bli hardere med tiden.

Skal ikke brukes under 7°C. Påfør ikke tykkere enn 2 cm av gangen. Produktets temperatur bør være minst 10°C og maks 35°C. Omgivelsens temperatur bør være minst 7°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 7°C og maks 35°C.

Vil ikke heft godt på dårlig utherdet glassfiberlaminat. La flaten herde ut før sliping og påføring av Watertite.

Etter behov.

(Teoretisk) - 0.2 m²/lt @ 5000 micron våtfilm.

≤ 20000 microns

≤ 20000 microns

Pallet kniv eller sparkelspreder

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring

GENERELT

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Watertite må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.

TRANSPORTINFORMASJON

Dette produktet skal transporteres og lagres i beholder som er forsvarlig lukket.

Sikkerhet

GENERELT

Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING:

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Watertite kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.