



Installationsanleitung Polaris-box 24
Installation guide Polaris-box 24
Instructions de montage Polaris-box 24




A - Preparation / Vorbereitung


A1 Unlock and open / Entriegeln und Öffnen



A2 Remove cover / Deckel entfernen




A3 Mounting points / Montagepunkte




B - Cable entry / Kabel Eingang


B1 A - R&M modular / basic B - Main cable entry



B2 R&M Cable entry slots / R&M Kabeleingang Schlitz




B3 Collocation Bridge / Überführungselement



021.5914 / 030.6576 - 030.6578

C - Main cable entry / Hauptkabel Eingang

C1 Available in Ø2-3 mm (Drop Cable)
Erhältlich für Ø2-3 mm (Drop Kabel)







030.6586 / 030.6587

C2 Available in Ø3-16 mm (Main Cable)
Erhältlich für Ø3-16 mm (Hauptkabel)










030.6584 / 030.6585

D – Installation main cable / Bereitstellung Hauptkabel




E – Fiber inlay, adapter frame, adapters / Fasereinlage, Adapterrahmen, Adapter







F - Cable routing / Kabelführung




F2 Mark and strip the loose tubes
Markieren und abisolieren der Bündeladern




F3 Fixation of loose tubes
Befestigung der Bündeladern




F4 Inlay - fiber routing
Fasereinlage - Faserführung




F5 Inlay - fiber routing front side
Fasereinlage - Einlage Oberseite



F6 Inlay in lower position - fiber routing
Fasereinlage in unterer Position - Faserführung



F7 Optional spliced dropcable application
Alternative Anwendung gespleisstes Dropkabel






More Information for Fiber Management
Mehr Informationen zum Fasermanagement


G – Blow-in applications / Einblasanwendungen

G1 Installation of microduct with gasblocker
Installation des Mikro-röhrchen mit Gasblocker




H – Additional FMT trays / Zusätzlichen FMT Kassetten


H1 Splice Tray 12HS (1 TPU)




H2 Splice Tray 12ANT (1TPU)



H3 Splice Tray 4HS/4ANT (1TPU)



H4 Splitter Tray 2HS/2ANT (2TPU)




H5 Splice tray cover



090.7776

I – Pole mounting, box sealing / Mastbefestigung, Plombierung



030.6568 / 030.6569

I2 Box sealing / plombieren



030.6570 / 030.6602

Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG

Binzstrasse 32

CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11

Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41

E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

R&M

Please note:

This guide shows the best practices for installation **ONLY**. R&M expressly disclaims all liability for any damage to material, equipment, and for any injury or death. Legal health and safety regulations should have priority over best practices as shown in this guide. R&M does not guarantee this guide to be free of errors. Products included may vary from products shown. Please exercise caution.