



Installationsanleitung Polaris-box 24 SCM
Installation guide Polaris-box 24 SCM



A – Vorbereitung / Preparation

A1 Entriegeln und öffnen
Unlock and open




021.5908

A2 Deckel entfernen
Remove cover



021.6387 / 030.6574

A3 Montagepunkte
Mounting points



021.6388


B – Kabeleinführungen / Cable entries

B1 A = Kabeleinführungen Modular / Basic
A = Cable entries Modular / Basic



021.6388

B2 B = Hauptkabeleinführungen
B = Main cable entries




021.6388

B – Kabeleinführungen / Cable entries

B3

Übersicht Kabeleinführungsarten
Overview cable entry slots


M20/25 Kabelverschraubung
M20/25 Cable gland



021.6389 / 030.6580 – 030.6584

B4

Überföhrungselement
Collocation bridge



021.6391 / 030.6576 – 030.6578

C1 Optionen
Options

FMTS Spleisskassette
FMTS Splice tray
R820096 – 12x ANT
R820095 – 12x HS
R820094 – 4x HS/ANT
R820097 – Splitter tray

R895060 –
Überlängenhalter Kit
Overlength holder kit

R895060 –
Überlängenhalter Kit
Overlength holder kit

R895063 –
Kupplungshalter Kit
Adapter holder kit

021.6390 / 030.7910 / 030.7909

C2 Kupplungshalter 12x LCD
Adapter holder 12x LCD



021.6404

C3 Kupplungshalter 12x SC-SX
Adapter holder 12x SC-SX



021.6392


D – Hauptkabeleingang / Main cable entry

D1 Erhältlich für $\varnothing 3 - 16$ mm
Available for $\varnothing 3 - 16$ mm




030.8564 / 030.8565

D2 Länge Hauptkabel mit Bündeladerreserve
Length main cable with loose tube reserve




021.6393

D3 Länge Hauptkabel ohne Bündeladerreserve
Length main cable without loose tube reserve




021.6393

D4 Vorbereitung Hauptkabel
Preparation main cable




021.6405 / 030.6554 - 030.6555

D5 Einführen Hauptkabel
Insert main cable



021.6406

D6 Kabeleingang schliessen
Close cable entry



021.6395 / 030.6562 / 030.6560


E - Teilnehmerkabel Eingang / Drop cable entry

- E1** Erhältlich für $\varnothing 2 - 3$ mm (rund & BFK)
Available for $\varnothing 2 - 3$ mm (round & butterfly)




030.6586 / 030.6587

- E2** Länge Teilnehmerkabel mit Überlänge
Length drop cable with overlength




021.6396

- E3** Länge Teilnehmerkabel ohne Überlänge
Length drop cable without overlength




021.6396

- E4** Vorbereiten & einführen Teilnehmerkabel
Prepare & insert drop cables




021.6398

- E5** Zugentlastung Teilnehmerkabel
Strain relief drop cables



021.6399


- E6** Kabeleingang schliessen
Close cable entry



021.6400 / 021.6378


F – Faserführung / Fiber routing

F1 Haupt- und Teilnehmerkabel Main and drop cables




021.6403

F2 Zugentlastung Bündelader / Kompaktader Strain relief loose tube / semi tight buffer



021.6403


F3 Faserführung Aufteiler Fiber routing divider




021.6388

F – Faserführung / Fiber routing


F4 Faserführung FMTS Spleisskassette
Fiber routing FMTS splice tray



F5 Richtungswechsel in der Spleisskassette
Change of direction in the splice tray



F6 Beschriftungsmöglichkeiten
Labeling options



F7 FMTS Deckel
FMTS cover



Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
CHE-8620 Wetzikon
Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11
Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41
E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

R&M

Please note:

This guide shows the best practices for installation **ONLY**. R&M expressly disclaims all liability for any damage to material, equipment, and for any injury or death. Legal health and safety regulations should have priority over best practices as shown in this guide. R&M does not guarantee this guide to be free of errors. Products included may vary from products shown. Please exercise caution.